

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD EN TABLERO ELÉCTRICO

Por el presente documento se deja constancia del mantenimiento preventivo efectuado al tablero eléctrico.

TD - RAMPA

Fecha:

29/04/2026

Razón Social:

TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.

Ubicación:

Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte (AYP), Av. Ejército N.º 950, Distrito de Andrés Bvelino Cáceres, Ayacucho

Personal Técnico:

Ing. Eléctrico y de Potencia Willian Jesús Guerrero Sierra CIP N° 218184

Resultados Obtenidos:

Se realizó el mantenimiento en el tablero eléctrico, en el cual se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza interna y externa de tablero eléctrico.
- Reajuste de terminales y conexiones del tablero eléctrico.
- Limpieza de componentes eléctricos del tablero eléctrico.
- Medición termográfica de componentes eléctricos y conductores del tablero eléctrico.

Así mismo, se dejó en constancia el informe técnico en el cual se detallan los procedimientos, recomendaciones y/u observaciones en caso aplicara.

Recomendaciones:

Realizar mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido.

Se extiende el siguiente documento para los fines que el cliente vea conveniente.

Este certificado tiene una validez de 12 meses, vigente desde la fecha de la ejecución de los trabajos.

Validez:

Este certificado tiene una validez de 12 meses.



WILLIAN JESÚS
GUERRERO SIERRA
INGENIERO
ELECTRICO Y DE POTENCIA
Reg. CIP N° 218184

PERSONAL VERIFICADOR



Edward Galindo Segovia
INGENIERO EN ELECTRICIDAD

RUC: 20451506235
Av. Bocanegra MZ. G62.IT10-Callao.
Telf. 981-443-214
www.esystemtic.com

REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL