ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

SUEZ CANAL

www.suezcanal.gov.eg

مركز الطباعة الإسرار ١٩٠٠ - Principle الماره الم	التحركات / وحدة الإفراد	
	الفلاة رقم القيد 6 222	
	رقم الملف	

Fax: : 002 / 064 /3914784 / 3914785

Email: info@suezcanal.gov.eg

Dept: No.

تليقون ٢٢٩٢٢٢ - ٢٢٩٢٢٢ عدد ١٤٠٠١١ عدد الاسماعيلية

diem tavare - cavarer (are) to برید الکترونی info@suezcanal.gov.eg

قسم المراقبة الالكترونية

من وبدة أوراد التبركاري

- إيماء إلى كــــتاب إذارة شئون العاملين رقم ٢١١٨ بتاريخ ٢١/ ٢٠٢/١٢ ايماء إلى موافقة السيد الفريق/ رئيس الهيئة على مذكرة اللجنة المشكلة بالامر الإداري رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن دراسة التشغيل الأمثل لمركز التدريب المهني ببورفؤاد وكيفية الاستفادة من إمكانيات المركز في رفع كفاءة العاملين بالهيئة.
 - لذلك برجى التكرم بالعلم بأن الهيئة بصدد تنفيذ عدد / ٤ برامج تدريبية في مجال التحكم والحاسب مرفق طيه (المحتوي التدريي لتلك البرامج) وبناء على ذلك يرجى التكرم بترشيح عدد (١) مرشح من العاملين بالقسم بمدينة بورسعيد لكل برنامج منها على حده.
 - وسوف يتم موافاتكم بمواعيد وأماكن تنفيذ تلك الدورات لاحقا

وشكوار

وكيل المدير لأفراد التحركات

محاسب/ (احمد إبراهيم)

قسم المراقبة الإلكترونية				
بتاریخ :14-12-2022	وارد رقم:1801			
المراكز والكاميرات	المراكز والكاميرات			
الملاحية ببورسعيد	الملاحية بالاسماعيلية			
المراكز والكاميرات	الرادارات-مراقبة			
الملاحية ببورتوفيق	الكترونية			
المكتب الفنى - مراقبة	التوقيتات والأرصاد -			
إلكترونية	مراقبة إلكترونية			
الامن الصناعي - مراقبة	تطوير البرامج - مراقبة			
إلكترونية	إلكترونية			
السكرتارية - مراقبة	صيانة الحاسبات - مراقبة			
الكترونية	الكترونية			
الافراد - مراقبة لكترونية	🗸 القوي - مراقبة إلكترونية			
التامين الأرضي - مراقبة	المتابعة - مراقبة			
إلكترونية	لكترونية			

الدورات المقترخة

فلإحظات	مدة الدورة	أسبح الدورة	2
	۵۰اپیام	دورة التحكم الآلي (Classic control) المستري الأول المبتدنين	1
	١٠ ايام	ديرة التجكم الألي (Classic control) المستوى الثاني	
	ه ۱ ورم	دورة النحكم الآلي (Classic control) المسترى الثالث – احتراف التخكم الآلي	Ť
١٠ ايلم	دورة تطيم برنامج أوتوميشن أستنيو Automation Studio pro 6 + 7 العقراف الرسم والتسميم والمخاكاء على البرنامج	itai	

أولاً : دورة التحكم الآلي المستوى الأول المبتدئين

- ١- عقدمة تعريفية عن انظمة تشغيل التحكم الآلي ومصادر البجهد المختلف.
- ٢- التعرف على أهم مكونات دوائر التحكم الألي (Components of automatic control circuits).
 التعرف على كلأ من :
 - . Over Load protection + MCB الحياية الرئيبية
 - . الكرنتاكتون (Contactor).
 - * الرياية المساعد (Aux Relay).
 - ه مقتاخ الطوارئ (EMG).
 - . مفاتيح اليزش بوتن بأتواعها (Push Button Switches).
 - مقدمة مفصيله عن دوائر التحكيم الألمي(Classic Control Circuits).
 - القرق بين دائرة القوى (Power Circuit) ودائرة القحكم (Control Circuit).
 - التعرف على اهم انواع المحركات ثلاثية ألأرجه,
 - دائرة القوى والتحكم في نطعيل محرك ثلاثي الأوجه تشغيل مناجع.
 - دائرة القرى والتحكم لتشغيل محرك ثلاثي الأوجة تشغيل مستمر.
 - دائرة القارئ والتجكم لتشغيل محراك متقطع ومستمر.
 - دائرة القوى والتحكم بمقتاح تشغيل لا يعمل المحرك إلا بالضغط عليهما معاً.
 - دائرة القوري والتخكم لتشغيل محرك من مكانين تختلفن وفصله من مكانين مختلفين.
- دانرة القرى والتحكم لتشغيل مصفة ملئ خزان بمغتاح مراقبة السوائل تشغيل أوتوماتيكي (Level).
- التقوي والقحكم لتشغيل مشتقة ملئ خزان بعثقاج مراقبة السوائل(Level Switch) أوتوملتيكي
 وه الزال ـ
- دائرة القرى والتحكم لتشفيل محرك ثلاثي الأوجة يعمل في انجاهين مع الثعرف على حماية الانترارك
 (Inter Lock) الكهريشي والمؤكائيكي مع لمبات الإثبارة.

دورة التحكم الآلي المستوى الثاني

١ - مقدمة تمعيدية.

- ٧- التعرف على اهم الاجهزة المقرر استخدامها في المستوى الثاني.
- نامر اون دیالی (On Relay Timer Relay) الکترونی و هوائی.
 - ، تيمر اوف ديلاي (Off delay Timer Relay) الكثروتي.
- الكونتاكتورات والقراطع وجهاز الحماية (Overload) والريليهات المساعدة.
 - دوائر التحكم في محركين كالتالي:
- ١- دائرة القرى والتحكم في تشغيل محركين بخيث يعمل المحركان بشكل منفصل (كل محرك يعمل على حدى) أو يعملن معاً.
- ٢- دائرة القوى والتحكم في تضغيل محركين بحيث بغصل المحركان اذا تم فصل احدهما بسبب قصل أوفراود احدهما.
 - ٣- دانوة القوى والتحكم في تطبقيل محركين يحيث لا يصل الثاني إلا في خالة عمل الأول.
 - ٤- دائرة القوى والتحكم في تشغيل محركين بحيث لا يعمل الثاني إلا في حالة ترقف الأول.
 - ٥- دانرة القوى والتحكم في محركين بحيث بعمل الثاني مع الأول بالتبعية بنفس مفتاح النشغيل.
 - ١- دائرة القوة والتحكم في تشغيل محركين بحيث يعمل المحركان معا ثم بعد زمن معين يتم فصل المحرث الثاني ويعتمر الأول في الحل الى ان يتم الضغط على مفتاح الإيقاف.
 - ٧- دائرة القوى والتحكم لتشغيل محركين يحيث يعمل المحرك الأول وبعد زمن من تشغيله يعمل المحرك التشغيل.
- ٨- دافرة القوى والتحكم في محركين بحيث يعمل المحرك الأول ثم بحد زمن يعمل المحرّك الثاني ثم
 بحد رّمن من عمل المحرك الثاني يفصل المحرك الاول ويستمر الثاني في العمل الى ان يقم الضغط
 عاى وأتاح التشول.
- ٩- دائرة القوى والتحكم في تشغيل محركين بحوث يعمل المخركان معا وبعد فصل التيار عنهما بعصل الاول ويستمر الثاني في العمل لمدة زمنية محددة بعد فصل التيار.
- ١٠ دائرة القوى والتحكم في تشغيل محركين بحيث يعمل الاول وبعد زمن يعمل الثاني وبعد زمن من
 عمل الثاني يقصل المحركان معاً.

دورة التحكم الآلئ المستوى الثالث احتراف الكلاسيك كنترول

- القعرف على الهم انواع القواطع.
- ح MCB قراطع الدائرة المصغرة (Miniature Circuit Breaker).
- 🔌 MCCB قراطع الدائرة المقراب (Molded Case Circuit Breaker).
- ح ELCB غراطع الماية ضد التسرب الأرضي (Earth Leakage Circuit Breaker).
 - التعرف على اهم اجهزة الحماية (Protection Relay).
 - Under Voltage Relay >
 - Over Voltage Relay >
 - Phase Sequence Relay >
 - GV2 >
 - = التعرف على اهم اتراع الحساسات (Sensor Switches).
 - = قواطع نهاية المشوار (Limits Switches).
 - ه مغاليج مراقبة السوائل (Level Switches).
 - الصناسات التقاربية (Proximity Sensor Switches).
 - ً ه شرح مميز وفريد غن الخليه الضوينة (Photo Cell Switch).
 - ء الصلبات الضوئية (Photo Cell Sensor).
 - النظريقة القنية لتصاب قدرة وأجبير المحركات ثلاثية الأوجة,
- الطريقة الفتية لحساب مكونف الدائرة والخبيار مكوفات كالأمن دائرتي القوى و الشحكم بطريقة عطية صحيحة .
 - الشرح التقصيلي لأنظمة بدء حركة المجركات ثلاثية الاوجة.
 - الترح التنصيلي النظمة التحكم في سرخة المحركات ثلاثية الارجة.
 - الشرح التفصيلي لمفاتيح الكثم سويتش (Cam Switches).
 - الغرق بين الاوغراود وال GV2.

تَانياً: دولتر الدَّهكم للتُدريب العملي:

- ۱- دائرة القوى والتحكم في محرك ثلاثي الاوجه بينا الدوران بنظام (ستار دلتا) المحراء بالمران بنظام (ستار دلتا)
 ۲- دائرة القوى والتحكم لبدء دوران محرك (ستار دلتا)
- ٦- دائرة القرى والتحكم في ثلاث محركات بحيث يعمل الاول في اي رقت نشاء ولا يعمل الثاني إلا في
 حملة عمل الاول ولا يعمل الثالث إلا في خالة عمل الثاني.
- ٤. دائرة القرى والتحكم في ثلاث محركات بحيث يعمل الاول في اي وقت ولا يعمل الثاني إلا في حالة توقف الأول ولا يعمل الثانث إلا في حالة عمل الأول.
- هـ دائرة القرى والتحكم في ثلاث محركات بحيث بعمل المحركات الأول والثلثي في اي وقت ولا يعمل الثالث إلا في خالة عمل أحدهما.
 - ٦- دائرة القرى والتحكم التشغيل محرات سرحتين دالندر يعمل في اتجاه واحد.
 - ٧- دائزة القوى والتحكم لتشغيل محرك سرعتين دالندر يحل في اتجاهين.
 - ٨- دانرة القري والتحكم الشغيل محرف سرعتين بعمل في الجاهين مع زمن نوقف قبل تعيين الالتجاه.
 - ٩- دائرة القزى والتحكم لتشغيل محرف مرحتين دالندر مع التبديل المباشر بين السرحتين دون توقف.
- ١٠ دائرة القرى والتحكم لثلاث محركات ثعل بالتفاوب على مدار الساعة حتى يتم الضغط على مقاح التشديل.
- ١١ د دافرة التوى والتحكم لعكس اتجاه دوران محرك يحيث يعمل في اتجاه عقارب الساعة لقترة زمنية سعينة ثم يترقف لفتره زمنية اخرى ثم يعمل اوتوماليكياً لقترة زمنية اخرى ثم يتوقف لفترة زمنية و هكذا باستمرار حتى يتم الضغط على منتاح التشغيل.
 - ١٢ ـ قافرة تشغيل والتحكم في الإنبارة الليلية باستخدام الخليه الضورتية (Photo Cell).
- ١٣ دائرة القوى والتحكم في تشغيل تونجر شحن يفصل أنيا بعد زمن معين (مذاحب أفترة الشحن الكامل).
 - ١٠ دائرة القرى والتحكم في عكس اتجاه دوران محرك مع استخدام قواطع نهاية مشوار (Switch) لكل اتجاء.
- ه ۱ دائرة القوى والتحكم لتشغيل محرا مرحان مرجان (ديل بوبيناج) (Double Pobinage) يعمل في اتحاد واحد.
 - ١٦- دائرة القوى والتحكم لتشغيل محرف سرحتين دبل بربيناج بعمل في اتجاهين.
- · ١٧- دائرة القرى والتحكم لتشغيل محرك سرعتين دبل بوبيناج مع امكانية التبديل المباشر بين السرعتين.
 - ١٨- دائرة القوى والتحكم في افارة ملم أو تشغيل أي مجل يعمل لفترة زمنية معينة ثم الفصل آلياً بعد التهاء الزمن باستخدام الريابهات المساعدة.
 - ٩ دائرة القوي والتحكم فتشغيل مضخفين يعملان بالتناوب لملئ خزان على مقتاح مراقبة السوائل
 (Level Switch).
 - ٢٠ ذائرة القرى والتحكم لتشغيل ثلاث طلميات تحمل بالتناوب طي (عوامه) مقتاح مراقبة السوائل
 (Level Switch) أوتوماتيك ومانيوال.

دورة تعليم برتامج التوميقين استديق

Automation Studio pro 6 + pro 7

- ١- طريقة اعداد البردامج.
- ٢- التعرف غلى واجهة البرنامج.
- ٢- التعرف على مكونك مكتبة البرفامج
- عُرح الهم الرموز الكيربية المستخدمة في البرنامج
- ٥- التعرف على لوحة المثبروع المستخدمة في التعريب
- ١- التعرف على قوائم التفعيل المستندمة في التدريف.
 - ٧- طريقة استخراج المكونات المختلفة من المتكتبة.
 - ٨ ي طريقة رسم وتصميم ومحاكاة دانرة تحكم بسيطة.
- ٩- ربيم ومحاكاة دائرة تشفيل محرك متفطع (دائر في القوي والتحكم).
 - ١٠ رسم ومحلكاة دانرتني القوى والتحكم التِبْيغول مجرتِه مستمر.
 - ١١- رسم ومحاكاة دانرة تشغيل معرك يعمل بمنتاح تشغيل معا.
- ١٢- رسم ومحاكاة دانرتي القوي والتحكم التبغيل محرك يعمل ويقصل من مكاتبين مختلفين.
 - ١٢- رسم ومحلكاة دافرتي ألقوي واليُحكم لتَتْبغيل محريك متقطع ومستمر.
 - ٤ أ رصم وضحاكاة دائرتي القري والتحكم لتشغيل معركين بثلاث طرق هختلفة.
 - ١٥- رسم ومماكاة فانرتى القوى والتخكم لتشغيل ثلاث معركات بثلاث طرق مختلفة.
 - ١٦- رميم ومخاكاة دائريم القوى والتحكم لعكس اقباه دوران المحرك
 - ١٧٠ طريقة تمبيز لمناء المكوثات المختلفة.
 - ١٨ طُريقة تمنين الوان واخصام خطوط دافرتي القوى والقحكم.
 - أ أن طريقة كتابة البياتات المختلفة على الدوافر داخل لوحة الرسم.
 - · ؟ طريقة _{تب}سم الأشكال الهندسية المختلفة داخل لوحة الرسم.
 - ٧١ عاريقة طريقة تغيير حجم إو أتجاه المكونات او الوان المكونات الميكلفة في اليوائر.
- ٢٢ طريقة يرمجة بعض المكوتات المساعدة مع يعض للعمل معا في دائرتي القوى والتخكم والربط وينهما.

٢٣- طريقة طبط وربط لجهزة الحصاية في الدواتر (U.V + O.V + V.C + O.C).

٢٤- طِرِيقة استخدام اجهزة القياس المخطَّقة في الدائرة.

٥٢٠ طريقة استندام المؤقتات الزمنية والتدرب على ضنبط الزمن.

٢٦- طريقة الملباعة من على البرنامج لطباعة المشروع.

٣٧ . طريقة تغيير حجم لوحة الرسم.

٢٨ - طريقة أستخدام اجيزة الاشارة المختلفة في الدرائر.

٢٩- رسم ومعاكاة مواثر بدء الحركة المحركات ثلاثية الاوجة

أ- بدء المركة باستعدام مقاومات توالي مع العضو الدائر.

ب بدء الجركة باستغدام مجموعة مقاومات واخدة مع العضو النابت.

ج- بدء الحركة باستخدام مصول ذاتي (نفسي – Auto Transformer).

د- بدء الحركة باستخدام مجموعتين من المقارمات بالتوالي مع العضو الثابت.

. ٣- طريقة استخدام المحولات ومغيرات الجهد في دوائر التحكم

أ- مصدر ٢٢٠ قولت تدائرة التحكم باستخدام محول وجه واحد.

ب- مصدر ۲۶ فولت D.C باستخدام محمول وجه واحد وقنطره توحود.

٢١- رسم دائرة توحيد وجه واحد (موجة كاملة).

٢٢- رسم دائرة توحيد ثلاثة اوجه (موجة كلملة).

٣٢- طريقة استخدام الافرميير والكلامب اسبير لقياس الجهد والامبير والمقاوعة على ليرقامج
 (Automation Studio pro) -