ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY www.suexcanal.gov.eg



جمهورية مصر العربية مستنة فتناد السنويس

Den. No

C.CC/11/1/ CILAW 81 02/0 رقم القيب رقم العلف المعاملية - ١٤/٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ١٤ معاملية

١٠٢/١١٤ - ١٩١٤٧٨٥ - ١٩١٤٧٨٤ منا info@suezcanal.gov.eg بريد الكتروني

Гегерпона (164 (3394-122 - 3396533 - 33917222 (ятыйы Fax 002:064.3914784/3914785 Email Infol@scietcanal govien

الموضوع / عملية اعمال استشغرية هندسية لمباني هينة فناة السويس يقعاصمة الإدارية الجنيدة

إشارة الكترونية

عناية السيد المهندس/احمد كمال العوبلي من إدارة الاشغال الي عناية السيد المهندس/محمد احمد السيد إدارة التحركات عناية السيدة الدكتورة المهندسة/امينة إدارة الانصالات ونظم العلومات السيد النبوي

ايماءً الى اعمال المراجعة الخاصة بعملية إنشاء مبني هيئة قناة السويس بالعاصمة الإدارية [عقد رقم [1-11/17]

نتشرف بأن نرفق خطاب الاستشاري المرسل الينا ويشمل رده على الاستفسارات الخاصة بكم وعلية يرجي التكرم بالتنبيه نحو المراجعة وموافاتنا بالملاحظات ليتسنى استكمال الاعمال.

هشكرا،،

قسم المراقبة الإلكترونية	
بتاريخ :17-11-2022	وارد رقم: 1647
المراكز والكاميرات	المراكز والكاميرات
الملاحية ببورسعيد	الملاحية بالاسماعيلية
المراكز والكاميرات	الرادارات - مراقبة
الملاحية ببورتوفيق	إلكترونية
المكتب الفنى - مراقبة	التوقيتات والأرصاد -
الكترونية	مراقبة إلكترونية
الدمن الصناعي - مراقبة	تطوير البرامج - مراقبة
الكترونية	إلكترونية
السكرتارية - مراقبة	صيانة الحاسبات - مراقبة
الكترونية	الكترونية
الافراد - مراقبة الكترونية	القوي - مراقبة إلكترونية
التامين الأرضي - مراقبة	المتابعة - مراقبة
إلكترونية	إلكترونية

## Islam Walied Elawadly

From: Sent:

Ahmed Samir Mohamed Hassan < Ahmed Samir Mohamed @ecgsa.com>

To:

نوفمبر، ۲۰۵۱ ۱۰۲۲ م ۵7

Cc:

Hesham Rabea; Islam Walied Elawadly

Subject:

Ahmed Swelam Mahmoud

3092-SCA comments

Attachments:

20221025-SCA comments (00000002).pdf

السادة هينة قناة المويمر ادارة الأشغال

بالاشارة الى مشروع المبنى الاداري بالعاصمة الاداررية الجديدة و الى الخطاب الوارد من سيدتكم بتاريخ 2022/10/25, مرفق ردورد شركة جماعة المهندسين المصريين ECG على كافة النقاط الخاصة بمراجعة المواصفات وتفضلوا بقبول فانق الثحية ..

Anmed Samir Mohamad

ENGINEERING CONSULTANTS GROUP . . Address : El Sefarat District, Block 10, Building 2

Nasr City, Cairo 31755 Egypt

Mailing P.O. Box 1167 Cairo 11511 Egypt

Phone : +20-2-235 247 40

Ext. : 7356

+20-2-235 257 48 Mobile : +2 010 2203 5677

www.ecqse.com

Please consider the environment before printing this email

25.

4 ( 1 2 2 2 4 C) 1/1 1/10 C) 1/1/1/1/1

- Specify the difference

## بدراسة الملقات والتصميمات المرسلة تلاحظ بصورة مبدئية ما يلي: مع الاخذ في الاعتبار الالتزام باشتراطات لجان الاعتماد على سبيل المثال (لجنة الرصد المرني على اللغزام بالكود المطلوب لتأمين المبنى بالكاميرات

Number of IPCCTV points in structured cabling system is different from number of IPCCTV Devices in drawings.

Different number of IPCCTV in Drawings than Riser Diagram.

Check for number of IPCCTV in fifth floor cause its different

from other floors to floor have different layout

Failover recording server is required. - Moted (new requirement)

KVM with display is required. - Noted (new requirement)

Face recognition system specs is not listed in documents.

LPR system specs is not listed. - Noted (LPR will be added)

(Bandwidth, camera lens and Field of View) calculations is responsibility of the contractor? Need clarification

Approved vendor for CCTV System will be (Bosch, AXIS for cameras&& HP, DELL, Promise, Fibernetix for Servers&&Milestone for system). - Noted

Total number of IPCCTV points in BMS is Different from drawings and Riser Diagram. - Noted.

BMS cctv points status and alarm on/off (need clarification)

Specs of Indoor camera should be (For IR illumination not less than T-m, for lens should be motorized varifocal and WDR should be \T-db). - Noted (new requirement)

Specs of outdoor camera (should be Bullet or Dome?), (For IR illumination not less than o.m., for lens should be motorized Varifocal and WDR should be 11-db). Noted they requirement

The system should contain face recognition and have face profile that can connect to database.

- Already included. Refer to specification section 282300 - (Video sharytics) & Integration requirement table

Refer to CCTV general notes sheet TIS04

FoV and BW calculations shall be provided by the contractor based on the selected manufacturer

status of CCTV server - Noted (new requirement)

- Number of workstation should be at least of instead of for suitable number that match number of camera displayed.
- Each workstation should capable of displaying o · video streams simultaneously (۲۵ per display) at least up to ۲۵ FPS at full resolution of each camera, or ۲۵ video streams simultaneously (۱۲ per display) at least up to ۲۵ FPS at full resolution of each camera in case of sequence. (اكان مندوب الأمن) المنافعة المنا
- For operator consoler Number of operator consoles should be of instead of T. Noted (new requirement)
- For HDMI cables should be EXTRON/ATEN.

- cables will be as recommended by the IPCCTV system manufacturer

صوتيات العاصمة الإدارية ، ١١،١١١،١١ ، ٢ BOQ and SLD are the same بمراجعة العرض تبين التالى: السان الصفحة الملاحظات 17:35 > 115 PAY اختلاف الاعداد 800 Ceiling speaker Section THO 117 Specs p 12 Tp7.1 الرصوعات Already included in PYTEAL تضائب في Specs Wireless mic BOQ Specs 275118 mentioned -Section Specs Pancheld wreless TYPTIT Y Tp1.1 الرمنومات Tp7.1 DVD/ blue ray PYTEAL BOQ Add USB DVD /USB DVD /USB Section TYOUT Specs PIT item will be as mentioned in specs D/ blue ray I FaT الرسومات عطلوب تعيل عدد ال Delegate discussion Unit في BOQ في PAGE YT) الخاصة بغرفة الاجتماعة من ٢ ليصبح مساوى للعد المتاح للحاضرين لترتيزة الاجتماعات طبقا للتصميم المصاهس المساطوان لارضى - الاعدد كما في تحیل قائمة المصنعین کالتائی لرجو حالة حالا فسافة الى اضافة ion No. حذف السكر وقونات الدياك TY11 ... Audio Part TOA Dynacord لفاعلة بالمطارير Electro-Voice FIFAVY Public address system Toa Dynacord Electro-Voice Ambiant for SLD refer to TP601, wiring diagrams shall be provided by the LDA BOSE contractor in shopdrawings stage based on the selected manufacturer as required by specs 275116 item 1.9-C ٥ مطلوب اضافة و نقديم ال wiring diagram لتوخيل مكونات النظام مطلوب as built للنظام بعد التنفيذج و مطلوب إضافة response time during warranty period في ال /specs وغرامات عدم الالتزام بها و يؤجد رسمة لقاعة اجتماعات تم حفقهامن اخر رسم تم تقديمه As built shall ble provided by the dontractor, refer to already Included, Refer to specs section 1 9-P specs section 276116 -Contractor Warranty [3 Years including SLA] AV systems for all meeting responsibility & rooms, board room, lecture Submittal" hall are as incloated in floor

plans and SLD TASO

مراسلام العوائلي

للحضات السنترال: -

- المراصفات الحاصة بنظام السنترال الداخلي الواردة في طنفحة ٧٢ في BOQ مختصرة جدا ويذرم
  المراصفات الحاصة بنظام السنترال الداخلي الواردة في طنفحة ٧٢ في BOQ مختصرة جدا ويذرم
  المراضفات الحاصفات تفصيلية ليتم مواجعتها والموافقة عليها الدارة (IP- Private branch exchange (IP-PBX)
  - مطلوب تعديل List of Manufacturers الوازهة في Vol. II صفحة ۱۷ ليتصر-نظام السنة ال الداخل على شركتي Avaya و cisco فقط (Noted)