## ARAB REPUBLIC OF EGYPT

# جمهورية مصر العربية

صيانة الحاسبات - مراقبة الكترونية

القوي - مراقبة إلكترونية

المتابعة - مراقبة لكترونية

السكرتارية - مراقبة الكترونية

التامين الأرضي - مراقبة إلكترونية

الافراد - مراقبة إلكترونية

| SULZ CANAL AUTHORITY<br>www.suezcanal.gov.eg  | SUEZ CANAL<br>۸ ۱۱ ۲ H D R I 1 Y<br>شربان الحياه | هيئة تناة السويس  |
|---|--|---|
| Dept :  | کر الطباعة/ق.بن/۱۳/۸۲/۱۰۰۰                       | الدساعيده در ١٥/٥١ م الدساعيده المركزة المركز |
| No. :   |  | رنماليل   |
| Re. : 2200222 2202222 Inmallia  |  |   |
| Telephone: 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia<br>Fax: : 002 / 064 /3914784 / 3914785 | 4  | اليفون ٢٢٩٦٢٢٦ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ٦٢٩٧٢٢٢ عيليا  |
| Email: info@suezcanal.gov.eg  |  | info@suezcanal.gov.eg بريد الكتروني   |
|   | إشارة كتابي                                      | C.cc / 1/11 : 4.1   |
| ارة التموين   | <u>.</u><br>ات <b>إلى</b> – إد                   | من إدارة التحرك   |
| *****   | * * * * * * * *                                  | *****   |
| ۲۰۱۹/۱۲ الصادر لشركة تراينجل  | ۱ ۸۷۵/۵۷۸ فی ۲۶/                                 | بالإحالة إلى أمر التوريد رقم٠٠  |
|   |  | للمعدات الثقيلة والمعدل برقم ٢٠٠٨   |
|   |  | ببورفؤاد للمراقبة الالكترونية رقم ٣٠  |
|   |  |   |
| Freight 1 طرار 106-M2 مودین   | سیاره نقل مار که Ine                             | بمحضر فحص واستلام نهائي لعدد/ ١ ،   |
|   |  | ٢٠٢٠ طبقا لأمر التوريد عاليه.   |
| رسلة لسيادتكم بإشارتنا الكتابية رقم   | و و المشكلات القنية الم                          | ير حي التكرم بالعلم بأن الملاحظات   |
|   |  | ۱۸۸۰/ب بتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۴ (مرفق  |
|   |  |   |
| المالخطات ليبسني لنا عمل محضر   | من اللازم تحو تلافي/                             | حينه فبرجاء التكرم بمخاطبة الشركة لع  |
|   |  | الفحص و الاستلام النهائي.   |
|   | وشکرا ،،،  |   |
|   | وسادرا   |   |
| . (   |  |   |
| مدير إدام التحرك  |  |   |
| مهندس   |  |   |
|   |  | المناريح  |
| a cope.   |  | - 1.511   |
| V   |  | 7,000   |
| (جمال السيد ابوالخيس)   |  |   |
|   |  | 12  |
|   |  | قسم المراقبة الإلكترونية 💙 😸  |
|   |  | صادر رقم : 1111 بتاريخ :12-12-2022  |
|   |  | المراكز والكاميرات المرافز والك |
|   |  | الرادارات - مراقبة المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوفيق المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوفيق  |
|   |  | التوقيتات والأرصاد - المكتب الفنس - مراقبة الكترونية الكترونية  |
|   |  | تطوير البرامج - مراقبة اللمن الصناعي - مراقبة الكثرونية   |

#### ARAB REPUBLIC OF EGYPT SLEZ CANAL ALTHORITY

جمهورية مصر العربية ضئلة فنادانك سي

www.suczental.gov.ed

أ . حسام / ربهام

Telephone 064 3396222 - 3396333 - 3397222 ismailia

Fax. 002 064 3914764 3914785 Email Info@suezcanal.gov.eg

د رو بور فؤاد ٤ /٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ رقة الترالسويات الحلية

-- T/-12/ T912VA2 - T912VA2 - 516

بریٹ انگترونی info@suezcanal.gov eg

### إشارة الكترونية (١٣٠٥)

- إدارة التموين / متابعة - إدارة التحركات ( المواقبة الإنكترونية بالإسماعيلية ) من ( التسويات المحلية )

بخصوص أمر التوريدرقم ١٠٠- X٧٤ / ٥٧٥ في ٢٠١٨/١٢/٢٤ . الصادر لشركة تراننجل للمعدات الثقيلة والمعدل برقم ٨٠٢٠ في ٢٠٢٠/١١/١٢ لتوريد عدد / ٦ سيارات نقل ماركة Freight Line طراز M2-106 موديل ٢٠٠٠

إلى

### مرفق طيه:

- صورة إشعار إسالام بالرخ ٢٠٢١/٨/١٠ - صورة الفاتورة رقم ١٣٢٧١ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩

يرجى التكرم بإتخاذ اللازم نحو موافاتنا بمحضر فحص وإستلام نهائي طبقاً للإشعار المرفق .

مع إعتبار الموضوع هام عاجل ،،، وشكراً ،،،

وكيل مدير إدارة التموين

F-7-7

محاسب / عبدالجليل محمد عبد الجليل

قسم المراقبة البلكترونية يتاريخ 12-04-2022 وارد رقم 1721 ي الوكيد العامل عاملة

چه برزية مصر العربية مئن فناة السويس

Degr

Telephone | 064 / 3910000 / 30 Ismailia Fax. 02 / 064 / 3914784 - 3914785

C-C1/11/28- 5- 1-4 C-SSA-1. P- - - 16, 11 : 11:

## إشام ةكتابية

ـ إدار ة التموين إدارة التحركات إلى

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

إيماءاً إلى أمر توريد رقم ٢٠١٠-٨٧٥/٤٧٨ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ الصادر لشركة تراينجل للمعدات التُقيلة وبشأن إستلامنا عدد/ ١ سيارة نقل مجهزة بسلم هيدروليكي بمشتملاتها، نحيط سيادتكم علما بالملاحظات الأتية:

1. لم يتم العثور بالسيارة على:

A. Digital Techograph

B. One Safety built (From Two)

C. Electric Insulation up to 1500 volt

2. لم يتم تجربة التحقق من عمل:

Leveling Basket

ظام مانع التصادم للـ Boom مع الكابينة

وجود حساس الحمل للـBasket

3. طلعبة الهيدروليك PTO بها ضوضاء أثناء التشغيل (صوتها عالى نسبياً).

4. وجود أثر إرتطام بذراع البوم الحديد أسفل الـBasket تمنع عمل الحساس. برجاء التكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم نحو مخاطبة الشركة الموردة لتلافى الملاحظات المشار إليها عاليه.

وشڪر ا،،،

\_ صورة للشئون الفنية