## ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

**(3)** 

منههورية مصر العربية منتبة قناة السميس

		••
Dept:	عیله نی ۹/۱۹/۱۹ ) آمرکای کا لیکن و نی ۱۵/۱۹ کا	إدارة : رقم القيد. رقم الملف تليفون : "
	3.4431P7 - 0.4431P7 /35./2.	فاكس: ٤

## **FAX**

FAX NO. : 02-22591712

السيد الوكيل/ مرئيس الهيئة الإقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة

تحية طيبة ويعد،،،

بالإحالة إلى خطاباتنا المتكررة إلى هيئتكم الموقرة وآخرها رقم ١٥٦/جـ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥ (مرفق ١) بخصوص الملاحظات والأعطال الفنية لعدد/ ١٣ محطة رادار والتي تم الإنتهاء من أعمال التركيبات في شهر مارس ٢٠٢٠ وذلك ضمن تحديث نظام مراقبة وتأمين الملاحة VTMS مربق حصر جميع الملاحظات والأعطال الفنية بمحطات الرادار (مرفق ٢ – عدد/ ٤ صفحات) حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٨، وبالتنويه على مسلسل ١٢ من جدول حصر الأعطال المشار عاليه الخاص بمحطة رادار شرق الفردان وبالتجارب الأولية تلاحظ وجود تسريب زيت من صندوق التروس الخاص بوحدة الهوائي بمعدل 5,0 لتر زيت عند تشغيل لمدة ٩٠ دقيقة (حيث كمية الزيت داخل صندوق التروس وحدة هوائي كاملة وذلك بعد الفتص النهائي.

برجاء التكرم بالتنبيه بقيام شركة AIRBUS بعمل ما يلزم نحو ملافاة جميع الملاحظات والإعطال بجميع محطات الرادار وبالأخص محطة رادار شرق الفردان في أقرب وقت ممكن. علم بأنه جارى تركيب أجهزة تنظيم التغذية الكهربية بمحطتى رادار القبة وبورفؤاد بينما تم الإنتهاء من تركيب أجهزة الحماية وتنظيم التغذية الكهربية بكل محطات الرادار الأخرى.

