# Polea Trapecial ciega

NORMAS: DIN2211-ISO4183

## Tolerancias

**T** =ToleranciadelDiámetroprimitivo(dw.

**E =** Toleranciadeexcentricidadreferidaal Øexterior.

**L =** Toleranciadeoscilación lateralreferidaal Øprimitivo.

■ Máximadiferenciaenel **dw** de loscanalesenunamismapolea: **SPZ-SPA-SPB**=0,4mm., **SPC**=0,6mm.

| Ø primitivo (dw) | T (mm + | T (mm - | E (mm | L (mm | Ø primitivo (dw) | T (mm + | T (mm - | E (mm | L (mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | **224** | 1,8 | 1,8 | 0,4 | 0,4 |
| **56** | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | **236** | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 0,4 |
| **63** | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | **250** | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 0,4 |
| **71** | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | **280** | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 0,5 |
| **80** | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | **300** | 2,4 | 2,4 | 0,5 | 0,5 |
| **90** | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | **315** | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
| **100** | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | **355** | 2,8 | 2,8 | 0,5 | 0,5 |
| **112** | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | **400** | 3,2 | 3,2 | 0,5 | 0,5 |
| **118** | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | **450** | 3,6 | 3,6 | 0,6 | 0,6 |
| **125** | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | **500** | 4,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 |
| **132** | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | **560** | 4,5 | 4,5 | 0,6 | 0,6 |
| **140** | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | **630** | 5,0 | 5,0 | 0,6 | 0,6 |
| **150** | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | **710** | 5,7 | 5,7 | 0,6 | 0,6 |
| **160** | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | **800** | 6,4 | 6,4 | 0,6 | 0,6 |
| **180** | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | **900** | 7,2 | 7,2 | 0,6 | 0,6 |
| **190** | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | **1000** | 8,0 | 8,0 | 0,6 | 0,6 |
| **200** | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | **1120** | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 |
| **212** | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | **1250** | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |

## Tablade compatibilidadentre losprincipalestipos de correatrapezoidalylas poleas SIT

| PERFIL CORREAS | | CLASICAS | | | | ESTRECHAS | | | | RMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Z | A | B | C | SPZ | SPA | SPB | SPC | 3V | 5V | 8V |
| SECCION | | 10x6 | 13x8 | 17x11 | 22x14 | 9,7x8 | 12,7x10 | 17,3x13 | 22x18 | 9,5x8 | 16x13,5 | 25,5x23 |
| Poleas ciegas | SPZ | ● | | | | ● | | | | ● | | |
| | SPA | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| | SPB | | | ● | | | | ● | | | | |
| | C | | | | ● | | | | ○ | | | |
| Poleas para taper | SPZ | ● | | | | ● | | | | ● | | |
| | SPA | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| | SPB | | | ● | | | | ● | | | | |
| | SPC | | | | ● | | | | ● | | | |


● =SI ○ =NO


# Polea Trapecial ciega


NORMAS: DIN2211-ISO4183

## “PT” SPZ / Z / 3V


### FIGURASYDIMENSIONES








**P** (maciza)




**D** (rebajada)




**R** (conrádios)

**Material:**
fundiciónDIN1691GG20-GG25

**Tratamiento:**
fosfatadasennegro

| | dw≤80 | dw>80 |
|---|---|---|
| α | 34° | 38° |

| Nºcanales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **50** | 1 | P | 32 | 28 |
| | 2 | P | 35 | 35 |
| | 3 | P | 35 | 44 |
| | 4 | P | 35 | 56 |
| **56** | 1 | P | 32 | 28 |
| | 2 | P | 40 | 35 |
| | 3 | P | 42 | 44 |
| | 4 | P | 42 | 56 |
| **63** | 1 | P | 40 | 28 |
| | 2 | P | 40 | 35 |
| | 3 | P | 42 | 44 |
| | 4 | P | 42 | 56 |
| **71** | 1 | P | 40 | 28 |
| | 2 | P | 48 | 35 |
| | 3 | P | 50 | 44 |
| | 4 | P | 50 | 56 |
| **75** | 1 | P | 40 | 28 |
| | 2 | P | 50 | 35 |
| | 3 | P | 50 | 44 |
| | 4 | P | 50 | 56 |
| **80** | 1 | D | 40 | 28 |
| | 2 | P | 50 | 35 |
| | 3 | P | 50 | 44 |
| | 4 | P | 65 | 56 |
| | 5 | P | 65 | 68 |
| **85** | 1 | D | 40 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | P | 50 | 44 |
| | 4 | P | 65 | 56 |
| | 5 | P | 65 | 68 |
| **90** | 1 | D | 40 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | D | 50 | 44 |
| | 4 | P | 65 | 56 |
| | 5 | P | 68 | 68 |
| **95** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | D | 50 | 40 |
| | 4 | P | 65 | 56 |
| | 5 | P | 68 | 68 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **100** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | D | 60 | 40 |
| | 4 | P | 65 | 56 |
| | 5 | P | 68 | 68 |
| **106** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | D | 60 | 40 |
| | 4 | D | 65 | 56 |
| | 5 | D | 68 | 68 |
| **112** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | D | 60 | 40 |
| | 4 | D | 68 | 52 |
| | 5 | D | 68 | 60 |
| **118** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | D | 60 | 40 |
| | 4 | D | 68 | 52 |
| | 5 | D | 71 | 60 |
| **125** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 35 |
| | 3 | D | 60 | 40 |
| | 4 | D | 68 | 52 |
| | 5 | D | 75 | 60 |
| **132** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 40 |
| | 3 | D | 60 | 40 |
| | 4 | D | 68 | 52 |
| | 5 | D | 75 | 60 |
| **140** | 1 | D | 45 | 28 |
| | 2 | D | 50 | 40 |
| | 3 | D | 60 | 40 |
| | 4 | D | 68 | 52 |
| | 5 | D | 75 | 60 |
| **150** | 1 | D | 45 | 32 |
| | 2 | D | 60 | 40 |
| | 3 | D | 60 | 45 |
| | 4 | D | 68 | 52 |
| | 5 | D | 75 | 60 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **160** | 1 | D | 55 | 32 |
| | 2 | D | 60 | 40 |
| | 3 | D | 68 | 45 |
| | 4 | D | 68 | 52 |
| | 5 | D | 80 | 60 |
| **180** | 1 | D | 55 | 32 |
| | 2 | D | 60 | 40 |
| | 3 | D | 68 | 45 |
| | 4 | D | 80 | 52 |
| | 5 | D | 80 | 60 |
| **200** | 1 | D-6F | 55 | 32 |
| | 2 | D-6F | 65 | 40 |
| | 3 | D-6F | 68 | 45 |
| | 4 | D-6F | 80 | 52 |
| | 5 | D-6F | 80 | 60 |
| **224** | 1 | 3R | 55 | 32 |
| | 2 | 3R | 65 | 40 |
| | 3 | 3R | 68 | 45 |
| | 4 | 3R | 80 | 52 |
| | 5 | 3R | 80 | 60 |
| **250** | 1 | 3R | 55 | 32 |
| | 2 | 3R | 62 | 40 |
| | 3 | 3R | 68 | 45 |
| | 4 | 3R | 80 | 52 |
| | 5 | 3R | 88 | 60 |
| **280** | 1 | 3R | 68 | 45 |
| | 2 | 3R | 68 | 45 |
| | 3 | 3R | 80 | 50 |
| | 4 | 3R | 80 | 52 |
| | 5 | 3R | 96 | 60 |
| **315** | 1 | 3R | 68 | 45 |
| | 2 | 3R | 68 | 45 |
| | 3 | 3R | 80 | 50 |
| | 4 | 3R | 96 | 55 |
| | 5 | 3R | 96 | 60 |
| **355** | 1 | 3R | 68 | 45 |
| | 2 | 3R | 68 | 45 |
| | 3 | 3R | 80 | 50 |
| | 4 | 3R | 96 | 55 |
| | 5 | 3R | 96 | 60 |


**VéasecorreasZX/Zenpáginas???**
**VéasecorreasSPZX/SPZ enpáginas???**
**Véasecorreas3VX/3Venpágina???**


# Polea Trapecial ciega


NORMAS: DIN2211-ISO4183

## "PT" SPA / A


### FIGURASYDIMENSIONES








**P** (maciza)




**D** (rebajada)




**R** (conrádios)

**Material:**
fundiciónDIN1691GG20-GG25
**Tratamiento:**
fosfatadasennegro

| α | dw≤118 | dw>118 |
|---|---|---|
| | 34° | 38° |

| Nºcanales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | P | 32 | 35 |
| | 2 | P | 40 | 45 |
| | 3 | P | 40 | 54 |
| 56 | 1 | P | 35 | 35 |
| | 2 | P | 40 | 45 |
| | 3 | P | 40 | 54 |
| 63 | 1 | P | 40 | 35 |
| | 2 | P | 40 | 45 |
| | 3 | P | 40 | 54 |
| | 4 | P | 40 | 68 |
| | 5 | P | 40 | 84 |
| 71 | 1 | P | 40 | 35 |
| | 2 | P | 50 | 45 |
| | 3 | P | 52 | 54 |
| | 4 | P | 52 | 68 |
| | 5 | P | 52 | 84 |
| 75 | 1 | P | 40 | 35 |
| | 2 | P | 50 | 45 |
| | 3 | P | 52 | 54 |
| | 4 | P | 52 | 68 |
| | 5 | P | 52 | 84 |
| 80 | 1 | P | 45 | 35 |
| | 2 | P | 50 | 45 |
| | 3 | P | 62 | 54 |
| | 4 | P | 62 | 68 |
| | 5 | P | 62 | 84 |
| 85 | 1 | D | 45 | 35 |
| | 2 | P | 50 | 45 |
| | 3 | P | 54 62 | |
| | 4 | P | 62 | 68 |
| | 5 | P | 62 | 84 |
| 90 | 1 | D | 45 | 35 |
| | 2 | P | 60 | 45 |
| | 3 | P | 62 | 54 |
| | 4 | P | 68 | 68 |
| | 5 | P | 68 | 84 |
| 95 | 1 | D | 45 | 35 |
| | 2 | P | 60 | 45 |
| | 3 | P | 62 | 54 |
| | 4 | P | 68 | 68 |
| | 5 | P | 68 | 84 |
| 100 | 1 | D | 45 | 35 |
| | 2 | P | 60 | 45 |
| | 3 | P | 62 | 54 |
| | 4 | P | 70 | 50 |
| | 5 | P | 70 | 50 |
| 106 | 1 | D | 45 | 35 |
| | 2 | P | 60 | 45 |
| | 3 | P | 60 | 50 |
| | 4 | P | 68 | 50 |
| | 5 | P | 68 | 50 |
| 112 | 1 | D | 45 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 60 | 50 |
| | 4 | P | 68 | 50 |
| | 5 | P | 68 | 50 |
| 118 | 1 | D | 60 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 70 | 50 |
| | 4 | P | 70 | 50 |
| | 5 | P | 80 | 50 |
| 125 | 1 | D | 55 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 68 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 50 |
| 132 | 1 | D | 55 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 68 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 50 |
| 140 | 1 | D | 60 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 68 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 50 |
| 150 | 1 | D | 60 | 40 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 68 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 50 |
| 160 | 1 | D | 60 | 40 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 80 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 50 |
| 170 | 1 | D | 60 | 40 |
| | 2 | D | 60 | 45 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 80 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 50 |
| 180 | 1 | D | 65 | 40 |
| | 2 | D | 68 | 50 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 80 | 60 |
| | 5 | D | 80 | 65 |
| 190 | 1 | D | 65 | 40 |
| | 2 | D | 68 | 50 |
| | 3 | D | 68 | 50 |
| | 4 | D | 80 | 60 |
| | 5 | D | 80 | 65 |
| 200 | 1 | D-6F | 65 | 40 |
| | 2 | D-6F | 68 | 50 |
| | 3 | D-8F | 75 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 60 |
| | 5 | D | 88 | 65 |
| 224 | 1 | D-6F | 65 | 40 |
| | 2 | D-6F | 68 | 50 |
| | 3 | D-6F | 75 | 50 |
| | 4 | D-6F | 88 | 60 |
| | 5 | D-6F | 88 | 65 |
| 236 | 1 | D-6F | 68 | 40 |
| | 2 | D-6F | 68 | 50 |
| | 3 | D-6F | 75 | 50 |
| | 4 | D-8F | 88 | 60 |
| | 5 | D-8F | 88 | 65 |
| 250 | 1 | 3R | 75 | 50 |
| | 2 | 3R | 75 | 50 |
| | 3 | 3R | 75 | 50 |
| | 4 | 3R | 88 | 60 |
| | 5 | 3R | 96 | 65 |
| 280 | 1 | 3R | 68 | 50 |
| | 2 | 3R | 75 | 50 |
| | 3 | 3R | 75 | 50 |
| | 4 | 3R | 88 | 60 |
| | 5 | 3R | 96 | 65 |
| 300 | 1 | 3R | 75 | 50 |
| | 2 | 3R | 75 | 50 |
| | 3 | 3R | 88 | 60 |
| | 4 | 3R | 88 | 60 |
| | 5 | 3R | 96 | 70 |
| 315 | 2 | 3R | 75 | 50 |
| | 3 | 3R | 88 | 60 |
| | 4 | 3R | 88 | 60 |
| | 5 | 3R | 96 | 70 |
| 355 | 2 | 3R | 88 | 60 |
| | 3 | 3R | 88 | 60 |
| | 4 | 3R | 88 | 60 |
| | 5 | 3R | 96 | 70 |
| 400 | 2 | 6R | 88 | 60 |
| | 3 | 6R | 96 | 65 |
| | 4 | 6R | 96 | 65 |
| | 5 | 6R | 96 | 70 |
| 450 | 2 | 6R | 88 | 60 |
| | 3 | 6R | 96 | 65 |
| | 4 | 6R | 104 | 70 |
| | 5 | 6R | 104 | 70 |
| 500 | 2 | 6R | 88 | 60 |
| | 3 | 6R | 96 | 65 |
| | 4 | 6R | 104 | 70 |
| | 5 | 6R | 104 | 70 |
| 560 | 2 | 6R | 88 | 60 |
| | 3 | 6R | 96 | 65 |
| | 4 | 6R | 104 | 70 |
| | 5 | 6R | 104 | 70 |
| 630 | 3 | 6R | 104 | 65 |
| | 4 | 6R | 112 | 70 |
| | 5 | 6R | 120 | 75 |
| 800 | 3 | 6R | 128 | 100 |
| | 4 | 6R | 128 | 100 |
| | 5 | 6R | 145 | 110 |



**VéasecorreasAX/Aenpáginas???**
**VéasecorreasSPAX/SPA enpáginas???**


# Polea Trapecial ciega

NORMAS: DIN2211-ISO4183


## “PT” SPB / B / 5V

### FIGURASYDIMENSIONES





**P** (maciza)




**D** (rebajada)




**R** (conrádios)

**Material:**
fundiciónDIN1691GG20-GG25
**Tratamiento:**
fosfatadasennegro

| | dw≤190 | dw>190 |
|---|---|---|
| α | 34° | 38° |

| Nºcanales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 25 | 44 | 63 | 82 | 101 | 120 | 139 | 158 | 177 | 196 | 215 | 234 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | P | 40 | 35 |
| | 2 | P | 40 | 48 |
| 71 | 1 | P | 45 | 35 |
| | 2 | P | 45 | 48 |
| | 3 | P | 45 | 67 |
| 75 | 1 | P | 45 | 35 |
| | 2 | P | 45 | 48 |
| | 3 | P | 45 | 67 |
| 80 | 1 | P | 50 | 35 |
| | 2 | P | 50 | 48 |
| | 3 | P | 50 | 67 |
| | 4 | P | 52 | 86 |
| | 5 | P | 58 | 105 |
| 85 | 1 | P | 50 | 35 |
| | 2 | P | 50 | 48 |
| | 3 | P | 52 | 67 |
| | 4 | P | 58 | 86 |
| | 5 | P | 58 | 105 |
| 90 | 1 | P | 50 | 35 |
| | 2 | P | 50 | 48 |
| | 3 | P | 58 | 67 |
| | 4 | P | 65 | 50 |
| | 5 | P | 65 | 50 |
| 95 | 1 | P | 52 | 35 |
| | 2 | P | 55 | 48 |
| | 3 | P | 58 | 67 |
| | 4 | P | 65 | 50 |
| | 5 | P | 65 | 50 |
| 100 | 1 | P | 52 | 35 |
| | 2 | P | 55 | 48 |
| | 3 | P | 58 | 67 |
| | 4 | P | 65 | 50 |
| | 5 | P | 65 | 50 |
| 106 | 1 | D | 50 | 35 |
| | 2 | D | 55 | 48 |
| | 3 | P | 65 | 50 |
| | 4 | P | 65 | 50 |
| | 5 | P | 75 | 50 |
| 112 | 1 | D | 55 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 48 |
| | 3 | P | 65 | 50 |
| | 4 | P | 75 | 50 |
| | 5 | P | 75 | 50 |
| 118 | 1 | D | 55 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 48 |
| | 3 | P | 75 | 50 |
| | 4 | P | 75 | 50 |
| | 5 | P | 75 | 50 |
| 125 | 1 | D | 55 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 48 |
| | 3 | D | 75 | 50 |
| | 4 | D | 75 | 50 |
| | 5 | D | 75 | 50 |
| | 6 | P | 80 | 60 |
| 132 | 1 | D | 60 | 35 |
| | 2 | D | 60 | 48 |
| | 3 | D | 75 | 50 |
| | 4 | D | 80 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 60 |
| | 6 | D | 80 | 60 |
| 140 | 1 | D | 60 | 35 |
| | 2 | D | 65 | 48 |
| | 3 | D | 75 | 50 |
| | 4 | D | 80 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 60 |
| | 6 | D | 80 | 60 |
| 150 | 1 | D | 60 | 40 |
| | 2 | D | 65 | 50 |
| | 3 | D | 75 | 50 |
| | 4 | D | 80 | 50 |
| | 5 | D | 80 | 60 |
| | 6 | D | 88 | 60 |
| 160 | 1 | D | 65 | 40 |
| | 2 | D | 68 | 50 |
| | 3 | D | 80 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 50 |
| | 5 | D | 88 | 60 |
| | 6 | D | 88 | 65 |
| 170 | 1 | D | 65 | 40 |
| | 2 | D | 68 | 50 |
| | 3 | D | 80 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 50 |
| | 5 | D | 88 | 60 |
| | 6 | D | 104 | 65 |
| 180 | 1 | D | 65 | 40 |
| | 2 | D | 68 | 50 |
| | 3 | D | 80 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 60 |
| | 5 | D | 88 | 70 |
| | 6 | D | 104 | 70 |
| 190 | 1 | D | 65 | 40 |
| | 2 | D | 68 | 50 |
| | 3 | D | 80 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 60 |
| | 5 | D | 88 | 70 |
| | 6 | D | 104 | 70 |
| 200 | 1 | D | 68 | 40 |
| | 2 | D | 68 | 50 |
| | 3 | D | 80 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 60 |
| | 5 | D | 88 | 70 |
| | 6 | D | 104 | 80 |
| 212 | 1 | D-6F | 68 | 40 |
| | 2 | D-6F | 68 | 50 |
| | 3 | D | 80 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 60 |
| | 5 | D | 88 | 70 |
| | 6 | D | 104 | 80 |
| 224 | 1 | D-6F | 68 | 45 |
| | 2 | D-6F | 75 | 50 |
| | 3 | D-6F | 80 | 50 |
| | 4 | D | 88 | 60 |
| | 5 | D | 96 | 70 |
| | 6 | D | 104 | 80 |
| 236 | 1 | D-6F | 68 | 45 |
| | 2 | D-6F | 75 | 50 |
| | 3 | D-6F | 80 | 60 |
| | 4 | D-6F | 88 | 65 |
| | 5 | D-6F | 96 | 75 |
| | 6 | D | 104 | 80 |
| 250 | 1 | 3R | 70 | 45 |
| | 2 | 3R | 75 | 50 |
| | 3 | 3R | 88 | 60 |
| | 4 | 3R | 96 | 65 |
| | 5 | D-6F | 104 | 75 |
| | 6 | D-6F | 104 | 80 |
| 280 | 1 | 3R | 75 | 45 |
| | 2 | 3R | 75 | 50 |
| | 3 | 3R | 88 | 60 |
| | 4 | 3R | 96 | 65 |
| | 5 | 3R | 104 | 75 |
| | 6 | 3R | 104 | 80 |
| 300 | 1 | 3R | 75 | 50 |
| | 2 | 3R | 80 | 50 |
| | 3 | 3R | 88 | 60 |
| | 4 | 3R | 96 | 65 |
| | 5 | 3R | 104 | 75 |
| | 6 | 3R | 104 | 80 |
| 315 | 2 | 3R | 88 | 60 |
| | 3 | 3R | 88 | 60 |
| | 4 | 3R | 96 | 65 |
| | 5 | 3R | 104 | 75 |
| | 6 | 3R | 120 | 90 |
| 355 | 2 | 3R | 88 | 60 |
| | 3 | 3R | 96 | 60 |
| | 4 | 3R | 96 | 65 |
| | 5 | 3R | 104 | 75 |
| | 6 | 3R | 120 | 90 |
| 400 | 2 | 6R | 88 | 60 |
| | 3 | 6R | 96 | 65 |
| | 4 | 6R | 104 | 75 |
| | 5 | 6R | 112 | 85 |
| | 6 | 6R | 120 | 100 |
| 450 | 2 | 6R | 88 | 60 |
| | 3 | 6R | 96 | 65 |
| | 4 | 6R | 104 | 75 |
| | 5 | 6R | 112 | 85 |
| | 6 | 6R | 120 | 100 |
| 500 | 2 | 6R | 96 | 65 |
| | 3 | 6R | 104 | 75 |
| | 4 | 6R | 112 | 85 |
| | 5 | 6R | 120 | 90 |
| | 6 | 6R | 128 | 100 |
| 560 | 2 | 6R | 96 | 65 |
| | 3 | 6R | 104 | 75 |
| | 4 | 6R | 112 | 85 |
| | 5 | 6R | 120 | 90 |
| | 6 | 6R | 128 | 105 |
| 630 | 2 | 6R | 104 | 75 |
| | 3 | 6R | 120 | 90 |
| | 4 | 6R | 128 | 105 |
| | 5 | 6R | 145 | 115 |
| | 6 | 6R | 145 | 115 |
| 710 | 2 | 6R | 96 | 65 |
| | 3 | 6R | 112 | 75 |
| | 4 | 6R | 120 | 90 |
| | 5 | 6R | 128 | 105 |
| | 6 | 6R | 145 | 115 |
| 800 | 2 | 6R | 104 | 70 |
| | 3 | 6R | 120 | 90 |
| | 4 | 6R | 128 | 105 |
| | 5 | 6R | 145 | 115 |
| | 6 | 6R | 145 | 115 |


VéasecorreasBX/Benpáginas???
Véasecorreas5VX/5Venpágina???
VéasecorreasSPBX/SPB enpáginas???


# Polea Trapecial ciega


NORMAS: DIN2211-ISO4183

## "PT" C


### FIGURAS Y DIMENSIONES








**P** (maciza)




**D** (rebajada)




**R** (conrádios)

**Material:**
fundiciónDIN1691GG20-GG25
**Tratamiento:**
fosfatadasennegro

| | dw≤315 | dw>315 |
|---|---|---|
| α | 34° | 38° |

| Nºcanales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 34 | 59,5 | 85 | 110,5 | 136 | 161,5 | 187 | 212,5 | 238 | 263,5 | 289 | 314,5 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **140** | 1 | D | 62 | 58 |
| | 2 | D | 70 | 58 |
| | 3 | D | 74 | 70 |
| | 4 | D | 74 | 74 |
| | 5 | D | 74 | 78 |
| | 6 | D | 75 | 78 |
| **150** | 1 | D | 62 | 59 |
| | 2 | D | 70 | 61 |
| | 3 | D | 70 | 70 |
| | 4 | D | 74 | 74 |
| | 5 | D | 75 | 78 |
| | 6 | D | 78 | 78 |
| **160** | 1 | D | 62 | 59 |
| | 2 | D | 70 | 61 |
| | 3 | D | 76 | 70 |
| | 4 | D | 78 | 74 |
| | 5 | D | 78 | 78 |
| | 6 | D | 82 | 78 |
| **170** | 1 | D | 70 | 60 |
| | 2 | D | 70 | 62 |
| | 3 | D | 76 | 74 |
| | 4 | D | 82 | 76 |
| | 5 | D | 82 | 78 |
| | 6 | D | 87 | 80 |
| **180** | 1 | D | 70 | 60 |
| | 2 | D | 70 | 60 |
| | 3 | D | 78 | 72 |
| | 4 | D | 82 | 74 |
| | 5 | D | 82 | 80 |
| | 6 | D | 87 | 82 |
| **190** | 1 | D | 70 | 60 |
| | 2 | D | 74 | 60 |
| | 3 | D | 78 | 72 |
| | 4 | D | 82 | 74 |
| | 5 | D | 84 | 80 |
| | 6 | D | 88 | 85 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **200** | 1 | D | 71 | 60 |
| | 2 | D | 73 | 72 |
| | 3 | D | 83 | 76 |
| | 4 | D | 90 | 88 |
| | 5 | D | 92 | 92 |
| | 6 | D | 96 | 98 |
| **224** | 1 | D | 71 | 63 |
| | 2 | D | 76 | 68 |
| | 3 | D | 83 | 76 |
| | 4 | D | 93 | 90 |
| | 5 | D | 93 | 92 |
| | 6 | D | 95 | 98 |
| **250** | 1 | D | 82 | 63 |
| | 2 | D | 82 | 71 |
| | 3 | D | 90 | 80 |
| | 4 | D | 95 | 90 |
| | 5 | D | 100 | 96 |
| | 6 | D | 102 | 102 |
| **280** | 1 | D | 82 | 64 |
| | 2 | D | 82 | 74 |
| | 3 | D | 90 | 80 |
| | 4 | D | 95 | 90 |
| | 5 | D | 100 | 96 |
| | 6 | D | 102 | 102 |
| **300** | 1 | R | 85 | 65 |
| | 2 | R | 90 | 75 |
| | 3 | R | 90 | 80 |
| | 4 | R | 105 | 90 |
| | 5 | R | 105 | 95 |
| | 6 | R | 105 | 107 |
| **315** | 1 | R | 85 | 65 |
| | 2 | R | 90 | 75 |
| | 3 | R | 90 | 80 |
| | 4 | R | 105 | 90 |
| | 5 | R | 105 | 95 |
| | 6 | R | 105 | 107 |

| Diametro primitivo | Nº canales | Figura | M (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **355** | 1 | R | 100 | 70 |
| | 2 | R | 105 | 75 |
| | 3 | R | 105 | 80 |
| | 4 | R | 115 | 90 |
| | 5 | R | 115 | 95 |
| | 6 | R | 115 | 110 |
| **400** | 1 | R | 100 | 70 |
| | 2 | R | 105 | 75 |
| | 3 | R | 105 | 80 |
| | 4 | R | 120 | 90 |
| | 5 | R | 120 | 95 |
| | 6 | R | 120 | 110 |
| **450** | 1 | R | 105 | 70 |
| | 2 | R | 110 | 75 |
| | 3 | R | 110 | 80 |
| | 4 | R | 120 | 95 |
| | 5 | R | 120 | 100 |
| | 6 | R | 120 | 110 |
| **500** | 1 | R | 110 | 75 |
| | 2 | R | 115 | 80 |
| | 3 | R | 115 | 85 |
| | 4 | R | 125 | 100 |
| | 5 | R | 125 | 110 |
| | 6 | R | 125 | 115 |
| **560** | 1 | R | 110 | 75 |
| | 2 | R | 115 | 80 |
| | 3 | R | 115 | 85 |
| | 4 | R | 125 | 100 |
| | 5 | R | 125 | 110 |
| | 6 | R | 125 | 115 |
| **630** | 1 | R | 115 | 75 |
| | 2 | R | 120 | 80 |
| | 3 | R | 120 | 95 |
| | 4 | R | 130 | 100 |
| | 5 | R | 130 | 110 |
| | 6 | R | 130 | 115 |

**VéasecorreasCX/Cenpáginas???**
**VéasecorreasSPCX/SPC enpáginas???**