## Описание переменных и целевой функции задачи построения расписания

## Вариант (состав переменных) расписания х

Для всех заказов i содержит информацию:

- M(i) количество частей заказа. Для каждой части заказа m=1, ..., M(i):
  - *V*(*i*, *m*) − объем
  - -Plant(i, m) завод, на котором выполняется часть заказа нужно, если не фиксирован
  - -k(i, m) агрегат, на котором выполняется часть заказа (равно 0, если данная часть заказа берется с СГП)
  - <list>Casts(i, m) список ходок части заказа. Для каждой ходки cast:
    - Blanks(cast) количество занятых кристаллизаторов на литейной машине
    - Ingots(cast) количество слитков в одной заготовке
- *nCont(i, plant, cont)* количество контейнеров типа *cont*, используемое для перевозки всех частей заказа с завода *plant* (производимый объем заказа определяется по количеству контейнеров и их грузоподъемности)

Для всех агрегатов k содержит информацию:

- - vпорядоченный список частей заказов, выполняемых на агрегате
- <list> $T^s_{clean}(colle)$ ,  $T^s_{clean}(distr)$ ,  $T^s_{snif}(cm)$ ,  $T^s_{pdbf}(cm)$ ,  $T^s_{cryst}(cm)$  времена начала периодических операций (различные чистки), плавающих в течение заданной смены (в прототипе проводятся в самом начале указанной смены, между ходками).

## Расписание $\psi(x)$

Для всех частей заказов содержит информацию:

- $-T^{S}(i,m)$  время начала исполнения части заказа (дата, смена, время)
- $T^f(i, m)$  время окончания исполнения части заказа (дата, смена, время)

Для всех агрегатов k содержит информацию по сменам *shift*:

- < list>Orders(k, shift) заказы, выполняемые в смену. Для каждого заказа order:
  - nCasts(k, shift, order) число ходок по выполнению заказа в смену
  - nIngots(k, shift, order) число слитков заказа в смену

## Целевая функция f(x)

Описан случай, когда каждый заказ i производится на одном заводе Plant(i). Если на 1 заказ приходится 2 завода, то нужно рассматривать части заказа, произведенные на этих заводах, отдельно.

$$f(x) = \sum_{i} \begin{pmatrix} V(i) * \Big( Prem(i) - PremA7 \Big( Plant(i) \Big) - Cost \Big( Plant(i), Mark(i), Form(i) \Big) \Big) - \\ - ClippingCost \Big( i, V_{clipping}(i, x) \Big) - \\ - TransportCost(i, Plant(i), x) - Store_{penalty}(i, x) - Delay_{penalty}(i, x) \\ - ChangeCost(x) - FilterChangeCost(x) \end{pmatrix}$$

где:

Объем всего заказа: 
$$V(i) = \sum_{m=1}^{M(i)} V(i,m)$$

Общая формула затрат на переплавку слитков объемом V с премией prem на заводе plant:

$$MeltCost(prem, plant, V) = V * (AddCost(plant) + MeltingLoss(plant) * (LME + prem))$$

Затраты на переплавку обрези заказа i:

$$ClippingCost(i, V_{clipping}(i, x)) = MeltCost(Prem(i), Plant(i), V_{clipping}(i, x))$$

Затраты на промывку и чистку миксеров:

$$ChangeCost(x) =$$

$$= \sum_{change \in Changes(x)} \left( \frac{MeltCost\left(Prem\left(i_p(change)\right), Plant(change), V_{change}(change)\right) + }{+I_{clean}(change) * CleanCost(k(change))} \right) + \left( \frac{1}{2} \left($$

Затраты на промывку фильтров:

$$FilterChangeCost(x) =$$

$$Futer Change Cost(x) = \sum_{f change \in fChanges(x)} Melt Cost \left(Prem\left(i_p(fchange)\right), Plant(fchange), V_{change}(fchange)\right)$$

Затраты на транспортировку:

$$TransportCost(i, plant, x) = \sum_{cont} nCont(i, plant, cont) * TrCost(plant, Dest(i), Form(i), cont)$$

Штраф за досрочное производство (с учетом каждой части заказа):

$$Store_{Penalty}(i, plant, x) = \sum_{m=1}^{M(i)} V(i, m) * \left(LME + PremA7(plant)\right) * I * \frac{ShippingDate(i) - T^f(i, m)}{365}$$

Штраф за просроченное производство:  $Delay_{penalty}(i,x)$