Général:								Vmax (V)	5,00			
Légende:	Tuning							Vmax (q)	65536			
Legenue.	From schematic a	and MAM	E									
	To VHDL program											
Equations gé	Tension finale		V	′f								
	Tension condensa	ateur		Jc								
				0.6.11								
	Uc(n+1) = Uc(n) +	+ du	d	u = (Vf-Uc)	. dt / (R.C)							
	Méthode 1 : actua											
	Méthode 2 : augn	nenter Uc	d'une v	aleur consta	ante à inter	valle proporti	onel à (Vf-U	c)				
	Méthode choisie	1 : on act	ualise U	c tous les k	coup d'hor	loge (1/Fs)						
	INCUITORS CITOLOG			0 10 do 100 11	ocup a.i.c.	1090 (171 0)						
			d	u = (Vf-Uc)	. (k/Fs) / (F	R.C)						
	Simple à calculer	ei ·	/1	k/Fs) / (R.C	) = 1/2/n							
	Simple a calculer	31 .		= R.C.Fs /								
	du = (Vf-Uc) / 2^n	I										
	Choisir Fs, n pour	r avoir :				de temporelle miter la taille				-		
			n	petit (<8) p	our garder	la précision o	du pas de te					
	Fs : {10/50}					ıt diminuer Fs						
	n : {6/7/8}											
Effect1												
Commande					Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1		
	Fs(MHz) V(V)	10 12										
	Vd(V)	0,46										
	Vce(V)	0,2		harge	3,32	0,16872	8	6591	43559		170	R1//R2, C
	R1 (kOhm)	100		)écharge	0,71	0,00314	8	123	9300			R1//R2//R3,C
R24 R22	R2 (kOhm) R3 (kOhm)	33 0,47										
C7	C (µF)	6,8										
	- (1 )											
Oscillateur	Fa(MILE)	50			Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1		
	Fs(MHz) Vb(V)	50										
	Vce(V)	0,2		harge	5,00	0,000094	7	37	65536		512	R1+R2, C
R25	R1 (kOhm)	47		)écharge	0,20	0,000047	7	18	2621			R2, C
R26 C8	R2 (kOhm)	0,001										
Co	C (μF)	0,001										
Filter					Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1		
	Fs(MHz)	10										
	V1(V) V2(V)	5		harge	5,00	0,000427	7	33	65536		512	R1//R2, C
R19	R1 (kOhm)	100		Pécharge	0,00	0,000427	7	33			312	R1//R2, C
R20	R2 (kOhm)	10										
C5	C (µF)	0,047										
Effect2												
Oscillateur1					Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1		
	Fs(MHz)	10										
	Vb(V) Vce(V)	5 0,2		harge	5,00	0,001470	8	57	65536		256	R1+R2, Ca
R40	R1 (kOhm)	47		)écharge	0,20	0,001000	8					R2, Ca
R41	R2 (kOhm)	100	С	harge	5,00	0,070560	8				256	R1+R2, Cb
C18 C16	C1 (µF)	0,01		)écharge	0,20	0,048000	8				250	R2, Cb
C16	C2 (µF) C3 (µF)	0,47		harge Décharge	5,00 0,20	0,148470 0,101000	8				256	R1+R2, Cc R2, Cc
	Ca = C1	0,01		harge	5,00	0,217560	8				256	R1+R2, Cd
	Cb = C1//C2	0,48		écharge	0,20	0,148000	8	5781	2621			R2, Cd
	Cc = C1//C3 Cd = C1//C2//C3	1,01 1,48										
	04 - 01//02//03	1,40	1		1			1	1			
Oscillateur2					Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1		
	Fs(MHz)	10 5										
	Vb(V) Vce(V)	0,2		harge	5,00	1,020000	8	39844	65536		256	R1+R2, C
R23	R1 (kOhm)	510		Pécharge	0,20	0,510000	8					R2, C
R24	R2 (kOhm)	510										•
C20	C (µF)	1										
Filter				osc2,osc1	Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1		
	Fs(MHz)	10		output	(-)				(-1)			
D.10	V(V)	5										
R42 R45	R1 (kOhm) R2 (kOhm)	10 5,1		00	1,00	0,305197	8	11922	13159			Rs, C
	R3 (kOhm)	5,1		01	1,00	0,305197	8					Rs, C Rs, C
	j ()	0,1		J1	1,01	5,000101	U	11022	10100			1.0, 0

## Feuille1

R555 B+	R4 (kOhm)	5	10	4,00	0,305197	8	11922	52377	•	Rs, C
R555 GND	R5 (kOhm)	10	11	4,50	0,305197	8	11922			Rs, C
C22	C (µF)	100		4,00	0,000107	J	11022	30337		113, 0
<i>J</i>	R4p	3,33333	R4n -	R4//R1						
	R5p	5,55555		R5//R1						
	Rp	1,67763			R5p = R3//R4p	\/P5				
	Rs	3,05197			R3 – Rp/R3 <sup>2</sup>	)//ICO				-
	IV2	3,03197	1/1/5 =	1/NZ T 1/	N3 – NP/N3-					
Oscillateur3				Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1	7
	Fs(MHz)	50		_ ` ′	( )				<u> </u>	
	Vb(V)	5								
	Vce(V)	0,2	Charge	5,00	0,000040	6	31	65536	102	24 R1+R2, C
R47	R1 (kOhm)	20	Décharge	0,20	0,000020	6	16			R2, C
R48	R2 (kOhm)	20		-, -	-,	-				, ,
C23	C (µF)	0,001								
	j- (i /	.,			ı	1				
Effect3 (nois										_
Commande <sup>1</sup>				Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1	
	Fs(MHz)	10								
	V(V)	5								
	Vd(V)	0,46								
	Vce(V)	0,2	Charge	4,54	0,14504	8	5666	59507	23	R1+R2+R3, C
R49	R1 (kOhm)	1	Décharge	0,66	0,00224	8	88	8651		R2, C
R51	R2 (kOhm)	0,33								
R52	R3 (kOhm)	20								
C24	C (µF)	6,8								
Commande				Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1	
	Fs(MHz)	10								
	V(V)	5								
	Vd(V)	0,46								
	Vce(V)	0,2	Charge	4,42	0,00880	8	344			<b>→</b> ` ′ ′
R50	R1 (kOhm)	1	Décharge	0,00	0,31960	8	12484			R3, C
R53	R2 (kOhm)	0,33								
R54	R3 (kOhm)	47								
C24	C (µF)	6,8								
	1.			1400	50()	D: 0**		) // )	10: 1	¬ ,,, ,, ,,
Oscillateur ı		50		Vf(V)	RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1	V Cmd = +5V
	Fs(MHz)	50								TR bloqué
	Vb(V)	5			0.000/55	_		05555		D. D. O.
	Vce(V)	0,2	Charge	5,00	0,002400	7	938			, .
R73	R1a (kOhm)	47	Décharge	0,20	0,000050	7	20	2621		R2, C
R44	R2 (kOhm)	1								
	C (µF)	0,05								
U36					RC(s)	Div 2**n	k	Vf(q)	Step1	V Cmd = 0V
C36	may			\/ <del>f</del> /\/\			r.	[VI(Y)	IOLED I	
Oscillateur i		50		Vf(V)	RC(S)			` "		TP caturá
	Fs(MHz)	50		Vf(V)	KC(S)					TR saturé
	Fs(MHz) Vb(V)	5	Charge					GEE 20		
Oscillateur ı	Fs(MHz) Vb(V) Vce(V)	5 0,2	Charge	5,00	0,000178	7	69			2 R1b + R2, C
Oscillateur i	Fs(MHz) Vb(V) Vce(V) R1b (kOhm)	5 0,2 2,553	Charge Décharge				69 20			
	Fs(MHz) Vb(V) Vce(V)	5 0,2		5,00 0,20	0,000178	7 7	20			2 R1b + R2, C