

- Educação Corporativa -

Inspeção de Processos



OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO	3
CONTEXTUALIZAÇÃO	
FLUXO OPERACIONAL	
FLUXO DO PROCESSO	
INTRODUÇÃO	
Configurações do Sistema	10
Cadastros - Departamento/Setor	
Cargos	14
Usuários	16
Classes de não-conformidades	18
Não-conformidades	19
Centro de custo	22
Calendários	23
Recursos	25
Ensaios	27
Unidade de medida	31
Tipos de plano de amostragem	32
Plano de amostragem	34
Skip lote	39
Equipes de follow-up	
Especificações	
Grupo de produtos	
Clientes	
Produto versus cliente	
Skip teste individual	
Skip teste por grupo	63
Ordem de produção	65
OP's versus lote	
Resultados	
Medições	
Laudos	
Índices da qualidade	
Classes do produto	87
Fatores do IQP	88
Gráfico - Cartas de controle	
Gráfico – Diagrama de Pareto	
GLOSSARIO	96

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO

São habilidades e competências precisas e específicas, que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

- a) Conceitos a serem aprendidos:
- princípio epistemológico do Protheus
- nomenclatura Microsiga
- princípios da administração de inspeção de processos
- integrações

b) Habilidades a serem dominadas:

- domínio conceitual do Sistema.
- propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga-Inspeção de Processos.
- capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente Inspeção de Processos.
- capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga..
- domínio técnico-operacional do Protheus.
- capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema

c) Técnicas a serem aprendidas

- implantação do ambiente de Inspeção de Processos.
- operacionalização do ambiente.
- aplicação e utilização plenas das funcionalidades do sistema Inspeção de Processos.

d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Microsiga Inspeção de Processos.
- capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente.
- capacidade de execução.

Objetivos específicos do curso

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus Inspeção de Processos.
- Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga.
- Implantar e operar o sistema no ambiente de Inspeção de Processos.
- Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus Inspeção de Processos.

3

CONTEXTUALIZAÇÃO

O ambiente Inspeção de Processos do Quality Protheus, como o próprio nome lhe atribui, tem por objetivo inspecionar cada uma das etapas que compõe os procedimentos da produção ou qualquer outra rotina que exija certificação.

Este ambiente possui como estrutura básica os seguintes itens, descritos a seguir:


- Cadastramento dos planos de amostragem a serem utilizados nas avaliações dos lotes.
- Cadastramento de skip lote e skip teste, para definir o regime de inspeção, podendo estes ser individuais ou em grupo.
- Cadastramento dos funcionários responsáveis e suas respectivas funções e centros de custos.
- Definições dos produtos como cadastramento, especificações, grupo e informativos de produtos.
- Relação de não-conformidades e suas respectivas classes.
- Cadastramento de ensaios com diversos tipos de cartas estatísticas.
- Controle da produção, através de:
- · Resultados obtidos.
- Gerenciamento de índices da qualidade, obtidos na inspeção dos processos, onde obtemos:
 - cadastramento dos índices de qualidade.
 - cadastramento de classes de produto e de não-conformidades.
 - cadastramento de fatores, sendo:
 - de laudo (de inspeção).
 - do IQP (Índice de Qualidade do Produto).
- Permite consultar os todos os cadastros utilizados no ambiente
- Elaboração do plano de inspeção
- Consultas impressas e relatórios, dentre os quais destacamos:
 - Plano de controle (Inspeção).
 - Certificados de qualidade.
 - Resultados completos e individuais.
 - Referências cruzadas entre:
 - Não-conformidades, produtos e ensaios.
 - Produtos e fluxogramas.
 - Instrumentos e abrangências.
 - Índices gerais de produção.
- Rotina de duplicação de especificação de produtos.


FLUXO OPERACIONAL

A seguir, é apresentada uma sugestão de Fluxo Operacional do ambiente Inspeção de Processo que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implementação e operação do sistema. O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções do menu Atualização do ambiente Inspeção de Processo, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizada.

Portanto, o usuário pode, por exemplo, cadastrar um ensaio quando estiver atualizando o arquivo de "Especificações do Produto". Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário adotar frente as suas necessidades e conveniências.









FLUXO DO PROCESSO

O ambiente Inspeção de Processos possui um fluxo de processos que envolve cadastros gerais, ordens de produção, além de resultados, relatórios e gráficos, que permitem analisar o final de todo este processo:





INTRODUCÃO


A exigência de padrões de qualidade aceitáveis condiciona as corporações a manter uma gestão de qualidade desde a elaboração do projeto até a entrega do produto acabado. As inspeções e ensaios devem acontecer obrigatoriamente na manufatura garantindo a qualidade, redução de custos e principalmente a satisfação dos clientes. A atividade de inspeção de processos deve contemplar as especificações técnicas do projeto; monitoramento e histórico; ações corretivas e preventivas e o plano de inspeção.

A inspeção de processos é constituída por atividades relacionadas ao controle de qualidade, e tem como objetivo manter e elevar o nível de qualidade dos produtos nas etapas que compõem a produção. Na inspeção de processos podem ser realizados: plano de amostragem; aplicação de skip lote e skip teste; inspeção por processo de produção; liberação/rejeição de material inspecionado e análise de CEP.

Configurações do Sistema

O ambiente de Inspeção de Processos possui uma série de parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa.

A Microsiga envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e são customizados no ambiente CONFIGURADOR.



Os parâmetros a seguir são os utilizados pelo ambiente de Inspeção de Processos:

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_QAPCTOL	Sugere laudo com aprovação condicional se houver medições fora dos limites de engenharia, porém dentro da tolerância determinada	S
MV_QDIRGRA	Diretório onde s erão gerados os arquivos (extensão SPC), para gráficos cartas de controle	C: \
MV_QGINT	Indica se os módulos Quality Protheus estão integrados com o ambiente Gestão de Pessoal, não habilitando a opção "Incluir" funcionários	N
MV_QIPAVIS	Utilizado para inf ormar a mensagem de aviso no cadastramento das medições	S
MV_QIPMAT	Define a integração entres os ambientes Inspeção de Processos Planejamento e Controle de Produção	S
MV_QIPQMT	Integração entre os ambientes Inspeção de Processos e Metrologia	S
MV_QIPQNC	Integração entre os ambientes Inspeção de Processos e Controle de Não -conformidades	1
MV_QLINS	Define o limite de validação do instrumento	3
MV_QPCERPR	Certifica produção mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliação do skip teste	N
MV_QPINAUT	Indica a atualização automática a partir do(s) instrumento(s) na primeira medição	S
MV_QPINDIS	Informa o laudo que indisponibiliza a ordem de produção	Е
MV_QPINSOB	Checa se existe ou não instrumentos associados às medições, caso o parâmetro esteja com "S" e es teja faltando, não será possível efetuar a gravação	S
MV_QPJUSLA	Justificativa para o laudo das ordens de produção certificadas pela avaliação do skip lote.	Т
MV_QPLRAST	Indica se poderá aceitar somente o laudo aprovado Total(T) ou aprovado Parcial (P).	N
MV_QPMEAUT	Define a utilização do instrumento para coleta de resultados on -line	N
MV_QPNRSER	Indica se há controle sobre a ordem de produção e o número de série do produto	F

MV_QPRESNC	Considera resultados fora do especificado como não - conformidades	N
MV_QPSKLPR	Indica o número inicial de produções iniciais para aplicação do skip lote	3
MV_QPSKPTE	Indica se irá considerar o skip teste somente para as produções ou somente para as produções inspecionadas somente	2
MV_QPVLIN	Indica se irá validar o instrumento no momento na medição	S
MV_TPHR	Define a unidade padrão para tempos utilizados pelos ambientes Planejamento e Controle de Produção, Estoque/Custos e Inspeção de Processos. O tipo de hora pode ser "N" - normal ou "C" – centesimal	O
MV_PRODAUT	Ge ra lançamentos automáticos de produção das ordens de produção vinculadas à OP Pai (produto acabado), sendo "T" - Gera ou "F" - Não Gera	F
MV_PRECISA	Define o fator de divisão para medição em "tempo", referente aos períodos mínimos de calendários, sendo permitidos os valores "1", "2", "4", "6", "12" e "60", que correspondem a 60, 30, 15, 10, 5 e 1 minuto	4

	⁄ Anotações	
ب		


Cadastros - Departamento/Setor

Neste cadastro são definidos todos os departamentos da empresa, como forma de identificação da localização do instrumento ou de responsáveis.

Exemplos de descrição de Depto./Setor:

- · Departamento de metrologia.
- · Almoxarifado.
- Departamento da qualidade.

A configuração padrão da tela Depto./Setor na interface MDI, é apresentada abaixo:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Código (QAD_CUSTO) Código do depto/setor informado.
- Descrição (QAD_DESC) Descrição do depto/setor.

O cadastro do depto/setor possui outras informações não-obrigatórias:

• **Status (QAD_STATUS)** – Determina se o depto/setor cadastrado está ativo no ambiente de inspeção de processos.



Neste exercício, vamos incluir o departamento a que o funcionário de teste pertence.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Responsáveis > Depto. / Setor

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Código = 000000000001

= DEPARTAMENTO DA QUALIDADE Descrição

Anotações	


Cargos

Este cadastro relaciona os cargos dos usuários envolvidos no controle de documentação, responsáveis por ações corretivas, ações preventivas, auditorias, inspeção de entradas e processos, etc.

Exemplos de descrição de cargos:

- CEO Chief Executive Officer
- CRO Chief Risk Officer
- · Analista de controle de qualidade

A configuração padrão da tela Cargos na interface MDI, é apresentada abaixo:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Cargos (QAC_FUNCAO) Código do cargo informado.
- Descrição (QAC_DESC) Descrição do cargo.

Anotaçã	ŏes		



Neste exercício, vamos incluir o cargo do responsável pela qualidade.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Responsáveis > Cargos

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

= 000000001Cargo

Descrição = ANALISTA DE CONTROLE

Usuários


Este cadastro relaciona os Usuários/Responsáveis envolvidos nos processos de inspeção e medição.



atento

Os usuários não podem ser excluídos caso haja lançamento em algum dos ambientes do Quality Protheus: Controle de Documentos, Controle de Auditorias, Inspeção de Entradas, Inspeção de Processos, Controle de Não-conformidades, Metrologia e PPAP. Caso haja integração com o ambiente Gestão de Pessoal, ao excluir usuários a partir desse ambiente, o sistema controla a validação dessa exclusão no ambiente Inspeção de Processos.

A configuração padrão da tela Usuários na interface MDI, é apresentada abaixo:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Tipo Usuário (QAA_TPUSR) Define qual o tipo de usuário, funcionário ou outros.
- Código (QAA_MAT) Matrícula do usuário informado.
- Nome (QAA_NOME) Nome do usuário.
- · Nome Reduzid (QAA APELID) Nome reduzido do usuário.
- Código Depto (QAA_CC) Código do departamento a que o usuário pertence.
- · Cód. Cargo (QAA_CODFUN) Código do cargo do usuário.
- Data Inicio (QAA_INICIO) Data de início das atividades do usuário dentro do Sistema.

O cadastro do depto./setor possui outras informações não-obrigatórias:

• Login Usr (QAA_LOGIN) – Identifica qual o login do usuário no sistema, utilizado para trazer o ensaiador automaticamente na rotina de resultados.



Exercícios

Neste exercício, vamos incluir o usuário que será utilizado como ensaiador na rotina de resultados. Esse usuário deve estar relacionado ao login do administrador do sistema para que possamos realizar rotinas de processamento mais a frente.

Efetue o cadastro de acordo com as informações acima.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Responsáveis > Usuários

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Tipo Usuário = Funcionário

Código = 01

 Nome
 = USUARIO 01

 Nome Reduzid.
 = USUARIO 01

 Código Depto.
 = 0000000000001

 Cód. Cargo
 = 0000000001

 Data Inicio
 = 02/06/05


 Login Usr.
 = Ususario 01 - 01

Status Usr. = Ativo Receb. Email = Sim

Tipo E-Mail = HTML End. E-Mail = usuario01@microsiga.com.br

Classes de não-conformidades

Este cadastro relaciona as classes das não-conformidades, classificando assim sua gravidade (criticidade). A configuração padrão da tela Classes de Não-Conformidades na interface MDI, é apresentada abaixo:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Classe N.C (QEE_CLASSE) Define o código da classe da não-conformidade.
- Desc. Portug (QEE_DESCPO) Descrição da classe da não-conformidade.

O cadastro de classes de não conformidades possui outras informações não-obrigatórias:

• **Pontos (QEE_PONTOS)** – Nesse campo definimos os pontos de demérito referente à classe de não-conformidades que será utilizado no cálculo de índice de qualidade individual.



O cadastro de classes já vem sugerido pelo sistema, entrar na rotina de cadastro e visualizar os

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Cadastros Gerais > Classes de NC

cadastros existentes e o conteúdo dos seus campos.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Classe N.C = ADesc.Portug. = Alto

Classe N.C = BDesc.Portug. = Medio

Classe N.C =CDesc.Portug. = Baixo

Anotações		


Não-conformidades

Esta opção de cadastro deve ser utilizada para cadastrar as não-conformidades ocorridas durante as medições na rotina de resultados, permitindo, desta forma, visualizar os problemas ocorridos de forma gráfica (Gráfico de Pareto).



As descrições cadastradas serão as mesmas apresentadas na impressão dos certificados de qualidade e nas notificações de não-conformidade.

A configuração padrão da tela não-conformidades na interface MDI, é apresentada abaixo:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Não-Conform. (AG_NAOCON) Código da não-conformidade.
- Classe da NC (AG_CLASSE) Definição da classe da não-conformidade onde o usuário define seu grau de criticidade.

O cadastro de não conformidades possui outras informações não-obrigatórias:

• Descr Portug (AG_CLASSE) – Descrição em português da não-conformidade.

	Anotações			
_				



Neste exercício, vamos incluir o pelo menos uma não-conformidade para cada classe cadastrada.

Efetue o cadastro de acordo com as informações acima.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Cadastros Gerais > Não Conformidades

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Não Conform. = IP000001

Desc. Portug. = Dimensionamento da peca.

Classe da NC

Não Conform. = IP000002Desc. Portug. = Peso da peca.

Classe da NC = B

Não Conform. = IP000003Desc. Portug. = Acabamento

Classe da NC =C

= IP000004Não Conform. Desc. Portug. = Cor da peça

Classe da NC =C

Anotações	

Centro de custo

O ambiente QIP permite controlar até três níveis de custos pré-configurados de acordo com a necessidade da empresa.

De forma hierárquica, temos:

Nível	Entidade contábil		
2	Centro de custo		
3	ltem contábil		
4	Classe de valor		

Observação: O nível 1 refere-se à conta contábil.

- Somente nos ambientes SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e SIGAATF (Ativo Fixo) é possível configurar o nível de custos desejado. Nos demais ambientes, o sistema não exibe o passo a seguir, apresentando diretamente a rotina de centro de custos.
- Para o ambiente SIGAPON (Ponto Eletrônico), é necessário somente o cadastramento do centro de custo (nível 2).

Principais campos para o ponto eletrônico:

- **C Custo:** Especifica o código do centro de custo.
- Classe: Especifica a classe do centro de custo, que poderá ser:
 - Sintética: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos.
 - Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis
- Desc Moeda 1: Indica a nomenclatura do centro de custo na moeda 1.



A maioria dos relatórios do ponto eletrônico tem a opção de ordenação por centro de custos em que o sistema organizará os funcionários pelo centro de custos ao qual ele está vinculado. Por esse motivo, cadastre os centros de custos da forma como sua empresa está dividida estruturalmente para facilitar a visualização dos resultados e o agrupamento dos funcionários.



O cadastramento dos centros de custos deve ser feito antes do cadastramento dos funcionários, pois não é permitido o cadastramento de um funcionário sem estar vinculado a um centro de custos.

Para realizar este exercício, vá em:

Atualizações > Cadastros Gerais > Centro de Custo

Em seguida, clique no botão Incluir e informe o código, a classe e a descrição. Para confirmar o cadastro, clique no botão OK (verde).

Anotações		


Calendários

O cadastro de calendários é obrigatório para a utilização da carga-máquina. Por meio dos calendários, são definidos os horários de disponibilidade semanal de um recurso, de um centro de custo ou de toda a fábrica.

O período de 24 horas do dia é dividido de acordo com a precisão utilizada (consulte as informações sobre os parâmetros para obter mais detalhes sobre precisão).

Para marcar o período de trabalho do calendário, clique e arraste o mouse sobre ele. Os períodos indisponíveis devem ser deixados sem marcação.

Através do botão direito do mouse, pode-se selecionar a marcação ou desmarcação de todo o dia da semana em questão.





O cadastramento dos centros de custos deve ser feito antes do cadastramento dos funcionários, pois não é permitido o cadastramento de um funcionário sem estar vinculado a um centro de custos.

Para realizar este exercício, vá em:

Atualizações > Cadastros Gerais > Calendarios

Em seguida, clique no botão Incluir e informe o código, a classe e a descrição. Para confirmar o cadastro, clique no botão OK (verde).

O único campo obrigatório do cadastro é o código do calendário. A descrição do calendário é opcional. O campo 'carga horária', na parte inferior da janela, apresenta o total de horas marcadas.

Clicando-se nas demais pastas, é possível marcar ou alterar os horários em cada um dos dias da semana. Pode-se selecionar a cópia automática do dia selecionado para os demais dias da semana através da tecla F12 (a cópia não se aplica ao sábado e ao domingo).


Dessa forma, ao preencher o horário para um determinado dia, ele é copiado, automaticamente, para os demais dias da semana.

Recursos

O cadastro de recursos é obrigatório "No ambiente PCP" quando se utiliza a carga-máquina.

Nesse cadastro, são definidas as características das máquinas que serão utilizadas no processo produtivo e que terão sua ocupação seqüenciada pela carga-máquina.

As máquinas são os principais fatores de restrição no desenvolvimento da produção.



Os campos obrigatórios do cadastro são:

- **Código** (H1_CODIGO) Código do recurso a ser cadastrado.
- Centro Custo (H1_CCUSTO) Código do centro de custo relacionado ao recurso. No caso de utilização do apontamento de produção PCP, será com base nesse centro de custo que o sistema irá requisitar mão-de-obra para indicar utilização no recurso. Por exemplo: se o recurso estiver relacionado ao centro de custo 1, significa que no apontamento de produção PCP para o recurso, será requisitado o produto MOD1.
- Calendário (H1 CALEND) Código do calendário relacionado ao recurso. Nos cálculos de disponibilidade do recurso, esse é o calendário a ser considerado para consulta à disponibilidade de horários. Na rotina de carga-máquina, pode ser utilizado também o cadastro de vigência de calendários, caso ele esteja preenchido.

25

Existem outras informações não obrigatórias, porém relevantes aos processos de planejamento e controle de produção:

- Linha Prod. (H1_LINHAPR) Linha de produção em que o recurso está.
- M.O.(Efic.) (H1_MAOOBRA) Fator de eficiência do recurso. Quantidade de mão-de-obra necessária em sua utilização. Será utilizado como divisor do tempo de operação/utilização do recurso na alocação das operações pela carga-máquina.
- **Centro Trab.** (H1_CTRAB) Código do centro de trabalho relacionado ao recurso. No caso de utilização da rotina de carga acumulativa, será nesse centro de trabalho que o sistema irá contar o consumo de horas úteis para utilização do recurso.
- **Recurso Ilimitado (H1_ILIMITA)** Este campo indica se o recurso terá sua capacidade ilimitada ou não. Capacidade ilimitada significa que o recurso sempre estará disponível nos períodos de trabalho de seu calendário durante a alocação da carga-máquina, independente do fato de ser utilizado por uma outra operação ao mesmo tempo.

Na parte inferior do cadastro, é possível relacionar os recursos que são alternativos ao recurso principal em qualquer situação, ou seja, os recursos que podem substituir o recurso principal em todas as operações. Essa informação será utilizada durante a alocação da carga-máquina e só deve ser utilizada se essa situação puder ocorrer durante a operação real da empresa.

O sistema sempre calculará a alocação na máquina principal e em suas máquinas substitutas, escolhendo utilizar a máquina que encerrar a operação com maior antecedência. Esse tipo de informação não deve ser utilizado no caso da máquina alternativa substituir a máquina principal somente em algumas situações.

Anotações			

Ensaios

Ensaios são as características dos produtos a serem analisadas na inspeção deste. Neste cadastro são informados os ensaios que serão realizados para inspeção do material, definindo-se qual a carta estatística a ser utilizada, tamanho da amostra para cada ponto do gráfico, nível de acesso do ensaiador para realizar o ensaio e o método a ser utilizado para a análise.

A configuração padrão da tela de ensaios na interface MDI, é apresentada abaixo:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Ensaio (QP1_ENSAIO) Código do ensaio.
- Descrição (QP1_DESCPO) Descrição do ensaio.
- Tipo Ensaio (QP1 TPCART) Define o tipo da carta referente ao ensaio. Podemos ter os tipos:
 - **Texto:** São ensaios em sua maioria do tipo visual aonde o ensaiador irá descrever no ensaio qual a situação do produto inspecionado.
 - Dimensional: São ensaios que possuem valores numéricos como largura, peso, etc.
 - **Tempo**: São ensaios cujo valor é definido através da data e hora de inicio / data e hora de fim. São ensaios de resistência que indicam quanto tempo em horas o produto resistiu a uma situação específica.

• **Resultado** (**QP1_TIPO**) – Define o tipo digitado onde o usuário irá informar o conteúdo da medição ou tipo calculado, onde o usuário define uma fórmula utilizando-se de outro ensaio para gerar o valor dessa medição.

Apenas ensaios que possuem as cartas IND, XBR, XMR, XBS, HIS e TMP podem ser definidos como ensaios calculados. Para a carta do tipo tempo não podem ser definidos operações especiais como raiz quadrada e desvio padrão, apenas operações de soma e subtração entre dois ensaios do tipo digitado.

O cadastro de não-conformidades possui outras informações não-obrigatórias:

- Carta (QP1_CARTA) – Define qual a carta de controle será utilizada para esse ensaio.

Carta de controle:

Representação gráfica de uma característica do processo que registra os valores estatísticos dessa característica e um ou dois limites de controle.

Objetivos principais de uma carta de controle: avaliar se um processo está sob controle e auxiliar a obtenção e manutenção do controle estatístico.

Tipos de carta de controle:

IND - Individuais.

HIS - Histograma.

C – Número de não-conformidades.

NP - Número Unidades Não-conformidade.

P – Porcentagem Unid. Não-conformidade.

TXT – Texto.

U – Num. Não-conformidade por Unidade.

XBR – Médias e Amplitudes.

XBS - Médias e Desvio Padrão.

XMR – Medianas e Amplitudes.

TMP - Tempo

Tam. Amostra (QP1_QTDE) – Define o número de amostras para ensaios do tipo dimensional, para cartas X-Barra, temos que ter no mínimo cinco amostras. Já as cartas do tipo IND possuem apenas duas amostras.

Niv.Ensaiad (QP1_NIENSR) – Define qual o nível mínimo necessário de ensaiador para digitação das medições para esse ensaio.

Método (QP1_METODO) – Código do documento controlado pelo ambiente de controle de documentos que poderá ser visualizado na rotina de resultados pelo ensaiador responsável.



O documento informado no campo método deve possuir revisão vigente no ambiente de controle de documentos para que possa ser incluído e posteriormente visualizado.

Sessão de não-conformidades

Se o ensaio possuir não-conformidades cadastradas, somente estas são apresentadas na tela de resultados, caso contrário todo o cadastro de não-conformidades será apresentado.

Sessão método

O texto digitado nesse campo pode ser visualizado na rotina de resultados.



Neste exercício, dois ensaios utilizando as cartas IND/Dimensional/Digitado e TXT/Texto. Incluir não-conformidades para esses ensaios e texto de método para posterior visualização.

Efetue o cadastro de acordo com as informações acima.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Cadastros Gerais > Ensaios

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Cabeçalho

Ensaio = 00000001= LARGURA Descrição

Tipo Ensaio = Dimens. / Atributo

Carta =INDTamanho da Amostra = 5

Resultado = Digitado

Não Conformidade

Não Conform. = IP000001

Método

O método esta integrado com o Ambiente de QDO

Cabeçalho

= 00000002 Ensaio Descrição = COMPRIMENTO Tipo Ensaio = Dimens. / Atributo

Carta =INDTamanho da Amostra = 5

Resultado = Digitado

29

Não Conformidade

Não Conform. = IP00001

Cabeçalho

Ensaio = 00000003 Descrição = AREA

Tipo Ensaio = Dimens / Atributo

Carta = IND Tamanho da Amostra = 5

Resultado = Calculado

Não Conformidade

Não Conform. = IP00001

Cabeçalho

Ensaio = 00000004
Descrição = CORROSÃO
Tipo Ensaio = TEXTO
Carta = TXT
Resultado = Digitado

Não Conformidade

Não Conform. = IP000003

Cabeçalho

Ensaio = 00000005 Descrição = DIAMETRO

Tipo Ensaio = DIMENS.\ ATRIBUTO

Carta = XBR Resultado = Digitado

Não Conformidade

Não Conform. = IP000001



Anotações

Unidade de medida


O cadastro de unidades de medida é obrigatório para a utilização de qualquer funcionalidade do Protheus relacionada ao controle de materiais, pois trata-se de uma informação obrigatória no cadastramento de produtos.

A unidade de medida é a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos. Os sistemas de suprimentos tratam os saldos físicos dos produtos em duas unidades de medida.

Em consultas e relatórios que expressem a quantidade de um item, muitas vezes é informada qual a unidade de medida e, em determinados casos, além da informação na primeira unidade de medida, são apresentados também os saldos na segunda unidade de medida. Exemplos de unidade de medida existentes:

- Litro
- Peça
- Grama
- Unidade
- Dúzia
- Cento
- Quilograma

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de unidades de medida, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de suprimentos, são:

• Um. Medida (AH_UNIMED) – Código da unidade de medida.

O cadastro de unidades de medida possui outras informações não obrigatórias:

- **Desc. Resum. (AH_UMRES)** Descrição resumida da unidade de medida.
- Descr. Portug (AH_DESCPO) Descrição em português da unidade de medida.

Anotações					

Tipos de plano de amostragem

Os planos de amostragem são classificados em tipos, o que define possíveis níveis.

Os tipos de plano de amostragem utilizados no ambiente de inspeção de processos são:

Plano NBR5426

É um plano de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos (a unidade do produto é classificada como defeituosa ou não em relação a um dado requisito).

Plano NBR5429

Esta norma estabelece plano de amostragem e procedimentos para inspeção por variáveis (inspeção segundo a qual uma característica da qualidade em uma unidade do produto é medida numa escala contínua, tal como: quilogramas, metros, etc. e cada medição é anotada).


Plano interno

Plano de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos, utilizando plano especifico do usuário.

Zero defeito (QS9000)

Plano de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos, no qual a aprovação depende da inexistência de não-conformidades durante a inspeção.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de tipos de plano, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

• Código Plano (QQB_CODIGO) – Código do plano de amostragem.

O cadastro de tipos de plano de amostragem possui outras informações não-obrigatórias:

- Cod. Plano (QQB_CODIGO) Código do tipo de plano de amostragem. Exemplo:
 - NBR5429 Plano de amostragem inspeção por variáveis.
 - NBR5426 Plano de amostragem inspeção por atributos.
- Desc. Nível (QQB_DESCRI) Define qual o nível dentro das especificações do plano de amostragem.



Exercícios

O cadastro Tipos de Plano de Amostragem, já vem sugerido pelo sistema, entrar na rotina de cadastro e visualizar os registros existentes e o conteúdo dos seus campos.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Especificações > Tipos de Plano

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Cód. Plano = INTERN Código Plano = A1Descrição = SOLIDOS

Cód. Plano = INTERN Código Plano = A2

= LIQUIDOS Descrição

33

Plano de amostragem

O plano de amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, através da amostra recolhida.

Este cadastro determina o número de unidades do produto, para cada lote, a ser inspecionado (tamanho da amostra ou série de tamanhos de amostra) e o critério para aceitação do lote (número de aceitação e de rejeição).

Os valores apresentados nesta rotina são de tabela previamente cadastrada que correspondem à norma NBR 5426. Estes valores não podem ser alterados, por estarem fiéis à norma citada. Assim, para inclusão de critérios próprios de amostragem, os campos informados serão diferentes daqueles referentes à norma, e requerem a criação de fórmulas para cálculo do tamanho do lote.

Está sendo disponibilizado nesta versão, o tratamento do "Plano de Amostragem Interno", para possibilitar a inspeção de ensaios, utilizando com um plano específico, criado conforme a necessidade do usuário. Para aplicação do plano de amostragem interno, informado no cadastro Tipos de Planos, no tamanho da amostra devem ser definidas até cinco següências, sendo:

Tabela 1				
0	Genérico			
1	N/C Tipo 1			
2	N/C Tipo 2			
3	N/C Tipo 3			
4	N/C Tipo 4			

Para cada seqüência do tamanho da amostra, deveremos informar o "Aceite," "Rejeite" e "Amostra". Para os tipos de amostragem "Normal" e "Severa", pode ser definido apenas um tipo.

A seqüência do tamanho da amostra está vinculada às classes de Não-conformidade apontadas no ambiente de inspeção de processos. A mesma é aplicada da seguinte forma:

Tabela 02					
Seqüência	Classes de NC	Descrição			
0	(todas)	Genéricos			
1	А	Muito sério			
2	В	Sério			
3	С	Moderadamente sério			
4	D	Controle interno			

Note que a sequência 0 (zero) refere-se a todas as classes de não-conformidades.

Após o cadastro do plano de amostragem, com as següências das amostras definidas, deveremos fazer a associação: produto-revisão x fornecedores, especificando os ensaios em que serão aplicados o plano de amostragem interno no momento da inspeção, através da rotina Plano de Amostragem de Ensaios.

O tratamento do plano de amostragem interno é realizado na coleta das medições na rotina de resultados quando apontamos suas respectivas não-conformidades e que, quando confirmado, o sistema processa as informações da seguinte forma:


- · São contabilizadas todas as não-conformidades apontadas no ensaio, sendo agrupadas por classes, conforme a tabela 02. Na següência "0" - Genéricos, são contabilizadas todas as não-conformidades, independentes da classe.
- · Em seguida, será verificado o código da amostra definido no plano, conforme o tamanho do lote de entrada que está sendo inspecionado.
- A verificação do aceite e rejeite é realizada através das seqüências cadastradas para o plano, conforme a tabela 02. Na sequência "0" (Zero), teremos a somatória de todas as não-conformidades, e as demais serão de acordo com as classes definidas para as não-conformidades. Neste momento, será verificado se o número de não-conformidades está inferior ao rejeite definido no plano conforme a seqüência. Caso haja rejeição em uma das seqüências, o laudo do laboratório será sugerido como "Reprovado". Para que haja uma aprovação, a quantidade de não-conformidades deverá ser inferior àquela definida no plano, sendo esta avaliada por classe.
- Ao informar medição associada a um ensaio, caso o usuário altere o tipo de amostragem para 2 = "Dupla", a análise do plano é realizada como amostragem severa, conforme definição no cadastro de planos de amostragem.
- Também é verificado se o tamanho da amostragem (número de medições informadas), é inferior ao que foi definido no plano de amostragem interno e, caso seja, será exibida uma mensagem de alerta.
- · Após a confirmação das medições referentes ao ensaio, é realizada a verificação da necessidade de uma segunda amostragem, caso a quantidade de medições esteja entre o aceite e o rejeite definidos na sequência do plano de amostragem interno.



Não existe laudo para o laboratório sugerido como "Aprovação Condicional". Em um plano de amostragem interno, o laudo poderá ser "Aprovado" ou "Reprovado".

Anot	Anotações	

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de plano de amostragem, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:


- Plano Amostr Código do plano de amostragem.
- Tipo do Plano Código do tipo do plano de amostragem.
- **Tam Lote Inf.** Define o tamanho do lote inferior para definição do range que faz o controle do código da amostra necessária.
- **Tam Lote Sup.** Define o tamanho do lote superior para definição do range que faz o controle do código da amostra necessária.

Botão de tamanho da amostra

Conforme tabelas descritas acima, nessa rotina são definidas as seqüências do tamanho da amostra vinculadas às classes de não-conformidade, valores de aceite e rejeite para amostra normal e severa, tamanho da amostra e um campo para fórmula que possibilita o cálculo do tamanho da amostra de acordo com o tamanho do lote e outras considerações informadas pelo usuário.

Anotaçõ	es		

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro tamanho da amostra, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- **Seq. Amostra** Seqüência de amostragem que está diretamente vinculada à classe da não-conformidade, a seqüência 0 (Zero) refere-se a todas as classes de não-conformidades.
- Ace. Normal Nível de aceite para a quantidade de não-conformidades apontadas para o ensaio.
- Rej. Normal Nível de rejeite para a quantidade de não-conformidades apontadas para o ensaio.
- Amos. Normal Tamanho mínimo da amostra que deve ser analisada pelo ensaiador.
- Form. Normal Fórmula que define o tamanho mínimo da amostra que deve ser analisada pelo ensaiador.
- Ace. Severo Nível de aceite para a quantidade de não-conformidades apontadas para o ensaio utilizado numa segunda amostragem quando necessário.
- **Rej. Severo** Nível de rejeite para a quantidade de não-conformidades apontadas para o ensaio utilizado numa segunda amostragem quando necessário.
- Amos. Severo Tamanho mínimo da amostra que deve ser analisada pelo ensaiador utilizado numa segunda amostragem quando necessário.
- **Form. Severo** Fórmula que define o tamanho mínimo da amostra que deve ser analisada pelo ensaiador utilizado numa segunda amostragem quando necessário.



O cadastro Tipos de Plano de Amostragem, já vem sugerido pelo sistema, entrar na rotina de cadastro e visualizar os registros existentes e o conteúdo dos seus campos.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Especificações > Plano de Amostragem

Plano de Amostragem = INTERNO – Plano Interno

Tipo de Plano = A1 Solidos

Tam. Lote Inf	Tam. Lote Sup	Cod. Amostra	
1	100	Α	
101	500	В	
501	1000	С	
1001	5000	D	
5001	10000	E	
10001	50000	F	
50001	99999999	G	

Plano de Amostragem = INTERNO – Plano Interno

Tipo de Plano = A2 Liquidos

Tam. Lote Inf	Tam. Lote Sup	Cod. Amostra	
1	100	Α	
101	500	В	
501	1000	С	
1001	5000	D	
5001	10000	Е	
10001	50000	F	
50001	9999999	G	

Posicionado no plano interno A1 tamanho do lote 1 – 100 clique em

Tam.amostra

Seq.Amostra	Ace. Normal	Rej. Normal	Amos. Normal
GENERICO	0,00	1,00	10,00

	Ace. Normal	Rej. Normal	Amos. Norma
Lote 101 – 500 =	0,00	1,00	20
Lote 501 – 1000 =	0,00	1,00	25
Lote 1001 – 5000 =	0,00	1,00	30
Lote 5001 – 10000 =	0,00	1,00	35
Lote 10001 – 50000 =	0,00	1,00	40
Lote 50001 –9999999 =	0,00	1,00	45
			n <u>T</u> am.amostra
Seq.Am	ostra Ace. Normal	Rej. Normal Amos. No	
Seq.Am GENERI			
GENER	CO 0,000 Ace. Normal	1,00 Rej. Normal	ormal 10,00 Amos. Norma
GENERIO	Ace. Normal	1,00 Rej. Normal 1,00	ormal 10,00 Amos. Norma 20
GENERIO	Ace. Normal 0,00 0,00	1,00 Rej. Normal 1,00 1,00	Amos. Norma 20 25
GENERIO GENERIO GENERIO GENERIO GENERIO GENERIO CONTRA DE LOTO SE LO	Ace. Normal 0,00 0,00 0,00	1,00 Rej. Normal 1,00 1,00	Amos. Norma 20 25 30
GENERIO Lote 101 – 500 = Lote 501 – 1000 = Lote 1001 – 5000 = Lote 5001 – 10000 =	Ace. Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,00 Rej. Normal 1,00 1,00 1,00	Amos. Norma 20 25
GENERIO GENERIO GENERIO GENERIO GENERIO CONTRA DE LOTE 101 – 5000 = 1000	Ace. Normal 0,00 0,00 0,00	1,00 Rej. Normal 1,00 1,00	Amos. Norma 20 25 30

Skip lote

O skip lote consiste na sistemática de inspeção por amostragem dos requisitos especificados nas instruções de controle, na qual alguns lotes de uma série são aceitos sem inspeção, quando o resultado da amostragem para um determinado número de lotes imediatamente precedentes atendeu os requisitos especificados.




atento

O parâmetro "MV_QPSKLPR" define o número de produções para iniciar a aplicação do skip lote.



O skip lote é definido no cadastro de especificação do produto e só pode ser cadastrado para produtos que possuam situação igual a "A" (Assegurado) ou "B" (Qualificado), conceitos que veremos com mais detalhes em breve.

Observe, a seguir, a configuração padrão da tela do cadastro de skip lote, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Skip-Lote (QPF_SKPLOT) Código de identificação do skip lote.
- Descrição (QPF_DESCRI) Descrição do skip lote.
- Unid.Sk.Lote (QPF_UNSKLT) Define qual a unidade utilizada para contagem do skip lote. As unidades podem ser:
 - **Produção** Nesse caso, o skip lote é calculado através da inclusão das ordens de produção incluídas no sistema.
 - Dias Nesse caso, o skip lote é calculado através dos dias independente do número de ordens de produção incluídas no sistema.
- Freqüência (QPF_QTDE) Número de dias ou produções utilizadas pela rotina de skip-lote para inspeção da ordem de produção.

Anotações				
		_	_	



O Cadastro de skip lote, já vem sugerido pelo sistema, entrar na rotina de cadastro e visualizar os registros existentes e o conteúdo dos seus campos.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Especificações > Skip Lote


"VISUALIZAR"

Anotações	

Equipes de follow-up

As equipes de follow-up são responsáveis pela avaliação da não-conformidade detectada. Os responsáveis devem estar previamente cadastrados na rotina de usuários do ambiente Inspeção de Processos.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de equipes de follow-up, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Cod. Equipe (QP4_EQUIPE) Código de identificação da equipe de follow-up.
- Responsável (QP5_RESPON) Código do usuário relacionado a equipe que está sendo cadastrada.



Neste exercício, vamos incluir uma equipe de follow-up utilizando o usuário cadastrado anteriormente.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Responsáveis > Equipes Follow Up

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Cabeçalho

0000001 Cód. Equipe

Descrição Equipe de Follow-up 00000001

Responsáveis

Responsável 000000001



Especificações

As especificações detalham as características principais de determinado item que, neste caso, referem-se ao produto e ao grupo de produtos.

1 - Especificações de grupos de produtos


Devem relacionar as características particulares de cada grupo de produto cadastrado, permitindo que as demais rotinas de processamento do módulo tenham como base de informação, um cadastro completo e específico.

Especificações/Operações cadastrados no grupo de produtos, são automaticamente repassados aos produtos que os compõem.



As especificações dos produtos que fazem parte de um grupo não podem ser alteradas individualmente. Nesse caso a alteração deve ser feita na especificação do grupo que ira atualizar todos os outros produtos.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro Especificação por Grupo de Produtos, na interface MDI:



1.1 - Cabeçalho da especificação

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Grupo Prod. (QQC_GRUPO) Código do grupo de produto.
- Revisão (QQC_REVI) Revisão da especificação do grupo de produto. Será sempre sugerida a próxima revisão para aquele grupo de produto.
- In.Vigencia (QQC_DTINI) Data de início da vigência da especificação. Qualquer ordem de produção incluída antes dessa data, caso não haja revisões anteriores, o sistema gera uma inconsistência.
- Roteiro (QQC_CODREC) Código do roteiro primário do produto. Na inclusão da ordem de produção, esse roteiro será sugerido automaticamente pelo sistema.

O cabeçalho da especificação no cadastro de especificação por grupo possui outras informações nãoobrigatórias:

- Prod.Similar (QQC CODSIM) O campo de produto similar é utilizado quando temos um produto com as mesmas características. Assim, ao informar esse campo as características desse produto serão trazidas para a tela de cadastro da especificação.
- Rot.Similar (QQC_ROTSIM) Quando informamos o campo de produto similar, o sistema traz todos os roteiros, operações e ensaios existentes no produto. Se o usuário quiser especificar apenas um roteiro, basta preencher o campo de roteiro similar que os outros roteiros serão retirados da tela de cadastro da especificação.

1.2 - Cadastro dos roteiros

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

• Roteiro – Campo que define o código do roteiro. Se o roteiro informado nesse campo for igual ao roteiro informado no cabeçalho da especificação, o mesmo será considerado como roteiro primário.

É obrigatório informar pelo menos o roteiro (que foi definido no cabeçalho da especificação), caso contrário, o sistema não permite a finalização do cadastro.

Anotações		

1.3 – Cadastro das operações

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Operação (QQK_OPERAC) Código de identificação da operação. Ao realizar o cadastro da próxima operação, o sistema sugere o próximo código da operação em relação à ultima operação digitada.
- Recurso (QQK_RECURS) Código do recurso utilizado para a operação.
- Descr.Oper (QQK_DESCRI) Descrição da operação.
- **Tempo Padrão (QQK_TEMPAD)** Nesse campo, o usuário especifica qual o tempo padrão de duração da operação.
- Tipo de Operação (QQK_TPOPER) Define qual o tipo de operação.

O cadastro de operações no cadastro de especificação por grupo possui outras informações nãoobrigatórias:

- **Oper.Obrig.** (**QQK_OPE_OB**) Define se é obrigatório informar medições e laudos para essa operação na rotina de resultados.
- **Seq.Obrig.** (**QQK_SEQ_OB**) Define se é obrigatório informar medições e laudo para essa operação antes de iniciar a inclusão das medições da operação seguinte.
- Laudo Obrig. (QQK_LAU_OB) Define se o laudo da operação é obrigatório antes de informar o laudo geral da inspeção na rotina de resultados.

1.4 - Cadastro dos ensaios

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

1.4.1 – Para todos os ensaios

- Ensaio (QP7_ENSAIO) Define o código do ensaio.
- Laboratório (QP7_LABOR) Define a qual laboratório pertence o ensaio. Na rotina de resultados será necessário informar o laudo do laboratório assim que as medições sejam informadas para todos os seus ensaios.
- Seq.Labor. (QP7_SEQLAB) Define qual a seqüência do ensaio dentro do laboratório.
- Ensaio Obrig. (QP7_ENSOBR) Define se o ensaio é obrigatório para definição do laudo do laboratório.
- **Consta Cert. (QP7_CERTIF)** Através desse campo o usuário define se o ensaio deve ser detalhado na impressão do certificado de qualidade do produto ao final da inspeção.



45

1.4.2 – Para ensaios dimensionais e tempo

- Un.Medida (QP7_UNIMED) Define qual a unidade de medida da amostra inspecionada.
- Min./Maximo (QP7_MINMAX) Define como será feito o controle das medições digitadas pelo usuário em relação aos limites de controle. Os controles podem ser:
 - **Controla Mínimo e Máximo** Utilizando esse controle, o sistema aprova a medição que estiver entre os limites de controle mínimo e máximo.
 - **Controla Mínimo** Utilizando esse controle, o sistema aprova apenas as medições que estiverem acima do limite de controle mínimo.
 - **Controla Máximo** Utilizando esse controle, o sistema aprova apenas as medições que estiverem abaixo do limite de controle máximo.
- **Nominal (QP7_NOMINA)** Valor nominal utilizado para o cálculo dos limites de controle para aprovação ou não das medições informadas na rotina de resultados.
- **A.F.I** (**QP7_AFI**) Valor do limite de controle inferior, na digitação desse valor, sempre colocar sinal negativo para que o mesmo seja subtraído do valor nominal.

Para ensaio do tipo tempo, como o valor do campo AFI será do tipo hora, não incluir o sinal negativo.

• A.F.S (QP7_AFS) - Valor do limite de controle inferior, o conteúdo desse campo será somado ao valor nominal para gerar o limite de controle superior na rotina de resultados.

Exemplo dos campos nominal, A.F.I e A.F.S

- 1 Valor do campo Nominal = 100
- 2 Valor do campo A.F.I = -10
- 3 Valor do campo A.F.S = 10
- 4 Utilizando esses valores, na rotina de resultados, caso o tipo de controle seja:
 - 4.1 Controla Mínimo e Máximo = Serão aprovadas as medições que estiverem entre 90 e 100.
 - 4.2 Controla Mínimo = Serão aprovadas as medições que estiverem acima de 90.
 - 4.3 Controla Máximo = Serão aprovadas as medições que estiverem abaixo de 100.

1.4.3 – Para ensaio texto

• **Texto (QP8_TEXTO)** – Campo aonde o usuário define o texto que será apresentado na tela de resultados para que o usuário verifique a amostra e aprove ou não a mesma dependendo da condição verificada por ele.

O cadastro de ensaios na rotina de cadastro de especificação por grupo possui outras informações nãoobrigatórias:

• **Fórmula (QP7_FORMULA)** – Quando temos um ensaio do tipo calculado, esse campo é obrigatório, pois o usuário deve informar qual a fórmula para o cálculo do resultado da sua medição. Lembrando que o cálculo deve conter pelo menos um ensaio do tipo digitado.



Fique atento A seguir, temos um exemplo da tela de apoio para geração da fórmula utilizada nesse campo. O resultado do campo calculado será a raiz quadrada da medição informada no ensaio 00000001 que é do tipo digitado.



- LIC (QP7_LIC) Limite inferior de controle utilizado na geração do gráfico de carta de controle.
- LSC (QP7_LSC) Limite superior de controle utilizado na geração do gráfico de carta de controle.



Fique atento Os valores de limite inferior e superior utilizados no gráfico de carta de controle podem ser informados de três maneiras. A primeira é no cadastro da especificação como informado acima, a segunda é durante a emissão do gráfico onde esses valores podem ser informados durante sua emissão. Se não houver esse cadastro em nenhuma dessas duas alternativas, o sistema calculará os valores durante a geração do gráfico sem a necessidade de interação com o usuário.

Carta de controle: Representação gráfica de uma característica do processo que registra os valores estatísticos dessa característica e um ou dois limites de controle. Objetivos principais de uma carta de controle: avaliar se um processo está sob controle e auxiliar a obtenção e manutenção do controle estatístico.

- Caracterist. (QP7_NIVEL) Campo informativo em que o usuário define qual o grau de importância do ensaio para o produto.
- **PI.Amostr (QP7_PLAMO)** Cadastro do plano de amostragem que será utilizado pelo ensaio na rotina de resultados.

Plano de amostragem: O plano de amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, através da amostra recolhida. Este cadastro determina o número de unidades do produto, para cada lote a ser inspecionado (tamanho da amostra ou série de tamanhos de amostra) e o critério para aceitação do lote (número de aceitação e de rejeição).

Método (QP7 METODO) – Cadastro do documento que será vinculado ao ensaio e pode ser visualizado na rotina de resultados. Esse documento deve estar cadastrado no ambiente de controle de documentos.

1.5 – Pasta de família de instrumentos

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

Fam.Instr (QQ1_INSTR) – Código da família do instrumento que deve estar cadastrado no ambiente de metrologia.

Na rotina de resultados apenas os instrumentos que fizerem parte das famílias informadas na especificação do grupo ou produto e estiverem calibrados serão apresentados ao usuário na rotina de resultados.

1.6 – Pasta de não-conformidades

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

• Não-Conform (QP9_NAOCON) – Código das não conformidades que poderão ser associados para o ensaio na rotina de resultados.

1.7 – Pasta de rastreabilidade

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Origem (QQ2_ORIGEM) Define qual o ambiente de origem do laudo do produto que será utilizando no apontamento da rastreabilidade na rotina de resultados.
- Produto (QQ2 PRODUT) Código do produto cujo laudo será pesquisado no ambiente selecionado anteriormente.

1.8 – Observação da operação

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

Observação – Campo texto em que o usuário pode incluir informações extras sobre a operação.


2 - Especificações de produtos

Têm por objetivo principal relacionar características particulares de controle de cada produto, permitindo que as demais rotinas de processamento do módulo tenham como base de informação, um cadastro completo e específico.



O sistema verifica a alteração da operação por produto/grupo, não sendo permitida enquanto haja resultados apontados.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro Especificação por Produto, na interface MDI:



2.1 - Cabeçalho da especificação

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

• PRODUTO. (QP6_PRODUT) – Código do produto.

Na inclusão da especificação do produto, se o mesmo ainda não possuir cadastro na tabela SB1 (cadastro de produtos), na gravação dos dados da especificação, o sistema irá gerar o cadastro desse produto automaticamente.

• Revisão (QP6_REVI) – Revisão da especificação do produto. Será sempre sugerida a próxima revisão para aquele produto.

Descrição (QP6_DESCPO) – Descrição da especificação do produto.



O item pode ter descrições diferentes entre a especificação e o cadastro de produtos no ambiente de estoque\custo.

• Roteiro (QP6_CODREC) – Código do roteiro primário do produto. Na inclusão da ordem de produção, esse roteiro será sugerido automaticamente pelo sistema.

49

- In.Vigencia (QP6_DTINI) Data de início da vigência da especificação. Qualquer ordem de produção incluída antes dessa data, caso não haja revisões anteriores, acarretará uma inconsistência no Sistema.
- Tipo (QP6_TIPO) Determinar nesse campo o tipo do produto segundo a classificação da empresa.
- **Sit.Atu.Prod (QP6_SITPRD)** Situação do produto em relação à suas inspeções. A situação do produto tem influência direta na aplicação ou não do skip lote. As situações do produto são:
 - A (Assegurado) Produtos que possuem notas altas de qualidade e sofrem inspeção com menos fregüência. Para essa situação aplicam-se critérios de skip lote.
 - **B** (**Qualificado**) Produtos com boas notas da qualidade que sofrem inspeção com mais freqüência. Para essa situação também aplicam-se critérios de skip lote .
 - C (**Pré Qualificado**) Produtos que serão sempre inspecionados em que não se aplicam o critério de skip lote.
 - **D** (**N/Habilitado**) Produtos que devem ser bloqueados na inclusão da ordem de produção devido problemas graves na sua produção.
- **Tempo Limite (QP6_TMPLIM)** Tempo limite entre as etapas de skip lote. Após esse período contado em meses, a contagem do skip lote volta ao inicio independente da última ordem de produção.
- Un.Medida.1 (QP6_UNMED1) Unidade de medida utilizada na produção.
- **Um.Amostr.1** (**QP6_UNAMO1**) Unidade de medida utilizada na amostra que será retirada para inspeção.

O cabeçalho da especificação no cadastro de especificação por grupo possui outras informações nãoobrigatórias:

- **Prod.Similar (QP6_CODSIM)** O campo de produto similar é utilizado quando temos um produto com as mesmas características. Assim, ao informar esse campo, as características desse produto serão trazidas para a tela de cadastro da especificação.
- **Rot.Similar** (**QP6_ROTSIM**) Quando informamos o campo de produto similar, o sistema traz todos os roteiros, operações e ensaios existentes no produto. Se o usuário especificar apenas um roteiro, basta preencher o campo de roteiro similar que os outros roteiros serão retirados da tela de cadastro da especificação.
- **Porc. Toler (QP6_PTOLER)** Porcentagem de tolerância admitida para a medição, acima do LSE (Limite Superior de Engenharia) e abaixo do LIE (Limite Inferior de Engenharia), sem alerta da medição fora do especificado.
- **Shelf_life** (**QP6_SHLF**) A validade do laudo a partir da data de cadastramento do mesmo na rotina de resultados. Pode ser expressa em horas, dias, meses ou anos, conforme a unidade escolhida.
- **Tipo Shelf L. (QP6_TPSLIF)** Tipo do Shelf Life que pode ser em Horas, Dias, Meses e Anos.
- **Un.Medida.2** (**QP6_UNMED2**) Segunda unidade de medida utilizado na produção.

- Um.Amostr.2 (QP6_UNAMO2) Segunda unidade de medida utilizada na amostra que será retirada para inspeção.
- Histórico Campo onde o usuário pode descrever o histórico de cada revisão da especificação do produto.




Os campos referentes aos cadastros Roteiros, Operações, Ensaios, Família de Instrumento, Não-Conformidades, Rastreabilidade e Observação da Operação são os mesmos descritos na especificação por grupo descrito acima.

3 – Rotina de duplicação

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro Especificação do Produto rotina de duplicação, na interface MDI:






Essa rotina permite que o usuário copie todos os dados referentes aos roteiros, operações, ensaios e plano de amostragem para uma nova revisão do mesmo produto ou para revisão de um produto novo. O produto origem, do qual serão copiadas as informações, deve ser posicionado pelo usuário antes de executar a rotina de duplicação.

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- **Produto Destino** Código do produto de destino. Se já houver especificação para esse produto, será criada uma nova revisão, caso contrário será criado uma nova especificação para esse produto.
- **Revisão Destino** A revisão do produto destino é sugerida pelo sistema, mas pode ser alterado pelo usuário desde que não seja para uma revisão que já exista para esse produto.
- **Roteiro De** Como a especificação pode conter vários roteiros, nesse campo o usuário define qual o roteiro de inicio que será copiado pela rotina de duplicação.
- Roteiro Até Roteiro final utilizado no filtro de roteiros durante a duplicação do produto.
- **Descrição do Produto** Descrição do produto destino desde que seja especificada pelo usuário no campo a seguir.
- **Origem da Descrição** Define qual a origem da descrição do produto destino. O usuário tem as sequintes opções:
 - Informado Utiliza a informação do campo anterior "Descrição do Produto"
 - **Produto Origem** Copia a descrição do produto origem definido no cadastro de produtos (SB1).
 - **Produto Destino** Copia a descrição do produto destino definido no cadastro de produtos (SB1), caso o produto destino já tenha sido cadastrado.

4 – Rotina de bloqueio

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro Especificação do Produto rotina de bloqueio, na interface MDI:



Após a inclusão da especificação do produto, a mesma já possui status de liberado. Caso o usuário deseje bloquear essa especificação para uso no sistema e depois desbloquear o produto basta utilizar a rotina de bloqueio.

Anotações _			



Neste exercício, vamos incluir a especificação para o grupo de produtos que será utilizada por todos os produtos ligados a esse grupo

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Especificações > Especificações Produto

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Prod. = 000002Revisão = 00Roteiro = 01

Descrição = Prod. Semi Acabado 1

Inicio de Vigência = Data Atual

= PITipo Sit.Atu.Prod =CTempo Limite = 1 Shelf_life = 1 Tipo Shelf life = Anos Un.Medida 1 = PC= PCUn.Amostra 1

SEGUNDA SEÇÃO

Roteiro

Roteiro = 01

Tipo de Roteiro = Roteiro Primario

TERCEIRA SEÇÃO

Operações

= 01Operação =TOR001 Recurso

Descr. Oper. = TORNEAR PEÇA

= 0,50Setup (Hs) =5,00Tempo Padrão = 1 Tipo de Operac. Operação Obrigatoria = SIMSequencia Obrigatoria = SIMLaudo Obrigatorio = SIM

Ensaios

Ensaio = 00000001 Laboratório = LABFIS Un. Medida = MM

Min./Maximo = Controla Mínimo e Maximo

Nominal = 10,00

A.F.I = -1,00

A.F.S = 1,00

Caracteristica = 01

Pl. Amostr. = NBR5426

Amostragem = SN
Nivel Amostr = 01
NQA = 0.65
Ensaio Obri. = SIM
Consta Cert. = SIM

Não Conformidade

Não Conformidade = IP000001

Ensaio = 00000002 Laboratório = LABFIS Un. Medida = MM

Min./Maximo = Controla Mínimo e Maximo

Nominal = 10,00 A.F.I = -1,00 A.F.S = 1,00 Caracteristica = 01

Pl. Amostr. = NBR5426 Amostragem = SN

Não Conformidade

Não Conformidade = IP000001

Ensaios

Ensaio = 00000003 Laboratório = LABFIS

Fórmula = #00000001# * #00000002#

Un. Medida = MM

Min./Maximo = Controla Mínimo e Maximo

Nominal = 100,00A.F.I =-5,00A.F.S =5,00Caracteristica = 01

Pl. Amostr. = NBR5426 Amostragem = SNNivel Amostr = 01NQA = 0.65Ensaio Obri. = SIMConsta Cert. = SIM

Não Conformidade

Não Conformidade = 0000000003

Grupo de produtos

Neste cadastro é feito o agrupamento de produtos para aplicação de skip lote e skip teste grupo, e de especificações do grupo de produtos e, também, para definir os responsáveis pelo follow-up das nãoconformidades emitidas para os produtos pertencentes a este grupo.




Na inclusão do grupo de produtos, apenas produtos que possuem pelo menos o cabeçalho da especificação aparecerão para serem associados ao grupo.

//	
l <i>≡/</i> /	
 	A
V	

Inotações

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de grupo de produtos, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Grupo Prod. (QP3_GRUPO) Código de identificação do grupo de produtos.
- **Produto (QPA_PRODUT)** Código do produto pertencente ao grupo que deve possuir especificação cadastrada.

O cadastro de grupo de produtos possui outras informações não-obrigatórias:

- Descrição do grupo de produtos.
- **Cód.Equipe** (**QP3_EQUIPE**) Código da equipe de follow-up responsável pelas não conformidades apontadas para os produtos pertencentes a esse grupo.



Neste exercício, vamos incluir um grupo de produtos aonde relacionaremos os produtos pertencentes a esse grupo e a equipe de follow-up responsável pelas não conformidades relacionadas aos produtos pertencentes ao grupo.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Especificações > Grupos de Produtos

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Cabeçalho

Grupo Prod. = 00000001

Descrição = Grupo de Produtos 00000001

Cód. Equipe = 00000001

Produtos

Produto = 000002

Anotações			

Clientes


Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa. Manter um cadastro de clientes atualizado é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos segmentos, aos quais o Protheus tem trazido tantas facilidades. Desde o microempresário até multinacionais, a partir do momento em que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, seja para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.

É possível classificar os clientes em cinco tipos: consumidor final, produtor rural, revendedor, solidário e exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.

Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um documento de saída, o destinatário é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá no sistema.

Observe a seguir a configuração padrão da tela do cadastro de clientes, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- **Codigo (A1_COD)** Código que individualiza cada um dos clientes da empresa. É complementado pelo código da loja.
- **Loja (A1_LOJA)** Código que identifica a loja do cliente. Permite que haja um controle das operações por loja.
- Nome (A1_NOME) Nome ou razão social do cliente.
- **N.Fantasia** (**A1_NREDUZ**) É o nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema.
- Endereço (A1_END) Endereço do cliente.
- Município (A1_MUN) Município do cliente.
- Estado (A1_EST) Unidade da federação do cliente.

Produto versus cliente


O ambiente de inspeção de processos permite que seja cadastrado um vínculo entre produtos e clientes.

Esta amarração permitirá selecionar os ensaios que serão utilizados na rotina de resultados. Ao selecionar a inspeção a ser realizada, verificando que a especificação possui amarração com algum cliente, essas são apresentadas para o usuário que pode selecionar um cliente especifico, caso não seja selecionado nenhum cliente, a especificação do produto será utilizada pela rotina de forma completa.



Após selecionar o cliente e o lançamento de algumas medições, quando o usuário voltar a inspecionar aquela ordem de produção, não será mais apresentada a tela de escolha do cliente.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de produto versus cliente, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Produto (QQ4_PRODUT) Código do produto que será relacionado ao cliente.
- Cliente (QQ4_CLIENT) Código do cliente que possui características específicas relacionados à especificação.
- Loja (QQ4_LOJA) Loja do cliente

Após selecionar produto e cliente, serão apresentados os ensaios pertencentes à especificação do produto. O usuário deve selecionar os ensaios utilizados para esse relacionamento através de um "duplo clique" no ensaio que deverá ser utilizado na rotina de inspeção.



Neste exercício, vamos relacionar os ensaios que serão utilizados na inspeção de um determinado produto, quando relacionado a um cliente especifico.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Cadastros Gerais > Prod. X Clientes

Cabeçalho

Produto = 000002Cliente = 000001

Ensaios

Marcar todos os ensaios

Anotações		

Skip teste individual

Neste cadastro é definido o skip teste, que verifica os intervalos dos ensaios individualmente para cada material.


O skip teste consiste em controlar os ensaios do produto através de instruções de controle, no qual alguns ensaios são necessários de acordo com a definição do usuário.



O Parâmetro "MV_QPSKTE" indica se o Skip Teste é aplicado apenas para as produções inspecionadas (="2") ou todas as produções (="1").

- Produções inspecionadas (="2"): significa que a conta do controle de Skip Teste será feita apenas nas produções inspecionadas após critério de Skip Lote.
- Todas as produções (="1"): significa que a conta do controle de skip teste será feita em todas as produções independente do critério de skip lote aplicado para o produto.

Observe, a seguir, a configuração padrão da tela do cadastro de skip teste individual, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Produto Código que identifica o produto onde será aplicado o controle de skip teste.
- Cód Roteiro Roteiro de operações onde estão amarrados os ensaios da especificação.
- Skip-Teste Número de controle que indica a periodicidade em que o ensaio será utilizado na especificação do produto

O cadastro de skip teste individual possui outras informações não-obrigatórias:

 Histórico do Ensaio – Campo reservado para que o usuário informe o historio do skip teste em relação ao ensaio.



Neste exercício, vamos incluir o skip teste individual que define os intervalos que esse ensaio será utilizado para a inspeção desse produto.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Especificações > Skip Teste Individ.

Cabeçalho

Produto = 000004 Cód. Roteiro = 01

Ensaios


Apenas para o Ensaio 0000002 Skip-Teste = 2

Histórico do Ensaio = Utiliza esse ensaio na inspeção a cada 2 produções.

Skip teste por grupo

Neste cadastro é definido o skip teste, que verifica os intervalos dos ensaios para o grupo de produtos. O skip teste consiste em controlar os ensaios do produto através de instruções de controle, no qual alguns ensaios são necessários de acordo com a definição do usuário.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de skip teste por grupo, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Grupo Código que identifica o grupo em que será aplicado o controle de skip teste.
- Cód Roteiro Roteiro de operações onde estão amarrados os ensaios da especificação.
- Skip-Teste Número de controle que indica a periodicidade em que o ensaio será utilizado na especificação do produto.

O cadastro de skip teste por grupo possui outras informações não-obrigatórias:

• Histórico do ensaio – Campo reservado para que o usuário informe o histórico do skip teste em relação ao ensaio.



Neste exercício, vamos incluir o skip teste para o grupo de produtos que define os intervalos que esse ensaio será utilizado para a inspeção dos produtos pertencentes a esse grupo.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Especificações > Skip Teste Grupo

Cabeçalho

Grupo = 00000001

Cód. Roteiro = 01

Ensaios

Apenas para o Ensaio 00000001

Skip-Teste =3

Histórico do Ensaio = Utiliza esse ensaio na inspeção a cada 3 produções.

Anotações		

Ordem de produção


A ordem de produção é o documento que inicia o processo de fabricação do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricação determinadas pela sua estrutura. Além disso, é essencial na geração das requisições dos materiais.

O sistema administra as OPs desde a sua geração, até seu término. A ordem de produção pode ser incluída:

- Manualmente
- OPs por pedidos de venda
- · Através da geração de OPs por ponto de pedido
- Através do MRP (projeção de estoque)

É possível identificar as OPs incluídas manualmente e as geradas automaticamente, através de seus códigos.

As OPs são referenciadas nas atualizações e consultas através da seguinte composição de código.



Onde:

Na composição de código 13456.01.001

- "13456" é o número da OP
- "01" é o número do item da OP
- "001" é o número seqüencial atribuído pelo sistema, que identifica a relação de nível entre a OP principal e as OPs filhas


As atualizações das OPs são efetuadas pela informação das movimentações internas (baixa). Uma OP é encerrada quando o sistema detecta uma movimentação do tipo produção para o valor total da OP, ou quando a soma de movimentações do tipo produção totaliza a quantidade original da OP O custeio de uma OP é calculado através da soma dos custos dos componentes por nível, até o nível do produto pai.

É possível visualizar o andamento do processo de execução das OPs através da opção "Gráfico" na janela de manutenção de ordens de produção.

Quando uma ordem de produção é incluída, o sistema verifica automaticamente tudo o que é necessário para que esta produção possa ser executada e efetua o empenho de todos os materiais necessários conforme determinado em sua estrutura.



Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro Ordens de Produção, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Número da OP (C2_NUM) Código que identifica a ordem de produção.
- Item (C2_ITEM) Item da ordem de produção
- **Seqüência (C2_SEQUEN)** Numeração seqüencial de movimentos de estoque dada pelo sistema, para efeitos de recálculo de custo médio.
- **Produto** (C2_PRODUTO) Código que identifica o produto a ser produzido.
- Armazém (C2_LOCAL) Código de armazenagem onde será estocado o produto.
- Quantidade (C2_QUANT) Quantidade original da ordem de produção.
- Previsão Ini (C2_DATPRI) Data prevista para inicio da produção.
- Entrega (C2_DATPRF) Data prevista para término da produção.
- DT Emissão (C2_EMISSAO) Data de emissão da ordem de produção.
- Roteiro (C2_ROTEIRO) Roteiro de operações utilizado pela ordem de produção.


Tipo OP (C2_TPOP) – Tipo da ordem de produção:

- F Firme
- P Prevista

(Campo atualizado na abertura de OP/MRP)


• Insp./Certif. (C2_VERIFI) – Indica ao ambiente de inspeção de processo qual a situação da ordem de produção 1=Inspeciona ou 2 = Certifica. O sistema preenche automaticamente esse campo. Será feita a análise de skip lote que verifica qual deve ser a situação de ordem de produção.

Após a inclusão da ordem de produção, o usuário pode imprimir o plano de conferência através da pergunta apresentada na figura abaixo.



Anotações	

67





Neste exercício, vamos incluir uma ordem de produção para o produto 000002. Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Inspeção > Ordens de Produção

Produto = 000002Ouantidade = 100Unid.Medida = PC

Previsão Inicial = Data Atual

Entrega = 10 dias após Data Atual

Dt Emissão = Data Atual

Roteiro = 01Insp/Certif. = 1

OP's versus lote


Rotina utilizada para desmembrar a ordem de produção em vários lotes para que possam ser inspecionados separadamente.

Após a inclusão da ordem de produção, é gerado um item para inspeção com o código do lote em branco e a quantidade total da ordem de produção. Para desmembrar essa ordem de produção em lotes, basta alterar o registro que possui o lote em branco, alterando sua quantidade e alterando o número de lote. Após a alteração, o usuário pode incluir outros itens de inspeção para a mesma ordem de produção, mas com número de lote diferente.



A soma dos itens de inspeção divididos em lotes não deve ultrapassar a quantidade da ordem de produção original.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de OPs versus lote, na interface MDI:



Anotações			

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Ordem Produc (QPK_OP) Código que identifica a ordem de produção.
- Tam. Do Lote (QPK_TAMLOT) Tamanho do lote.
- Lote (QPK_LOTE) Código que identifica o lote de produção.

O cadastro de skip teste por grupo possui outras informações não-obrigatórias:

• Num. De Série (QPK_NUMSER) – Número de série utilizado para identificação do produto.



Quando for informado o número de série de produto, o tamanho do lote não pode ser maior do que um, pois o número de série é um código individual.



Neste exercício, vamos dividir a ordem de produção em dois lotes, o primeiro com 60% da ordem de produção original e a segunda com os outros 40 %.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Inspeção > OPs x Lote

* Alterar o Registro da Ordem de Produção

Tam. do Lote = 60

Lote = LOTE-000001

* Incluir Registro da Ordem de Produção

Ordem de Produção = 000001101001

Tam. do Lote =40

= LOTE-000002 Lote

Resultados

A produção é o ato de fazer ou construir algo concreto, e cabe ao administrador maximizar a fabricação a custos mínimos, utilizando processos administrativos: planejamento, organização, direção, coordenação e controle.

A administração da produção é a parte da administração que comanda o processo produtivo pela utilização dos meios de produção e dos processos administrativos, buscando elevação de produtividade.

O administrador de fábricas deve se preocupar com as operações simplificadas, a qualidade dos produtos, as necessidades dos clientes e a valorização profissional e humana dos empregados, motivando as pessoas que assim, desenvolvem melhor seus trabalhos.

A rotina de resultados tem por finalidade cadastrar as medições para análise e posterior laudo. Os laudos são informados por ensaios realizados em laboratórios. Ao final de todas as medições será informado o laudo geral para a ordem de produção.

A informação dos resultados para a geração dos laudos de aprovação, de reprovação, de aprovação convencional ou qualquer outro laudo cadastrado, é realizada através de laboratórios de controle de qualidade.

Para cada operação cadastrada há um ensaio, que registra os valores obtidos nas medições realizadas nos laboratórios.

Os resultados apresentados na janela browse da rotina obedecem à classificação conforme legenda.

Roteiro para coleta de dados

Para que a rotina de resultados esteja completa no momento de sua elaboração, aqui estão alguns itens a serem observados:


- Verifique se a coleta de dados dos resultados será realizada para determinado cliente, previamente selecionado na amarração de produto versus cliente, já na janela de abertura da rotina de resultados.
- Após a digitação da medição, quando necessário, pode-se informar o instrumento utilizado e também associar a não-conformidade e, posteriormente, a crônica desta medição;
- O instrumento deve ser obrigatoriamente informado, caso a família de instrumentos seja preenchida na especificação;
- Deve-se observar o status dos ensaios, informados no cadastro de especificação, onde definimos a obrigatoriedade de: operações, seqüências, laudos e ensaios;
- Possui também duas seqüências de semáforos, classificando medições e não-conformidades, conforme legenda;



- No momento da informação do laudo de laboratório, o sistema realiza uma série de validações necessárias à conclusão do laudo, sendo elas:
 - Verifica se há ensaio obrigatório que ainda não possui medições informadas;
 - Informando o laudo do laboratório, pode ser informado o laudo da operação e, consequentemente ao laudo da produção;
 - Verifica no laudo da operação se todos os laboratórios possuem laudos, bem como na informação do laudo geral, o laudo da ordem de produção.

Resultados (folder operações)

Na janela inicial são apresentados todos os itens que devam ser inspecionados ou que já foram inspecionados. Os mesmos são identificados a partir da legenda apresentada a seguir:




Anotações			

Selecionar a ordem de produção desejado e executar a opção "Resultados".

Havendo relacionamento entre cliente versus produto, é apresentada nova tela para seleção do cliente desejado, para que, dessa forma, somente os ensaios relativos ao cliente selecionado sejam considerados na geração do resultado.

Caso contrário, cancelando a tela apresentada, todos os ensaios do produto serão considerados, independente do relacionamento cliente versus produto.

Observe abaixo a tela do relacionamento cliente versus produto, na interface MDI:



Na tela inicial da rotina de resultados nós podemos observar as informações relacionadas às operações. As operações relacionam as etapas da inspeção, a seqüência obrigatória das medições e os laboratórios obrigatórios por onde o produto deve ser inspecionado.

A classificação das operações representa o seguinte:

Operação obrigatória	Não permite informação do laudo geral da OP sem que o laudo da operação corrente seja informado.
Seqüência obrigatória	Não permite informação das medições para a operação seguinte sem que o laudo da operação corrente seja informado.
Laudo ob rigatório	Não permite informação do laudo geral da OP, ou que valores de medições de outras operações sejam informados, sem que o laudo da operação corrente seja informado.

Pasta laudo da operação

Existe um laudo para cada operação onde foram realizados ensaios. Os laudos podem ser diferentes e ao final do processo todos serão considerados antes de determinar o laudo geral.

O laudo do laboratório deve ser informado antes do laudo de operações, caso os campos "Oper. Obrig.?", "Seq. Obrig.?" e "Laudo Obrig.?", no cadastro de especificações de produtos, estejam preenchidos com "Sim".

Pasta rastreabilidade

Para produtos compostos por outros produtos, pode-se utilizar o conceito de rastreabilidade para verificar essa composição.


O conjunto de produtos que compõem o outro produto pode ser informado na especificação de produtos. Quando preenchidos todos os campos da especificação e confirmados, o sistema apresenta uma tela de rastro onde deve-se informar os produtos componentes. A especificação dos produtos componentes pode ser feita também no cadastro de resultados.

Exemplo:

Produto principal	Lápis	
1º Componente	Estrutura de madeira	
2º Componente	Mina de grafite	



Observe abaixo a configuração padrão da tela Resultados (folder operações), na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Laudo (QPM_LAUDO) Laudo da operação. Quando o usuário acessar esse campo, o sistema irá realizar uma análise no laudo dos laboratórios e sugerir o laudo para essa operação. Posteriormente esse laudo poderá ser alterado pelo usuário.
- Data Laudo (QPM_DTLAUD) Data de emissão do laudo da operação.
- Hora Laudo (QPM_HRLAUD) Hora da emissão do laudo da operação.
- **Data Valid. (QPM_DTVAL)** Data de validade do laudo que pode ser alterado automaticamente pela rotina de shelf-life definido na especificação do produto.
- Tam. Lote (QPM_TAMLOT) Tamanho do lote fabricado pela ordem de produção.
- **Qtde Rej. (QPM_QTREJ)** Quantidade rejeitada do lote, caso o laudo seja reprovado.
- Dt.Disp.Lau (QPM_DTDILA) Data em que o produto estará disponível.
- Hr.Disp.Lau (QPM_HRDILA) Hora de disponibilidade do produto.
- **Just.Laudo** (**QPM_JUSTLA**) Justificativa do laudo, caso o mesmo seja laudo reprovado, ou laudo diferente do que foi sugerido pelo sistema.

Resultados (folder laboratórios)

A pasta "Laboratórios" relaciona na forma de subpastas, todos os laboratórios onde são realizadas as inspeções dos produtos.

Os laboratórios de medição disponíveis no sistema estão disponíveis na tabela Q2 - Laboratórios, sendo:

- LABFIS Laboratório físico
- · LABQUI Laboratório químico

Para a criação novos laboratórios, deve-se acessar a tabela Q2 - Laboratórios, via ambiente configurador, e preencher os campos necessários.

Para cada laboratório obtemos as seguintes informações:


Laboratório físico/químico: dados de definição dos ensaios, relacionando os valores limite, skip teste, método e revisão de documento;

Medições: os valores obtidos com as medições realizadas nos produtos, relacionado o ensaiador, a medição, status de aprovação/reprovação e data e hora da medição;

Subpastas da medição, que identificam:

- Não-conformidades encontradas
- · Instrumentos utilizados
- Fornecem o laudo dos laboratórios

Observe abaixo a configuração padrão da tela de Resultados (folder laboratórios), na interface MDI:




As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

Medições

Para que a inspeção seja apresentada, as medições devem ser informadas para cada ensaio.

As medições realizadas apresentam sua classificação conforme legenda:



Para informar as medições obtidas na inspeção do produto:

- Amostra (QPR_AMOSTR) Este campo informa como valor padrão, o valor "1", levando-se em conta uma única amostra do produto para o ensaio, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Este valor pode ser "1" ou "2", correspondendo à amostragem simples ou dupla amostragem, respectivamente.
- Ensaiador (QPR_ENSR) Código do ensaiador responsável pela medição. O ensaiador é cadastrado na rotina Usuários e, caso o login do sistema esteja informado corretamente para o usuário, o ensaiador é informado automaticamente pelo sistema.
- Medição (QPS_MEDICA ou QPQ_MEDICA) Informe o valor da medição obtida do produto. O número de casas decimais informadas neste campo é determinado pelo preenchimento do campo "Nominal", no cadastro Especificação de Produtos e/ou Grupo.

Há várias condições de medição para o ensaio, sendo:

- Caso o ensaio a ser medido tenha sido definido como "Texto", neste campo deverá ser registrado o texto que descreve a medição.
- Caso o ensaio a ser medido tenha sido definido como "Data", referindo-se a "Tempo", deverá ser informado o valor da medição em data inicial e final, no formato:

dd:mm

onde:

dd = dois caracteres que representam o dia mm = dois caracteres que representam o mês Caso o ensaio a ser medido tenha sido definido como "Hora", referindo-se a "Tempo", deverá ser informado o valor da medição em hora inicial e final, no formato:

HH:MM

onde:

HH = dois caracteres que definem a hora

MM = dois caracteres que definem os minutos.

Caso o ensaio a ser medido deva ser em polegadas, os valores a serem informados devem possuir o formato:

99/99i

onde:

99 = valor de polegadas obtidas

/99i = valor padrão para definição de polegadas.

Especificamente para este caso, o total obtido através de fórmulas trará os valores em decimais, definidos no campo "Nominal" no cadastro de especificação de produto ou grupo de produtos.

Para que este preenchimento seja possível, o parâmetro MV_TPHR deve ser configurado, no ambiente configurador.

 Aprov./Reprov (QPQ_RESULT) - Este campo apresenta o resultado da medição, que pode variar entre "Aprovado", "Aprovado Condicional" ou "Reprovado", além de outros resultados que também podem ser cadastrados. Este resultado é obtido através da verificação do valor informado na medição com os limites propostos, sendo informado automaticamente pelo sistema após informação do valor da medição no campo anterior. Caso o ensaio seja do tipo TEXTO, o valor desse campo deve ser atualizado pelo usuário.

O cadastro de medições possui outras informações não-obrigatórias:

- Método (QPR_METODO) É preenchido automaticamente quando o documento for cadastrado na especificação do produto.
- Revisão (QPR_RVDOC) Revisão do documento informado no campo Método.
- Chave Lig. (QPR_CHAVE) Este campo é de uso do sistema, para controle interno, não podendo ser alterado pelo usuário.

Pasta não-conformidades

Caso o resultado da medição tenha sido qualquer um diferente de "Aprovado", a(s) não-conformidade(s) encontrada(s) deve(m) ser inserida(s).

Para cada medição informada, é possível informar uma não-conformidade. Em cada ordem de produção são informadas diversas medições para diversos laboratórios e operações.

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- **Não-Conform.** (QPU_NAOCON) Neste campo devem ser informadas as não-conformidades encontradas nas medições.
- No. De NCs (QPU_NUMNC) Quantidade dessa não-conformidade encontrada na medição.

O cadastro de não-conformidades possui outras informações não-obrigatórias:

• **Demérito IQI (QPU_DEMIQI)** - Na área de não-conformidades, é necessário selecionar a opção "Sim" quando a não-conformidade informada classificar o desmerecimento do produto, ou seja, tirar pontos deste produto na geração de índices de qualidade, ou "Não", caso contrário.

Pasta Instrumentos

Para cada medição realizada é possível informar quais instrumentos foram utilizados na realização da medição.

Estes instrumentos são verificados através dos parâmetros:

- MV_QPVLIN: Indica somente instrumentos com data de validade igual ou superior à data de medição.
- MV_QPLINS: Dentre os possíveis laudos (1 = Reprovado, 2 = Aprovado Condicional e 3 = Aprovado), por padrão, caso o parâmetro não exista, somente os instrumento com laudo igual a 3 serão apresentados. Para que instrumentos com laudo igual a 2 também sejam apresentados, este parâmetro deve ser preenchido com "2/3", ou seja, o conteúdo do parâmetro deve ser igual ao(s) número(s) do(s) laudo(s) de instrumento que se deseja considerar no resultado, separados pelo caracter "/" (barra).



atento

O parâmetro MV_QPLINS será considerado enquanto o parâmetro MV_QPVLIN for igual a "S" (Sim).

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

• Instrumento (QPT_INSTR) - Neste campo deve ser informado o instrumento utilizado para a medição. Quando os instrumentos são preenchidos no cadastro Especificação do Produto, estes vêm relacionados automaticamente pelo sistema, bastando selecionar aqueles utilizados de fato na medição.

Pasta plano amostragem

Nessa pasta, o usuário pode verificar o plano de amostragem definido para o ensaio em que estão sendo digitadas as medições.

Pasta laudo do laboratório

Existe um laudo para cada laboratório onde foram realizadas as medições de cada um dos ensaios. Cada laboratório pode ter um laudo diferente e ao final do processo serão todos considerados antes de determinar o laudo geral.



O laudo de laboratório deve ser informado antes dos laudos de operações e de OP, caso os campos "Oper. Obrig.?", "Seq. Obrig.?" e "Laudo Obrig.?", no cadastro Roteiros de Operações dentro do cadastro especificações de produtos, estejam preenchidos com "Sim".


As informações registradas no plano de amostragem por ensaio, no cadastro de especificações de produto, serão utilizadas neste laudo, já que controlam o tamanho das amostras e o critério de aceitação.



atento


O rejeite aplicado ao plano de amostragem dos ensaios tipo "NBR 5429" é definido pela estimação de porcentagem defeituosa, baseada nas medições coletadas. Esta análise é diferente da aplicada aos ensaios "NBR 5426", que define o rejeite através da contagem das não-conformidades encontradas.

Observe, a seguir, a configuração padrão da tela Resultados (folder laboratórios) - Pasta Laudo do Laboratório, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

• Laudo (QPL_LAUDO) – Laudo do laboratório. Quando o usuário acessar esse campo, o sistema irá realizar uma analise nas medições informadas e sugerir o laudo para esse laboratório. Posteriormente esse laudo pode ser alterado pelo usuário. A seguir a tela de sugestão do laudo do laboratório.



- Data Laudo (QPL_DTLAUD) Data de emissão do laudo do laboratório.
- Hora Laudo (QPL_HRLAUD) Hora da emissão do laudo do laboratório.
- **Data Valid.** (**QPL_DTVAL**) Data de validade do laudo que pode ser alterado automaticamente pela rotina de shelf-life definido na especificação do produto.
- Tam. Lote (QPM_TAMLOT) Tamanho do lote fabricado pela ordem de produção.
- Qtde Rej. (QPM_QTREJ) Quantidade rejeitada do lote caso o laudo seja reprovado.
- Dt.Disp.Lau (QPM_DTDILA) Data em que o produto estará disponível.
- Hr.Disp.Lau (QPM_HRDILA) Hora de disponibilidade do produto.
- **Just.Laudo** (**QPM_JUSTLA**) Justificativa do laudo caso o mesmo seja laudo reprovado, ou qualquer outro laudo diferente do que foi sugerido pelo sistema.

Anotações	

Laudos

Após realizar todas as medições é necessário informar os laudos, da seguinte forma:

- Laudo de laboratório
- Laudo de operação
- Laudo geral da ordem de produção

Porém, antes de dar início à geração dos laudos, o sistema realiza várias verificações para que o laudo seja informado corretamente. Estas verificações consistem no seguinte:

Obrigatoriedade do instrumento

No momento em que a família de instrumentos é associada na especificação de produtos, torna-se obrigatória a inclusão do instrumento na medição. Ensaios obrigatórios

O cadastro de especificação de produtos possui o campo "Ensaio Obrigatório"; este campo dará a obrigatoriedade do ensaio no momento da coleta das medições. Caso o ensaio não seja preenchido no momento em que é informado o laudo do laboratório, o sistema informa que existe ensaio obrigatório sem medições registradas e, caso o usuário queria dar continuidade ao laudo, mesmo sem estas medições, o sistema propõe o laudo como "Reprovado".

Ensaiador obrigatório

O código do ensaiador é verificado no momento em que o laudo do laboratório é informado, sendo que o campo "Ensaiador" é obrigatório para efetuar o laudo.

Plano de amostragem

No momento da informação do laudo, caso o ensaio possua plano de amostragem associado, o Sistema verifica a quantidade de medições coletadas com o tamanho da amostra, informado no cadastro de plano de amostragem. Caso haja divergência entre as quantidades encontradas, o sistema emite somente um aviso, e permite que o laudo do laboratório seja preenchido.

A rotina Resultados permite bloquear acesso à ordem de produção, quando há laudo não satisfatório da OP, visto que, desta forma, não há necessidade de continuar a produzir.

O parâmetro MV_QPINDIS deve estar configurado como "E" para que, após a gravação do resultado, seja apresentada a tela solicitando ao usuário o encerramento ou suspensão da OP, sendo que:

Com a opção "Encerramento", a produção será encerrada automaticamente.


Com a opção "Suspensão", a produção será suspensa temporariamente, até que seja reativada manualmente.

Pasta Laudo Geral

Após informar os laudos dos laboratórios e laudo das operações, é preciso determinar o laudo geral da ordem de produto. O laudo geral irá analisar o resultado do laudo das operações e sugerir o laudo ao usuário quando o mesmo acessar o campo "Laudo".


A pasta de laudo geral só pode ser acessada assim que todos os laudos das operações forem informados, a não ser que a operação esteja com atributo de laudo não-obrigatório.

Observe abaixo a configuração padrão da tela Resultados (folder laudo geral), na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

Laudo (QPL_LAUDO) - Laudo geral. Quando o usuário acessar esse campo, o sistema realizará uma análise no laudo das operações e sugerir o laudo geral para essa ordem de produção. Posteriormente esse laudo pode ser alterado pelo usuário. A seguir a tela de sugestão do laudo geral.



Anotações			

- Data Laudo (QPL_DTLAUD) Data de emissão do laudo geral.
- Hora Laudo (QPL_HRLAUD) Hora da emissão do laudo geral.
- **Data Valid.** (**QPL_DTVAL**) Data de validade do laudo que pode ser alterado automaticamente pela rotina de shelf-life definido na especificação do produto.
- Tam. Lote (QPL_TAMLOT) Tamanho do lote fabricado pela ordem de produção.
- Qtde Rej. (QPL_QTREJ) Quantidade rejeitada do lote caso o laudo seja reprovado.
- Dt.Disp.Lau (QPL_DTDILA) Data em que o produto estará disponível.
- **Hr.Disp.Lau (QPL_HRDILA**) Hora de disponibilidade do produto.
- **Just.Laudo** (**QPL_JUSTLA**) Justificativa do laudo caso o mesmo seja laudo reprovado, ou qualquer outro laudo diferente do que foi sugerido pelo sistema.

Os resultados podem ser gravados parcialmente, ou seja, caso hajam ordens de produção com várias operações e não seja possível concluí-las de uma única vez, pode-se gravá-las e, posteriormente, efetuar a gravação final.

Botões da tela de resultados

- Legenda dos ensaios: Informa os status que a ensaio possui durante a rotina de resultados.
 - -Aprovado
 - -Reprovado
 - -Pendente
 - -Não-obrigatório
- Não-conformidades: Esta consulta permite visualizar as não-conformidades informadas consideradas reincidentes, ou seja, que ocorreram mais de uma vez nos ensaios. Estas não-conformidades são aquelas informadas no cadastro de especificação, de produto ou de grupo de produtos, ou ainda, aquelas informadas no próprio ensaio.
- Visualiza o conteúdo do documento: Quando houver integração com o ambiente Controle de Documentos, a medição realizada pode estar vinculada a um documento que determine a forma de realização da medição do produto. Através do botão "Visualiza Documento" disponível na tela de medições, dentro da rotina de resultados, é possível localizar e anexar este documento à medição, pois a vigência do documento pode ser alterada, antes de definir os laudos, sendo gravadas com vigência atual.
- **Ensaios:** Para cada laboratório e para cada operação há ensaios a serem efetuados. Entretanto, o sistema permite ao usuário visualizar todos os ensaios da ordem de produção juntos.
- Liberação urgente: É possível liberar ensaios, mesmo que algumas medições não tenham sido realizadas. Classifica-se esta liberação como "liberação urgente", onde o ensaio estará identificado como , conforme legenda. Porém, neste caso, será necessário informar uma justificativa através do botão "Liberação Urgente", localizado na barra de ferramentas da tela de resultados.

- Anexar Documento: Esta opção permite associar documentos e/ou arguivos diversos ao ensaio inspecionado ou a inspecionar. Para tanto, é necessário configurar os seguintes parâmetros, via ambiente configurador:
 - MV QPATHWT: Para definir o path do diretório onde serão gravados os arquivos temporários, antes da gravação dos arguivos anexados no diretório definido no parâmetro MV QIPDOC.
 - WV QIPDOC: Para definir o path do diretório padrão onde serão gravados os anexos dos ensaios.
- Carta de controle: Os gráficos possuem grande valor quando utilizados na análise de toda operação. Por isso o sistema permite ao usuário gerar um gráfico para cada ensaio realizado, visualizando assim a ocorrência de diferenças e similaridades entre as medições informadas.
- Diagrama de Pareto: Emissão do diagrama de Pareto que é utilizado quando desejamos uma visão real dos problemas mais graves de um produto, setor, etc., fornecendo-os em ordem decrescente de ocorrências, ou seja, em ordem de prioridade para tomada de decisões.
- Altera Potência de Lote: O botão "Altera Potência de Lote" está disponível para os casos em que o material a inspecionar possua controle de rastreabilidade e tratamento da potência de lotes e sublotes. Este controle permite identificar as características de potência do composto ativo de cada lote de um mesmo produto. Esta é uma forma de controle muito utilizada por indústrias do ramo farmacêutico. Para que haja controle da potência de lote, o campo (B1_CPOTENC) "Contr. Potenc.", no cadastro de produtos, deve ser preenchido com "Sim".
- Operação rápida: Utilizado para produtos que possui grande número de operações, através dessa rotina o usuário pode acessar qualquer operação de uma forma mais rápida através da tela de pesquisa.



Quando o Produto for relacionado a mais de um cliente e a Ordem de Produção não estiver relacionada a um cliente específico, o Sistema apresenta ao usuário uma tela que permite associar a OP a um dos clientes relacionados ao produto.

Anotações			



Neste exercício, vamos realizar a inspeção da ordem de produção 0000101001 referente ao Lote = LOTE- 000001 Quantidade 40,00

Para emitir os resultados entre com a senha do usuário 01 "01"

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Inspeção > Resultados

* Pasta de Laboratórios: incluir as seguintes medições e não-conformidades

	ENSAIO 00000001
Medição	
10,00	
10,00	
10,00	
10,00	
10,00	

ENSAIO 00000002

Medição 10,00 10,00

10,00

10,00

10,00



[&]quot;Verifiquei como o terceiro ensaio já esta preenchido"

^{*}Emitir laudo do laboratório clicando no campo Laudo, concordando com o laudo sugerido.

^{*}Na pasta Operações emitir o laudo da operação clicando no campo laudo, concordando com o laudo sugerido.

^{*}Na pasta Operações, emitir o laudo geral da inspeção clicando no campo laudo, concordando com o laudo sugerido.

Índices da qualidade

O índice de qualidade é o resultado da avaliação dos fatores que refletem a qualidade do produto, pois indica o grau de qualidade alcançado durante a produção.

O cálculo deste índice é realizado a partir da seguinte fórmula:

(em função IQS)

Onde:

IQP = Índice de qualificação do produto.


FC = É o fator de correção aplicado conforme o índice de qualificação do sistema de garantia da qualidade do fornecedor.

Nos tópicos referentes à rotina Fatores do IQP são apresentadas as funções de cada um destes operadores, bem como sua forma de obtenção.

Classes do produto

Este cadastro relaciona as possíveis classificações da situação do produto, de acordo com a qualidade alcançada.

Observe, a seguir, a configuração padrão da tela do cadastro de classes do produto, na interface MDI:



87

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Situação (QPG_SITU) Código que identifica a situação do produto em relação a sua qualidade.
- Descrição (QPG_NIVEL) Descrição da situação do produto.
- Categoria (QPG_CATEG) Informe qual a categoria de skip lote a ser aplicada para esta situação do produto, podendo ser:
 - "Skip-Lote Total" Permite a seleção de qualquer nível de skip lote
 - "Skip-Lote 25%" Permite no máximo aplicação de skip lote de 25, ou seja "1 a cada 4 lotes"
 - "Sem Skip-Lote" Não permite a aplicação de skip lote à este produto
 - "Não Produz" Desabilita a produção deste material no sistema.
- IQP Superior (QPG_IQP_S) Nível superior do índice de qualidade do produto



O cadastro Classes do Produto, já vem sugerido pelo sistema, entrar na rotina de cadastro e visualizar os registros existentes e o conteúdo dos seus campos.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Índice Qualidade > Classes Produtos

Fatores do IQP

Através da opção Fatores do IQP o usuário deve cadastrar os possíveis laudos de inspeção e atribuir um fator de pontuação para cada um, que será aplicado sobre a quantidade do processo durante a fase de avaliação em laboratório.

A pontuação máxima é dada para os processos aprovados totalmente sem restrições, sendo:

Cód. Fator	Descrição	Fator
А	Aprovado sem restrições	1.00
В	Aceito com desvio simples	0.95
С	Aceito com desvio grave	0.70
D	Com seleção pelo fornecedor	0.50
E	Rejeitado totalmente	0.00

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro Fatores do IQP, na interface MDI:



As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de qualidade, são:

- Cód.Fator (QPD_CODFAT) Código do fator de IQP.
- Desc.Portug. (QPD_DESCPO) Descrição em português do fator.
- Fator (QPD_FATOR) Valor do índice de qualidade do produto.
- Categoria (QPD_CATEG) Informe a ocorrência deste laudo, se:

"1" - Aprovado total

Indica que o lote foi aprovado. Será sugerido automaticamente pelo sistema quando inexistirem não-conformidades associadas aos resultados;

"2" - Aprovado parcial

Indica que o lote foi parcialmente aprovado. Será sugerido automaticamente pelo sistema quando os valores encontrados estiverem fora dos limites dos ensaios dimensionais, porém dentro da tolerância definida para o material, ou ensaios de atributos com laudo "Rejeitado";

"3" - Reprovado total

Indica que o lote foi reprovado. Será sugerido automaticamente pelo sistema, quando os valores encontrados estiverem fora dos limites dos ensaios dimensionais e da tolerância definida para o material ou ensaios de atributos com laudo "Rejeitado".

O cadastro de não-conformidades possui outras informações não-obrigatórias:

• **Prod. A Insp. (QPD_ENTINS)** - Informe o número de lotes subseqüentes que deverão ser inspecionados, caso este laudo seja registrado. Esta informação é útil quando são constatados problemas na produção de um produto. Assim, as suas "n" próximas produções serão todas verificadas, independente da determinação do skip lote deste produto.

89



O cadastro de Fatores do IQP, já vem sugerido pelo sistema, entrar na rotina de cadastro e visualizar os registros existentes e o conteúdo dos seus campos.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Índice Qualidade > Fatores do IQP

Gráfico - Cartas de controle

Cartas de controle são ferramentas eficazes para se entender a variação do processo e contribuem para a obtenção do controle estatístico.

Por diferenciarem causas especiais das causas comuns de variação, dão boas indicações sobre o problema: se deve ser solucionado através de uma ação local ou requer ação gerencial. Isto minimiza a confusão, frustração, e excessivo custo de esforços para solução que tenham sido direcionados erroneamente.

Para gerar uma carta de controle:

1. Na janela de geração de cartas de controle, preencha os parâmetros apresentados conforme orientação dos helps de campo, mas para realizar simulações dos pontos a serem visualizados na Carta de Controle, observe o preenchimento dos seguintes parâmetros:

Da Operação?/Até Operação?

Informe o intervalo de códigos das OPs a serem consideradas na geração do gráfico da carta de controle.

Do Laboratório?/Até o Laboratório

Informe o intervalo de código dos laboratórios para que as entradas inspecionadas por eles sejam consideradas na geração da carta de controle.

Valor Limite LIE?/Valor Limite LSE?

Informe os valores de limite de controle inferior e superior, respectivamente. A informação destes valores, não considera aqueles definidos na especificação do produto.

2. Confirme os parâmetros.



3. O sistema apresenta nova tela para seleção dos ensaios.

Selecione o ensaio desejado até que a caixa de seleção (□) da coluna "Ok" fique preenchida (図).




Para selecionar todos os ensaios, clique sobre o topo da coluna das caixas de seleção.

- 4. Selecionados os ensaios, clique no botão (a "Escolha da Carta de Controle", para selecionar o tipo de gráfico, dentre as opções XBR e XBS.
- 5. Informe o campo "Tamanho das amostras", o número sugerido corresponde ao tipo de carta previamente selecionada.
- 6. Configurados os dados do gráfico, confirme.

O sistema apresenta nova tela, informando os dados gerados, ou seja, o código do(s) ensaio(s) e a(s) descrição (ões) do(s) arquivo(s) que esta (ão) sendo gerado(s) para armazenar o gráfico, cada qual em suas respectivas colunas.

Selecione o ensaio desejado e confirme.

7. Neste momento, o sistema realiza a seleção dos arquivos necessários e, a seguir, o sistema apresenta na tela o gráfico gerado para carta de controle:



8. Para visualizar as coordenadas que geraram as linhas do gráfico, posicione o cursor sobre os pontos para que o sistema apresente numa pequena janela os valores respectivos.





Neste exercício vamos emitir o gráfico de carta de controle para a inspeção realizada para o produto PROD003.

Para realizar esse exercício, vá em:

Miscelânea > Graficos > Carta de Controle

Produto = 000002 Revisão = 00

De Data da Produção = Data da Inclusão da Ordem de Produção Ate Data da Produção = Data da Inclusão da Ordem de Produção

Do Ensaiador = (Branco) Ate Ensaiador = ZZZZZZZZZZ

 Da Operação
 = 00

 Ate Operação
 = ZZ

 Do Laboratório
 = (Branco)

 Ate Laboratório
 = ZZZZZZ

 Do Roteiro
 = 00

 Ate Roteiro
 = 99

^{*} Após confirmar os dados selecionar o ensaio 00000001 e confirmar a tela.

Gráfico – Diagrama de Pareto

O Diagrama de Pareto é utilizado quando queremos ter uma visão real dos problemas mais graves de um produto, setor, etc., fornecendo-os em ordem decrescente de ocorrências, ou seja, em ordem de prioridade para tomada de decisões.

Para gerar um Diagrama de Pareto:

1. Na janela para geração do gráfico do Diagrama de Pareto, o sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros. Preencha-os conforme orientação dos helps de campos, com atenção especial aos seguintes parâmetros:

Produto / Revisão

Selecione o produto e revisão desejados.

Data de Produção?/ Data até Produção?

Informe o intervalo de datas relacionado à inclusão de ordem de produção.

Do Ensaiador? / Até Ensaiador

Informe o intervalo do código do ensaiador que realizou a medição.

Da Operação?/Até Operação?

Informe o intervalo de códigos de OPs a serem consideradas na geração do gráfico e Pareto.

Do Laboratório?/Até o Laboratório

Informe o intervalo de código dos laboratórios para que as entradas inspecionadas por eles sejam consideradas na geração do diagrama de Pareto.

Exibe a "Coluna Outros"?

Selecione a opção "Sim" para que a "Coluna Outros", que indica a ocorrência de não-conformidades de menor grandeza encontradas, na geração do diagrama de Pareto, seja considerada e tenha seus dados apresentados no gráfico. Caso contrário, somente as não-conformidade de maior grandeza serão consideradas na geração do gráfico.


Do Roteiro / Até Roteiro?

Informe o intervalo dos roteiros de produção informados na inclusão da ordem de produção.

- 2. Ao confirmar os parâmetros, o sistema apresenta tela para seleção dos ensaios vinculados ao produto desejado. Selecione-os e confirme.
- 3. Selecionando os ensaios, o sistema apresenta tela para seleção das classes de não-conformidades vinculadas aos ensaios. Selecione-os e confirme.



4. Selecionados os ensaios e as classes de não-conformidade, o sistema realiza a seleção dos arquivos necessários e, a seguir, o sistema apresenta na tela o Gráfico de Pareto gerado:



5. Gerado o gráfico, é possível imprimi-lo.

Clique sobre o botão "Imprimir", para que o sistema apresente a tela de impressão, possibilitando ainda selecionar se o gráfico será ou não impresso em cores.

///
l==//
I — #/
$ -\nu $

Anotações



Neste exercício vamos emitir o Gráfico de Carta de Controle para a inspeção realizada para o produto PROD003.

Para realizar esse exercício, vá em:

Miscelânea > Graficos > Diagrama de Pareto

Produto = 0000003 Revisão = 00

De Data da Produção = Data da Inclusão da Ordem de Produção Ate Data da Produção = Data da Inclusão da Ordem de Produção

Do Ensaiador = (Branco) Ate Ensaiador = ZZZZZZZZZ

Da Operação= 00Ate Operação= ZZDo Laboratório= (Branco)Ate Laboratório= ZZZZZZExibe coluna outros= SimDo Roteiro= 00Ate Roteiro= 99

^{*} Após confirmar os dados selecionar o ensaio 00000001 e confirmar a tela.

^{*}Selecione todas as classes de não conformidade

Especificação do Produto: Documento que descreve em detalhes o intervalo de desempenho para cada característica da qualidade de um item, material, produto ou serviço.

Não-conformidade: Estado ou condição de um sistema, processo, produto, ou serviço em que há uma ou mais características não-conformes com a especificação ou outro padrão de desempenho ou inspeção. Qualquer desvio de especificação, documentação, método ou procedimento.

Carta de controle: Representação gráfica de uma característica do processo que registra os valores estatísticos dessa característica e um ou dois limites de controle. Objetivos principais de uma carta de controle: avaliar se um processo está sob controle e auxiliar a obtenção e manutenção do controle estatístico.

Amostra: Porção de, ou produto sem valor comercial, e apresentado para demonstrar sua natureza, qualidade ou tipo.

Amostragem: Seleção de amostra para ser examinada como representante de um todo.

Plano de amostragem: São sistemas de coleta de amostras que, submetidos à inspeção adequada, permitem verificar se as características das peças, produzidas em regime normal de fabricação, estão dentro dos limites pré-fixados e se os níveis da qualidade obtidos tendem, ou não, a se manterem dentro dos limites fixados ou desejados.

Skip teste: Consiste em controlar os ensaios do produto através de instruções de controle, no qual alguns ensaios são necessários de acordo com a definição do usuário.

Skip lote: Consiste na sistemática de inspeção por amostragem dos requisitos especificados nas instruções de controle, na qual alguns lotes de uma série são aceitos sem inspeção, quando o resultado da amostragem para um determinado número de lotes imediatamente precedentes atendeu os requisitos especificados.

NBR5426: É um plano de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos (a unidade do produto é classificada como defeituosa ou não em relação a um dado requisito).

NBR5429: Esta norma estabelece plano de amostragem e procedimentos para inspeção por variáveis (inspeção segundo a qual uma característica da qualidade em uma unidade do produto é medida numa escala contínua, tal como: quilogramas, metros, etc., e cada medição é anotada).

QS9000: Plano de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos, no qual a aprovação depende da inexistência de não-conformidades durante a inspeção.

NQA: (Nível de Qualidade Aceitável) - Máxima porcentagem defeituosa (ou o máximo número de "defeitos" por cem unidades) que, para fins de inspeção por amostragem, pode ser considerada satisfatória como média de um processo. O NQA, juntamente com o código literal do tamanho da amostra é usado para classificar os planos de amostragem.

Nível de Inspeção: O nível de inspeção fixa a relação entre o tamanho do lote e o tamanho da amostra. Três níveis de inspeção: I, II e III são informados na Tabela 1 para uso geral. Salvo indicação contrária, é adotada a inspeção em nível II. A inspeção nível I pode ser adotada, caso seja necessária menor discriminação ou então o nível III, caso seja necessária maior discriminação.

Ensaio: Meio de avaliação ou de classificação de características da qualidade, parcialmente ou na totalidade, de matéria-prima, material, componente, produto intermediário, serviço, subsistema, sistema ou produto final, com a finalidade de confirmar atendimento às necessidades do cliente, especificação ou acordo firmado.

A.F.I: Valor do limite de controle inferior especificado no ensaio para controle de aprovação das medições informadas.

A.F.S: Valor do limite de controle superior especificado no ensaio para controle de aprovação das medições informadas.

Certificação do produto: Expressão numérica ou qualitativa de resultados obtidos em medições. É expedida por instituições especializadas e fornecida normalmente sob a forma de laudos ou certificados. Um certificado tem valor dentro de limitações que devem constar em seu próprio texto e geralmente possui um valor subjetivo, associado ao renome ou prestígio da instituição que o expede. Pode ser utilizado sem restrições, para fins técnicos e/ou jurídicos, desde que confiável.

IQP: Índice de qualificação do produto.

FC: É o fator de correção aplicado conforme o índice de qualificação do sistema de garantia da qualidade do fornecedor.

Diagrama de Pareto: Enfoque estatístico usado em classificação de causas atribuíveis de defeitos, não-conformidades, custos etc., de acordo com a freqüência de ocorrência.

Número de Registro:

P101511071200