

Risk Analizi Raporu

OSGB: İllerisg OSGB

İşyeri: FEZAR

Tarih: 4 Eylül 2025



Faaliyet Alanı: Patent aracılığı ve
pazarlama hizmeti faaliyetleri

Yöntem: 5x5

Hayır	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Mevcut Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Alınması Gereken Önlem	Risk Skorları
1	FEZAR / Depo	Eksik korkuluk, yüksekten düşme, uygun emniyet önlemlerinin olmaması	Düşme riski	Korkuluklar arızalı	Olasılık: 4 Şiddet: 4 Puan: 16	Korkulukların derhal inşa edilmesi, güvenlik ağları kullanılması, çalışanlara düşme riskine karşı eğitim verilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Korkuluklar yenilenip sağlanmıştır	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Notlar: Ahmet usta tarafından yapıldı.
2	FEZAR / Depo	Eksik korkuluk, yüksekten düşme, yetersiz güvenlik önlemleri	Düşme riski	Korkuluklar arızalı	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12	Korkulukların acil olarak tamamlanması, güvenlik işaretleri, düşme engelleyici sistemlerin kurulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Korkuluklar yenilenip sağlanmıştır	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Notlar: Önlem alındı
3	FEZAR / Yükleme Alanı	Ağır ahşap malzemeler	Ağır yük kaldırma	Bilgisiz çalışan personeller mevcut	Olasılık: 4 Şiddet: 4 Puan: 16	Otomatik vinç, eğitim (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Gerekli eğitimler verildi	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Notlar: -
4	FEZAR / Yükleme Alanı	Kaygan zemin	Kayma/düşme	Tabela yok kaygan zemin belli değil	Olasılık: 3 Şiddet: 4 Puan: 12	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Gerekli uyarı levhaları asıldı	Olasılık: 1 Şiddet: 4 Puan: 4 Notlar: -

İşveren

Çalışan Temsilcisi

Ehil Kişi

İSG Uzmanı

İşyeri Hekimi