REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

MINESEC / OBC

Epreuve écrite

BACCALAUREAT DE TECHNICIEN

Session: 2019...

Série F3 - Electrotechnique

Durée : 03H Coefficient : 03

# COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

Aucun document n'est autorisé en dehors de ceux remis au candidat par les examinateurs.

-Nombre de parties de l'épreuve : 1

# THEME: Triage de Nickel dans le Gisement d'ESEKA

### I. Description

La figure 1 ci – dessous présente un système de triage de Nickel dans l'usine d'extraction de mines à ESEKA. Il comprend essentiellement :

- O1 trémie de stockage de minerai Tr, contenant des substances mélangées au Nickel et dont l'ouverture et la fermeture sont assurées par un vérin A.
- O1 tapis convoyeurT de minerai, mû par un moteur M1 équipé d'un dispositif de triage aimanté.
- > 01 chariot C, mû par un moteur M2 pour le transport de Nickel du poste A vers les camions bennes situés au poste B.
- > Un bac pour la récupération des déchets.




Figure 1 : Schéma simplifié

MINESEC/OBC Baccalauréat F3 -Epreuve de COMMANDE DES MACHINES Session 2014

Page 1/5

## II. Fonctionnement:

<u>Conditions initiales</u>: Bac vide Trémie chargée et fermée, Chariot positionné en A, Tapis non chargé, Camion positionné en B.Lorsque ces conditions initiales sont remplies :

Dès que l'opérateur fait une impulsion sur le bouton DCY;

- --la trémie de stockage Tr s'ouvre, le tapis T se met en marche ;(Le triage s'effectue grâce à un dispositif aimanté. Les déchets tombent dans le bac et le Nickel dans le chariot).
  - -- Dès que le chariot est à moitié plein (S<sub>6</sub> actionné), la trémie se referme ;
  - -- Dès que la trémie est fermée (a<sub>1</sub> actionné), le tapis reste en rotation pendant 20 secondes et s'arrête afin de permettre le triage complet du produit contenu sur le tapis et le remplissage du chariot
  - -- 20 secondes après, le tapis s'arrête, le chariot plein avance en petite vitesse et s'arrête au poste B(S<sub>5</sub> actionné) ;
    - (L'opérateur effectue alors un transfert manuel du Nickel du chariot vers la benne du camion) ;
  - -- Dès que le chariot est vidé (S<sub>6</sub>et S<sub>7</sub> non actionnés), il rentre en grande vitesse au poste A.
  - -- Arrivé au poste A (S<sub>4</sub> actionné) le chariot s'arrête, le camion part pour l'évacuation du Nickel au poste C (S<sub>8</sub> non actionné).
  - -- Dès que le camion est à nouveau positionné (S8 actionné), deux situations se présentent :
  - <u>1<sup>er</sup> cas</u> :si la trémie est chargée (S<sub>1</sub> actionné) et le bac non rempli (S<sub>3</sub> non actionné), un nouveau cycle reprend automatiquement.
  - $\underline{2^e}$  cas :Mais si la trémie est vide (S<sub>1</sub>non actionné) et que le camion est positionné (S<sub>8</sub> actionné) c'est la fin du cycle.Un nouveau cycle ne peut reprendre que si les conditions initiales sont remplies et que l'opérateur fait une nouvelle impulsion sur DCY.
  - NB : l'évacuation du camion, le chargement de la trémie et déchargement du bac ne font pas partie de cette étude.

Le grafcet, y relatif est donné à la page 5/5

#### III. Spécifications Technologiques

#### III.1. Partie Opérative

L'installation est équipée de :

a) Deux(02) moteurs dont les caractéristiques et lespré actionneurs sont récapitulés dans le tableau ci- dessous.

Page 2/5

Désignation	Caractéristiques	Pré actionneurs
M1	Moteur asynchrone triphasé 220/380V- 50HZ.demarrage direct un sens de marche. entraînement du tapis	KM1
M2	Moteur asynchrone triphasé à deux enroulements séparés.220/380V 50HZ. Entraînement du chariot.	KM2 : Avance en PV KM3 : Recul en GV

b) Un vérin pneumatique à double effet associé à un distributeur 5 orifices/2positions à commande électrique. Le tableau ci – dessous présente l'état du vérin A ainsi que les capteurs qui lui sont associés.

Vérin	Vérin sorti	Capteur associé	Vérin rentré	Capteur associé
А	A+	a <sub>1</sub>	A-	<b>a</b> <sub>0</sub>

### III.2. Partie commande

DCY est un bouton poussoir marche, les autres capteurs sont les interrupteurs de position de type électromécanique. Le tableau ci-dessous donne les précisions sur les fonctions de chaque capteur

Capteurs	Fonctions
DCY	Départ cycle
S <sub>1</sub>	Trémie chargée
S <sub>2</sub>	Présence des minerais sur le tapis
S <sub>3</sub>	Bac de déchets plein
S <sub>4</sub>	Chariot au poste A
S <sub>5</sub>	Chariot au poste B
S <sub>6</sub>	Chariot à moitié plein
S <sub>7</sub>	Chariot plein
S <sub>8</sub>	Camion au poste de Chargement

#### IV - ALIMENTATION ET PROTECTION

- L'installation est alimentée par le réseau ENEO 3P + N + T (220/380 V 50 Hz).
- Un sectionneur porte-fusibles Q protège les moteurs contre les court-circuits et isole l'ensemble de l'équipement du réseau d'alimentation ;
- Chaque moteur est protégé contre les surcharges par un relais thermique.

  MINESEC/OBC Baccalauréat F3 -Epreuve de COMMANDE DES MACHINES Session 2014 Page 3/5

## Epreuve disponible sur www.emergencetechnocm.com

## V. Travail à faire

V.1. Etablir le grafcet de point de vue partie commande (grafcet niveau 2). 4pts

V.2. Ecrire les équations d'activations et désactivations des étapes. 3pts

V.3. Ecrire les équations de sorties. 2pts

V.4. Etablir le schéma du circuit de puissance du moteurs M2. 3pts

V.5.Réaliser la programmation de l'automatisme en utilisant l'un des automates Programmables ci-après :

-Le TSX 21 de Télémécanique.

- Le TSX 27-20 de Télémécanique

-Le PB 100 de Merlin Gerin.

-Le SLC 100 AB d'Allen Bradley (avec sorties non verrouillées)

N.B.: On procédera de la manière suivante :

-L'affectation des E/S et des étapes. 3pts

-La programmation des étapes. 3pts

-La programmation des sorties. 2pts

MINESEC/OBC Baccalauréat F3 -Epreuve de COMMANDE DES MACHINES Session 2014

Page 4/5




Figure 2: grafcet niveau 1 (point de vue système)

MINESEC/OBC Baccalauréat F3 -Epreuve de COMMANDE DES MACHINES Session 2014

Page 5/5