


Tratativas E1
 120 metros de drop 04 f.o lançado
 1 ptro
 4 fusões
 3 tubo loose sem sangria
 02 Testes com OTDR
 01 Localização de defeito



Tratativas E2
 1 ptro
 4 fusões
 3 tubo loose sem sangria

Rod. Ten. Celestino Américo, SN

120 metros de drop 04 f.o lançado
 02 ptro
 08 fusões
 06 Tubo loose sem sangria
 02 Testes com OTDR
 01 Localização de defeito

349751268

Troca de poste

Rod. Ten. Celestino Américo, SN

TIA

BV

Emerson
 Pablo
 Joaquim

0102059848
 0102059303
 0102063826