


**Tratativas 1º ponto**  
450 Metros de 04 f.o lançado  
1 ceo 48  
4 fusões  
3 tubo loose sem sangria  
02 Testes com OTDR  
01 Localização de defeito



**Tratativas 2º ponto**  
1 ceo 48  
4 fusões  
3 tubo loose sem sangria

### Estr. Amaro Gabriel Vieira, 1021

450 Metros de 04 f.o lançado  
02 CEO 48  
08 Fusões  
06 Tubo loose sem sangria  
02 Testes com OTDR  
01 Localização de defeito

Emerson

0102059848

349735303

Troca de poste

Estr. Amaro Gabriel Vieira, 1021

tr.

RU

000

2025446127

RVQ0G58

Wellington

20/09/2025