

**Tratativas E1**

01 CEO  
300 metros de cabo lancado

**Tratativas E2**

01 reabertura

**MATERIAL GASTO:**

01 CEO  
01 reabertura  
300 metros de cabo lancado

**MATERIAIS RETIRADA****QTD.**

<b>tcl</b>	OR / OT N°	EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE	Lucas Souza	RE:	0124065541	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		EXECUTANTE		RE:		- TIPO DE POSTEAÇÃO
ENDEREÇO DO SERVIÇO		EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
LOCALIDADE	ES:	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
CABO / TRONCO	PRIM	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
	DIST.:	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
SGM N°		PLACA DO VEÍCULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
						DATA SERVIÇO