


Tratativas

Foi repuxado 20mts
1 CEO 48
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante
SGM : 2026529356



Foi repuxado 20mts

1 CEO 48

72 fusões

16 tubo loose sem sangria

1 álcool isopropílico

1 fita isolante

SGM : 2026529356



OR / OT Nº [REDACTED]

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA [REDACTED]

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO [REDACTED]

ENDEREÇO DO SERVIÇO [REDACTED]

LOCALIDADE [REDACTED] ES: [REDACTED] AT: [REDACTED]

CABO / TRONCO [REDACTED]

PRIM [REDACTED]

DIST.: [REDACTED]

SGM Nº 2026529356

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

PLACA DO VEICULO [REDACTED]

SUPERVISOR [REDACTED]

Wellington

DATA SERVIÇO [REDACTED]