

VT 15m

Início

XC

Fim

Estrada Vergilio Firmio de almeida, km 01

MATERIAL GASTO:

01 Reabertura  
06 fusões  
02 Testes com OTDR  
01 Alcool Isopropilico

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

 OR / OT N°	EXECUTANTE	Emerson	RE: 0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA 351318546	EXECUTANTE		RE:	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Queda de arvores	EXECUTANTE		RE:	- TIPO DE POSTEAÇÃO	
ENDEREÇO DO SERVIÇO Estrada Vergilio Firmio de almeida, km 01	EXECUTANTE		RE:	- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)	
LOCALIDADE Ibiuna	ES: trada	AT: PU	EXECUTANTE	RE:	- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
CABO / TRONCO 105	PRIM	DIST.:	EXECUTANTE	RE:	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
SGM N° 2025468790	PLACA DO VEICULO RVQ0G58	SUPERVISOR Wellington	DATA SERVIÇO 19/10/2025	- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO	
				- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	