

**Tratativas E1**  
 60 Metros de 24 f.o lançado  
 1 ceo 48  
 2 tubo loose sem sangria  
 6 fusões  
 02 Testes com OTDR  
 01 Fita isolante

**Tratativas E2**  
 1 ceo 48  
 2 tubo loose sem sangria  
 6 fusões

VT 15m

PP 30m

XC final



**MATERIAL GASTO:**

60 Metros de 24 f.o lançado  
 02 CEO 48  
 04 Tubo Loose sem sangria  
 12 Fusões  
 02 Testes com OTDR  
 01 Fita isolante

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

<b>tcl</b> OR / OT N°	EXECUTANTE	emerson	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	EXECUTANTE		RE:		- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
353348821	EXECUTANTE		RE:		- TIPO DE POSTEAÇÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	furto de metálico	EXECUTANTE	RE:		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
ENDEREÇO DO SERVIÇO		EXECUTANTE	RE:		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
LOCALIDADE	ES: TES	EXECUTANTE	RE:		- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
CABO / TRONCO	PRIM	EXECUTANTE	RE:		- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
	DIST.:	EXECUTANTE	RE:		
SGM N°	2025495871	PLACA DO VÉICULO	SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO