


Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão



Avenida das Indústrias, 299

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

	OR / OT Nº		EXECUTANTE	Edson Vieira	RE:	0118064670	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		361825789	EXECUTANTE	Kelvin Silva	RE:	0102062255		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848		
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Avenida das Indústrias, 299		EXECUTANTE		RE:			
LOCALIDADE	Jundiaí - SP	ES: JAI AT: DI5	EXECUTANTE		RE:			
CABO / TRONCO	4	PRIM	EXECUTANTE		RE:			
SGM Nº 2026608509			PLACA DO VEICULO	RV13G26	SUPERVISOR	Everton	DATA SERVIÇO	08/05/2026