

Tratativas
20m de VT repuxada
01 CEO
36 fusão
12 tubos
02 alça pré-formadas

1

Início

XC

Fim

Avenida Coronel Estevan de Souza, 566

MATERIAIS UTILIZADOS:

20m de VT repuxada
01 CEO
36 fusão
12 tubos
02 alça pré-formadas

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

361974237

PODA DE ÁRVORE

Avenida Coronel Estevan de Souza, 566

Ribeirão Branco - SP

ES: AII

AT: EB

181

PRIM

DIST.:

SGM Nº

2026610496

EXECUTANTE

Cleiton Benfica

EXECUTANTE

Joaquim Vaz

EXECUTANTE

Julio Moraes

EXECUTANTE

Lucas Ramos

EXECUTANTE

Emerson Silva

EXECUTANTE

RE:

0102059450

RE:

0102063826

RE:

0102050030

RE:

0102063402

RE:

0102059848

RE:

PLACA DO VEICULO

RVX6C72

SUPERVISOR

Leandro

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

12/05/2026