

Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

Início

XC

Fim

Rua Pietrantonio Minichillo, 477

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

SGM Nº

362661886

DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO

Rua Pietrantonio Minichillo, 477

Cajamar - SP

ES: CJR

AT: KJG

3

PRIM

DIST.:

2026622242

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

Amaury Reis

Emerson Silva

Henrique Andrade

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0118066128

0102059848

0102063911

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

27/05/2026

PLACA DO VEICULO

RVJ6E41

SUPERVISOR

Everton