

Tratativas
01 reabertura de dgo
01 fusão

1

Início

XC

Fim

Rodovia dos Bandeirantes, 2294

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de dgo
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

362748115

DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO

Rodovia dos Bandeirantes, 2294

Caieiras - SP

ES:

SLO

AT:

NJ

922

PRIM

DIST.:

SGM Nº

2026623923

EXECUTANTE

Emerson Silva

EXECUTANTE

Jose Neto

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

RE:

0102059848

RE:

0102060418

RE:

RE:

RE:

RE:

SUPERVISOR

Everton

PLACA DO VEICULO

RV13G26

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

29/05/2026