

Tratativas

20m de VT repuxada
01 reabertura de CEO
12 fusões
04 tubo loose sem sangria

1

Início

XC

Fim

Rua Nilson Marrom, 1021

MATERIAIS UTILIZADOS:

20m de VT repuxada
01 reabertura de CEO
12 fusões
04 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

OR / OT Nº

362812197

ABALROAMENTO POR CARGA ALTA

Rua Nilson Marrom, 1021

Itupeva - SP

ES: ITV

AT: OBI

PRIM

DIST.:

SGM Nº

2026624996

EXECUTANTE

Emerson Silva

EXECUTANTE

Joao Pereira

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

RE:

0102059848

RE:

0118066316

RE:

RE:

RE:

RE:

SUPERVISOR

Everton

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

30/05/2026