

Tratativas
20m de VT repuxado
1 CEO nova
72 fusão
12 tubo loose sem sangria

1

Início

XC

Fim

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, 77

MATERIAIS UTILIZADOS:

20m de VT repuxado
1 CEO nova
72 fusão
12 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

SGM Nº

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

Francisco Santos

Jefferson Castilho

Max Silva

Emerson Silva

Heliomar Oliveira

RVI3G26

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0102052569

0102064523

0102064490

0102059848

0102052589

Everton

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

02/06/2026