



Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, 77

20m de VT repuxado
1 CEO nova
72 fusão
12 tubo loose sem sangria

362909310
ACIDENTE
Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, 77
Itatiba - SP ITA CS

Francisco Santos	0102052569
Jefferson Castilho	0102064523
Max Silva	0102064490
Emerson Silva	0102059848
Heliomar Oliveira	0102052589

949

2026626343

RV13G26

Everton

02/06/2026