


Tratativas
01 reabertura de CEO
06 fusões



Av. Siro Palenga, 13305-409

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
06 fusões

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

 OR / OT Nº
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ENDEREÇO DO SERVIÇO
LOCALIDADE ES: AT:
CABO / TRONCO PRIM DIST.:
SGM Nº

EXECUTANTE
EXECUTANTE
EXECUTANTE
EXECUTANTE
EXECUTANTE
EXECUTANTE

RE:
RE:
RE:
RE:
RE:
RE:

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI
- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO
DATA SERVIÇO

SUPERVISOR

PLACA DO VEICULO