Aşınma ve mekanik gerilmeye maruz kalan bileşenler

UYARI!



İşlevlerinden dolayı aşınmaya maruz kalan bileşenler çok kısa aralıklarla kontrol edilmeli ve önemli aşınma belirtileri gösterir göstermez değiştirilmelidir.

Üretici, müşterinin normal çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak makineyi makul bir süre dayanacak şekilde tasarlamış ve üretmiştir. Bununla birlikte, tüm bu bileşenleri periyodik olarak çok dikkatli bir şekilde kontrol etmek gerekir.

Mekanik çatlaklar, kalıcı veya döngüsel yapısal bozulmalarla karşılaşılırsa derhal gerekli önlemleri alacak üretici ve uzman teknisyenlerle irtibata geçin.


Elektrik kabloları, özellikle ısıya, neme ve sıcaklığı maruz kaldıklarında zamanla yalıtım özelliklerini kaybederler. Teknik uzmanlarla işlevselliğini kontrol edin.

| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | MİKTAR |
|--------------------------|--|---------|
| 5 RKAP-GS19-40-66 | GS19 40-66 KAPLİN (KULKARIN) | 9 ADET |
| 5 PLDP-931-B01-K02-GRİ-K | 511mmX4000mm SÜZG.PLAST.HASIR BANT 25,4 HTV-GRİ | 4 METRE |
| 5 PLDP-931-B01-K02-GRİ | 511mmX2500mm SÜZG.PLAST.HASIR BANT 25,4 HTV-GRİ | 5 METRE |
| 5 MRD-F1610-140-10-17B-B | F1610-140-10-17B-B 140W.3X220VAC.MOT.REDÜKT. 1/10 | 3 ADET |
| 5 MRD-F1610-140-5-17B-B | F1610-140-5-17B-B 140W.3X220VAC MOT.REDÜKT. 1/5 | 6 ADET |
| 5 İGUS-GSM-2528-15 | GSM-2528-15 (25-28-15) SİLİDİRİK YATAK | 41 ADET |
| 5 IGUS-GSM-2528-35 | GSM-2528-35 (25-28-35) SİLİDİRİK YATAK | 14 ADET |
| 5 KKBK-40X1265 | 40X1265 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.188BE) | 3 ADET |
| 5 KKBK-40X1300 | 40X1300 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.190BE) | 4 ADET |
| 5 KKBK-40X1470 | 40X1470 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.192BE) | 2 ADET |
| 5 SICK-WL8G-P2131 | WL8G-P2131-0.3m REFL.TRANS.CİSİMD.YANS.FOT.6033186 | 3 ADET |
| 5 SICK-WL8G-P2131 | WL8G-P2131-0.3m REFL.TRANS.CİSİMD.YANS.FOT.6033186 | 1 ADET |
| 5 OMRO-CP1W-BAT01 | CP1W-BAT01 PLC PİL | 1 ADET |
| SÜNGER | ŞİŞE KORUYUCU SÜNGER | 2 ADET |
| CAM SIGORTA | PANEL SOCKET CAM SIGORTASI | 1 ADET |
| CAM SIGORTA | TERMOSTAT CAM SİGORTASI | 1 ADET |
| CAM SIGORTA | ION NOZZLE CAM SIGORTASI | 1 ADET |

Kritik yedek parça listesinde




Kritik Yedek Parçalar




- 1) F1610-140-5-17B-B 140W.3X220VAC MOT.REDÜKT. 1/5 (2 ADET)
- **2)** F1610-140-10-17B-B 140W.3X220VAC.MOT.REDÜKT. 1/10 (1 ADET)
- **3)** F1610-140-10-17B-B 140W.3X220VAC.MOT.REDÜKT. 1/10 (2 ADET)
- **4)** F1610-140-5-17B-B 140W.3X220VAC MOT.REDÜKT. 1/5 (2 ADET)
- **5)** F1610-140-5-17B-B 140W.3X220VAC MOT.REDÜKT. 1/5 (2 ADET)
- 6) 40X1470 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.192BE) (2 ADET)
- **7)** 40X1265 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.188BE) (1 ADET)
- 8) 40X1265 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.188BE) (1 ADET)
- 9) 40X1265 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.188BE) (2 ADET)
- **10)** 40X1265 KILAV.BASKI BANT KAYIŞI (42RS.0501.188BE) (2 ADET)
- **11)** GS19 40-66 KAPLİN (KULKARIN) (9 ADET)






- 12) 511mmX2500mm SÜZG.PLAST.HASIR BANT 25,4 HTV-GRİ (5 METRE)
- 13) 511mmX4000mm SÜZG.PLAST.HASIR BANT 25,4 HTV-GRİ (4 METRE)
- 14) ŞİŞE KORUYUCU SÜNGER





- 15) WL8G-P2131-0.3m REFL.TRANS.CİSİMD.YANS.FOT.6033186 (1 ADET)
- **16)** WL8G-P2131-0.3m REFL.TRANS.CİSİMD.YANS.FOT.6033186 (1 ADET)



- 17) WL8G-P2131-0.3m REFL.TRANS.CİSİMD.YANS.FOT.6033186 (1 ADET)
- 18) WL8G-P2131-0.3m REFL.TRANS.CİSİMD.YANS.FOT.6033186 (1 ADET)

