

561 Allée de Bellecour 3 84200 CARPENTRAS Tél: 04 90 60 05 68 - Fax: 04 90 60 66 26

Site: http://www.erm-automatismes.com/ E-Mail: Contact@erm-automatismes.com

1 PRESENTATION DE LA NACELLE :	1
1.1 Drone de prise de vue aerienne	1
1.2 Nacelle de drone	1
2 OBJECTIF DU TP	1
3 MANIPULATIONS ET ANALYSE PREALABLE :	2
4 IDENTIFICATION FREQUENTIELLE DE LA BOUCLE OUVERTE DE L'AXE DE TANGAGE.	3
4.1 Identification	3
4.2 DIAGNOSTIC DES ECARTS	e
5 CONCLUSIONS	12



DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Identification fréquentielle de la Boucle Ouverte

Corrigé

CPGE

PRÉSENTATION DE LA NACELLE:

1.1 Drone de prise de vue aérienne

La prise de vue aérienne par drone est un secteur en plein essor.

Beaucoup de télé-pilotes se lancent sur ce segment avec un cadrage basé sur nacelle 2 ou 3 axes. Cette technique permet de réaliser des images intéressantes, avec des manœuvres sur des vues en oblique ou en courbe, très recherchées, car le rendu est excellent.

1.2 Nacelle de drone

De façon à obtenir des images de qualité, la nacelle doit permettre à l'appareil de prise de vue de rester dans la direction prévue par l'utilisateur, quel que soit le mouvement du drone qui le porte.

Pour cela le concepteur a prévu d'asservir les deux axes de tangage et de roulis de la nacelle.

Le support d'étude dans cette activité est la nacelle de Drone asservie dans un environnement recréé.



2 OBJECTIF DU TP

On se propose, par des mesures sur la nacelle de drone, de caractériser ses performances.

Ce document s'inscrit dans un cycle de 3 TP, concernant l'axe de tangage:

- identification temporelle de la boucle ouverte
- identification fréquentielle de la boucle ouverte
- étude temporelle en boucle fermée et performances

Il s'agira alors de mettre en place un modèle de comportement de la nacelle, de conclure sur sa validité, prédire les performances du système et les vérifier expérimentalement.

Ce document est relatif à la première partie : identification fréquentielle de la boucle ouverte

Pour effectuer ces mesures, on dispose : de la nacelle équipée d'une seule masse, d'un logiciel de commande et de visualisation des grandeurs physiques mesurées, et des commandes envoyées au calculateur.

Remarque:

Attention, d'une machine à l'autre les valeurs mesurées peuvent être différentes, le corrigé du TP vous est donc fourni à titre indicatif.




MANIPULATIONS ET ANALYSE PRÉALABLE:



Régler le système en boucle fermée, les coefficients du correcteur des deux axes (tangage et roulis) à Kp = 800; Ki = 800, Kd = 1500 (la durée de mouvement à 10 s).

Démonter les plaques en dévissant les écrous papillons et laisser uniquement la plaque avec un trou rond, permettant une mobilité sur 3 axes :




Mesure n°1 : Lancer un échelon de 0° en roulis et en tangage.

Déplacer la tige de la structure pendant la mesure.

Q1- Observer le comportement et conclure sur le rôle du pilotage.

Quelque soit le mouvement donné au « Drone » (support de nacelle), l'axe de visée de la caméra conserve une direction fixe. La caméra pourra fournir une image correcte malgré les aléas de déplacement du Drone. La position angulaire de la caméra par rapport au drone sera asservie dans deux directions: le roulis et le tangage.





DOSSIER PEDAGOGIQUE Identification fréquentielle BO Corrigé Page 3/12

Q2- Proposer un schema bloc représentant la structure d'un des axes de la nacelle (tangage par exemple) en indiquant de façon qualitative les contenus de chacun des blocs : paramètres d'entrée et de sortie avec leurs unités, correcteur, ensemble axe de tangage : support de caméra et moteur, capteur.

(Voir le dossier technique fourni avec le système et particulièrement les documents DTNC1000001A - Présentation_accéléromètre_gyroscope.pdf et DTNC1000012A - F1_3_Description du système.pdf)

Quel est le type de capteur utilisé, sur quel ensemble est-il fixé, quelles grandeurs mesure-t-il pour en déduire la mesure de l'angle de tangage ?

Le capteur est une centrale inertielle, elle permet de mesurer les vitesses de rotation, ainsi que les accélérations linéaires selon trois axes. Le traitement de ces données permet de déduire la mesure de l'angle de tangage et de l'angle de roulis, grandeurs indispensables pour asservir en position les axes de la nacelle.


Q3- Quel est le gain supposé du capteur sur ce modèle ? Justifier.

Le gain est de 1 (relativement à la structure du schéma bloc donné à la suite). En effet, le paramètre mesure de l'angle de tangage doit être dans la même unité et de valeur comparable à la consigne et à la sortie.

Q4- Quel est le type de moteur utilisé ?Y a-t-il présence d'un réducteur de vitesse ?

Le moteur est du type Brushless (synchrone), sans réduction de vitesse.

Q5- Mettre en couleur les blocs qui figureront dans la boucle ouverte.



4 <u>IDENTIFICATION FRÉQUENTIELLE DE LA BOUCLE OUVERTE DE L'AXE DE TANGAGE.</u>

4.1 Identification

L'objectif de cette partie est de déterminer expérimentalement, à l'aide d'une étude fréquentielle la fonction de transfert en **boucle ouverte** relative à chaque axe de la nacelle afin de conforter ou affiner le modèle construit plus haut.








Pour la suite du TP il vous sera demandé d'agir uniquement sur l'axe de tangage, il est donc nécessaire de choisir « Aucun » comme type d' « Entrée » pour l'axe de roulis.

On se propose de construire expérimentalement le diagramme de Bode de la commande en tangage de la nacelle en boucle ouverte.

Mesure n°2: Pour toute la suite, nous allons régler la valeur du gain proportionnel Kp (voir l'écran du logiciel de pilotage en mode boucle ouverte) de telle façon que le gain de la Boucle Ouverte soit égal à 1.

Q6- Montrer par un essai sur la nacelle en boucle ouverte que la valeur de Kp d'environ 1700 permet au système d'avoir un gain de 1 pour la boucle ouverte.

La réponse à un échelon de 20° est donnée sur la figure ci dessous pour différentes valeurs de Kp.





Régler alors les coefficients du correcteur permettant d'avoir un gain statique de 1 en Boucle Ouverte avec Ki = 0, Kd = 0.

Pour tracer les diagrammes de Bode, effectuer les trois relevés proposés dans le fichier joint en imposant une entrée sinusoïdale d'amplitude 5°.


Pour chaque mesure, la durée du relevé sera fixée à 10 fois la période.

Importer les résultats. Afficher les courbes de commande et de réponse.

Q7 - Analyser le fichier Excel fourni dans le dossier « RESSOURCES » pour comprendre comment sont tracés les deux diagrammes.

Remplir le fichier Excel fourni, en mesurant l'amplitude et la phase.


Tracer le diagramme de BODE du système en tangage en boucle ouverte.



Q8 - Identifier la fonction de transfert du système en boucle ouverte.


Aidez-vous du tracé théorique pour valider votre résultat : un modèle du second ordre est préparé sous Excel, il suffit de renseigner les valeurs de K, z et wn dans le tableau fourni dans le fichier.

Diagnostic des écarts



Comparer les courbes réponses issues de la mesure et celles théoriques correspondant au modèle choisi (asymptotes, pentes, valeurs,...), diagnostiquer, évaluer les écarts, remplir le tableau des écarts ci-dessous et conclure sur la validité du modèle mis en place.






La FTBO peut etre modélisée par une fonction du second ordre dont les caratéristiques sont données ci-

Le gain en dB est nul, ainsi que la phase pour les valeurs faibles de w.

La pente de l'asymptote en gain pour les w élevées est voisine des – 40 dB par décade théoriques.

Par contre la phase du second ordre pour les pulsations élevées est très éloignée de celle mesurée. Pour affiner le modèle, il est possible d'envisager un retard, dont le temps peut être déterminé par exemple en examinant les valeurs de phase pour la pulsation la plus élevée, soit environ 90 ° de différence de phase pour w = 126 rd/s, d'où Tr = Pi/2*126 = 12 ms environ.





Le modèle de la boucle ouverte peut être défini par la fonction de transfert :

H (p) =
$$\frac{\text{Ke}^{-\text{Trp}}}{\text{p(1+2z/wn p+p^2/wn^2)}}$$

L'écart en gain, entre les valeurs mesurées et celles issues du modèle, est inférieur à 10%, par contre en phase si les valeurs pour les pulsations faibles et pour les pulsations élevées présentent peu d'écart, celles situées entre w = 10 et w = 40 rd/s présentent un écart élevé.



DOSSIER PEDAGOGIQUE Identification fréquentielle BO

Corrigé

Page 9/12

La validation du modèle est discutable, il s'agit de remettre en cause :

- les hypothèses et le modèle :
 - o systèmes linéaires, continus et invariants : en particulier linéarité?
 - ochoix d'un modèle du second ordre?
 - operturbations
 - 0...
- la mesure :
 - o précision de la chaine de mesure, quelques pour cent
 - oerreur de lecture, d'affichage, quelques pour cent
 - o allures et valeurs (non sinusoidales) des réponses pour les Basses et Hautes Fréquences, non linéarités

0...

Le modèle de comportement ainsi construit à partir de relevés expérimentaux a l'avantage de l'être assez facilement (il faut néanmoins disposer d'un prototype suffisamment abouti), mais à l'inconvénient de ne donner qu'un modèle global de l'ensemble Nacelle au moment de la mesure avec ses caractéristiques propres de masse, d'inertie, ...

Une modification de ces paramètres engendrerait un modèle différent. Le modèle n'est pas robuste.



Tableaux des écarts

Objectif	Valider un modèle de la boucle ouverte de l'axe de tangage de la				
	Nacelle de drone asservi en position.				
Paramètre représentatif	Position en sortie Flexibilité (cahier des ch		arges)	plus ou moins 5%	
Caractérisation écart		Allure, ordre de grandeurs		Corrects	
		Valeur		Ecarts 20 % environ	

•

		Plan d'action	Action à réaliser
Modélisation	Modèle de connaissance (issu de principes)	Ajouter une loi relative à un phénomène physique non pris en compte Faire varier la valeur d'un paramètre dans la simulation	Néant
	Modèle de comportement (issu de mesures)	Remettre en cause les mesures (tableau suivant) Remettre en cause la modélisation des valeurs mesurées	Choix : modèle 2 nd ordre
	Modèle de produit	Remettre en cause la modélisation de certaines interactions (liaisons,) entre composants (ensembles de pièces,) Décomposer certains ensembles pour analyser d'autres interactions Remettre en cause les valeurs de paramètres (constructeur : inertie, masse, coefficients Ki,)	Néant
	Modèle de l' environnement	Remettre en cause la frontière d'étude et inclure d'autres composants Remettre en cause la modélisation des interactions avec l'extérieur	Néant
	Solveur	Choisir un solveur adapté (complexité, type d'étude : mécanique, automatique, RDM,)	Néant
	Domaine de validité	Remettre en cause toutes les hypothèses (linéaires, continus, invariants)	Système linéaire ? à vérifier
Mesure	Analyser la documentation du capteur et de la chaine de mesure pour estimer l'incertitude de mesure. Analyser la position du capteur dans la chaine de mesure Réaliser l'étalonnage de la chaine de mesure Analyser le traitement de la mesure : influence de la valeur de la fréquence d'échantillonnage, de la présence de filtres, de Analyser l'affichage : influence de la mise en place de moyennes, du nombre de points affichés, de l'échelle,		Pas d'indications, erreur env. plus ou moins 1 % Correcte: placé sur élément à mesurer Déjà réalisé Pas d'indications Erreurs environ plus ou moins 1 %



DOSS	SIER PEDAGO	Corrigé	Page 11/12	
	Environnement recréé	Imaginer et mettre en œuvre une solution permettant de recréer au mieux les éventuelles interactions extérieures manquantes	Néant	
	Produit du laboratoire	Vérifier si la présence de capteurs a dégradé certaines performances du système Analyser le produit et conclure sur la réalité industrielle des solutions technologiques	Néant	
	Protocole	Adapter la manipulation au type de modélisation réalisée Réaliser plusieurs mesures		
	Operateur	Répertorier et remédier aux erreurs de manipulation, de lecture, d'interprétation,	Réalisé	

Conclusion	Modèle non validé : les écarts sont trop élevés
	Linéarité à vérifier

Q9 - Déterminer graphiquement le gain en BO : Kbolim permettant au système d'être en limite de stabilité. Quelle est la marge de phase maxi possible ?

Le tracé bleu sur la figure page précédente permet de déterminer Kbolim, à partir de la translation vers le bas du gain de $-4 \, dB$, soit un coefficient multiplicateur Kcor de 0.6 environ (20 Log Kcor = -4dB) d'où Kbolim = 0.6 * Kbo avec Kbo = 1 dans notre situation.

Le tracé en noir sur la même figure précise la situation où la marge de phase est la plus grande, soit environ 30°, pour alors un KboMGmax = 0.3* Kbo environ (20 Log K'cor = -10 dB), avec Kbo = 1 dans notre situation.

Q10- Finalement, le système Nacelle piloté en boucle ouverte permet après réglage du gain proportionnel en boucle ouverte à la valeur 1, de faire se déplacer l'axe de tangage (respectivement de roulis) de la valeur souhaitée imposée en entrée (ou consigne).

Montrer à l'aide d'une manipulation simple l'énorme inconvénient de piloter en Boucle Ouverte.

Il suffit de tenter de déplacer la caméra (refaire la manipulation du début à l'aide de l'axe de manutention) pour s'apercevoir que le moteur de tangage par exemple parait maintenir la camera dans une direction fixe par rapport au reste de la nacelle mais pas fixe dans la référence terrestre.



Q11- Comparer les méthodes d'identification temporelle et fréquentielle.

L'identification temporelle se réalise sur une seule mesure (qu'il est bien sur possible de refaire), et à partir de seulement trois points de la courbe : le sommet du premier dépassement et deux points consécutifs pour la pseudo période (il est aussi bien sûr possible de mesurer la pseudo période en plusieurs endroits, de mesurer plusieurs pseudo périodes,...).

L'identification fréquentielle est quant à elle obtenue à partir de nombreuses mesures (10, 15,...) et pour lesquelles il est facile d'éliminer des points aberrants (de plus instantanément lors de la construction graphique automatique du diagramme de Bode) ou bien de refaire la mesure.

C'est probablement la méthode la plus sure et la plus précise.

Il faut néanmoins faire attention aux dimensions de la fenêtre de pulsation (ou de fréquences), inhérentes au système lui même : frottement sec pouvant perturber les mouvements à basse fréquence, limites des commandes des moteurs à haute fréquence,....

Si de surcroît, c'est la boucle ouverte qui est identifiée, il est possible de discuter de la stabilité avec marges de la boucle fermée.

5 **CONCLUSIONS**

Q12 - Préciser en quelques lignes les démarches et éléments importants abordés dans ce TP.

Ce TP a permis de mettre en évidence une démarche de validation de modèle.

Il s'agit ici de mettre en place un modèle de comportement (à partir de mesures) et de le valider, ou pas...!!!

Le modèle de comportement en BO n'est pas robuste (la variation de paramètres : masse, inertie, consigne,...l'affecte en les modifiant).

> Synthèse : Entourer sur le schéma du document réponse joint la ou les activités principales que vous avez réalisées dans cette séance de TP.

