## Cablage boitier USB6009

	Liaison Portail/Sub-D		
Portail	Cable Portail-SubD	SUBD37 M	
		1	
		2	
		2 3 4 5	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
Masse	Marron	18	
		19	
D.(		20	
Démarrage		21 22	
Alim Cantaura	Jaune	22	
Alim Capteurs	Jaurie	23	
		25	
Pos Moteur	Bleu	26	
FOS WIOLEUI	Dieu	27	
Pos Vantail	Blanc	28	
Couple Moteur	Rouge	29	
Goupio inotour	rtougo	30	
Couple Vantail	Vert	31	
		32	
Masse	Marron	33	
		34	
		35	
Masse	Marron	36	
		37	
		NC	
		NC	
		NC	

Liaison Sub-D/USB 6009					
SUBD37 F	Borne USB6009	Voie USB6009	Cable SubD - USB6009	Longueur	
1	18	P0.1	Marron	Long	
2	19	P0.2	Rouge	Long	
3	20	P0.3	Orange	Long	
4	21	P0.4	Jaune	Long	
5	22	P0.5	Vert	Long	
6	23	P0	Bleu	Long	
7	24	P0.7	Violet	Long	
8			NC (Gris)	NC	
9	32	GND	Blanc	Long	
10			NC (Noir)	NC	
11	26	P1.1	Marron	Long	
12	14	AO 0	Rouge	Court	
13	27	P1.2	Orange	Long	
14	28	P1.3	Jaune	Long	
15	29	PFI	Vert	Long	
16	30	2.5 V	Bleu	Long	
17			Violet	NC	
18			NC (Gris)	NC	
19			NC (Blanc)	NC	
20	17	P0.0	Violet	Long	
21	25	P1.0	Bleu	Long	
22			NC (vert)	NC	
23	31	5 V	Jaune	Long	
24			NC (Orange)	NC	
25			NC (Rouge)	NC	
26	2	AI 0	Marron	Court	
27	1	GND		Court	
28	3	Al 4	Blanc	Court	
29	5	Al 1	Gris	Court	
30	15	AO 1	Violet	Court	
31	6	Al 5	Bleu	Court	
32		Al 2	Vert	Court	
33	7	GND	Jaune	Court	
34		Al 6	Orange	Court	
35		Al 3	Rouge	Court	
36	10	GND	Marron	Court	
37		Al 7		Court	
NC		GND	NC	Court	
NC	13	GND	NC	Court	
NC	16	GND	NC	Court	