

## CHAINE D'ACQUISITION ET CAPTEURS

# STRUCTURE D'UNE CHAINE D'ACQUISITION



# CAPTEUR ; STRUCTURE





Elément mécanique réagissant à la grandeur physique à mesurer.


Exemple:

C'est l'élément lié au corps d'épreuve traduisant la réaction reçue en un signal électrique, une variation de résistance, de capacité, d'inductance. Exemple: Circuit électronique traitant la grandeur mesurable pour délivrer un signal de sortie ayant des caractéristiques spécifiées (V, I, f, ...). Exemple :

# CAPTEURS; PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Etendue de mesure :

Valeurs extrêmes pouvant être mesurée par le capteur.



mesurande

#### **Résolution:**

Plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur.

## Sensibilité:

Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée.

Sensibilité=


## **Précision:**

Prend en compte:

- Justesse: aptitude à donner une indication égale à la valeur de la grandeur mesurée
- Fidélité ou répétabilité : aptitude à fournir des indications concordantes pour une même valeur mesurée.


∆s₹

signal de sortie



#### Linéarité:

- Représente l'écart de sensibilité sur l'étendue de mesure
- On donne l'écart de linéarité ε, parfois en %



 $\Delta m$ 

## Mesure absolue ou mesure relative :

Dans le cas d'une mesure relative, un étalonnage est nécessaire.