

#### **ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS**

561 Allée de Bellecour 3 84200 CARPENTRAS Tél: 04 90 60 05 68 - Fax: 04 90 60 66 26

Site: http://www.erm-automatismes.com/ E-Mail: Contact@erm-automatismes.com

1 PRESENTATION DE LA NACELLE :	1
1.1 Drone de prise de vue aerienne	1
1.2 Nacelle de drone	1
2 OBJECTIF DU TP	1
3 MANIPULATIONS ET ANALYSE PREALABLE :	2
4 IDENTIFICATION FREQUENTIELLE DE LA BOUCLE OUVERTE DE L'AXE DE TANGAGE.	3
4.1 Identification	3
4.2 Diagnostic des ecarts	4
5 CONCLUSIONS	7



# **DOSSIER PÉDAGOGIQUE**

Identification fréquentielle de la Boucle Ouverte

Sujet

**CPGE** 

# PRÉSENTATION DE LA NACELLE:

## 1.1 Drone de prise de vue aérienne

La prise de vue aérienne par drone est un secteur en plein essor.

Beaucoup de télé-pilotes se lancent sur ce segment avec un cadrage basé sur nacelle 2 ou 3 axes. Cette technique permet de réaliser des images intéressantes, avec des manœuvres sur des vues en oblique ou en courbe, très recherchées, car le rendu est excellent.

#### 1.2 Nacelle de drone

De façon à obtenir des images de qualité, la nacelle doit permettre à l'appareil de prise de vue de rester dans la direction prévue par l'utilisateur, quel que soit le mouvement du drone qui le porte.

Pour cela le concepteur a prévu d'asservir les deux axes de tangage et de roulis de la nacelle.

Le support d'étude dans cette activité est la nacelle de Drone asservie dans un environnement recréé.



#### 2 OBJECTIF DU TP

On se propose, par des mesures sur la nacelle de drone, de caractériser ses performances.

Ce document s'inscrit dans un cycle de 3 TP, concernant l'axe de tangage:

- identification temporelle de la boucle ouverte
- identification fréquentielle de la boucle ouverte
- étude temporelle en boucle fermée et performances

Il s'agira alors de mettre en place un modèle de comportement de la nacelle, de conclure sur sa validité, prédire les performances du système et les vérifier expérimentalement.

Ce document est relatif à la première partie : identification fréquentielle de la boucle ouverte

Pour effectuer ces mesures, on dispose : de la nacelle équipée d'une seule masse, d'un logiciel de commande et de visualisation des grandeurs physiques mesurées, et des commandes envoyées au calculateur.




### 3 MANIPULATIONS ET ANALYSE PRÉALABLE:



Régler le système en boucle fermée, les coefficients du correcteur des deux axes (tangage et roulis) à Kp = 800; Ki = 800, Kd = 1500 (la durée de mouvement à  $10 \, s$ ).

Démonter les plaques en dévissant les écrous papillons et laisser uniquement la plaque avec un trou rond, permettant une mobilité sur 3 axes :




**Mesure n°1 :** Lancer un échelon de  $0^{\circ}$  en roulis et en tangage.

Déplacer la tige de la structure pendant la mesure.

Q1- Observer le comportement et conclure sur le rôle du pilotage.





Q2- Proposer un schéma bloc représentant la structure d'un des axes de la nacelle (tangage par exemple) en indiquant de façon qualitative les contenus de chacun des blocs : paramètres d'entrée et de sortie avec leurs unités, correcteur, ensemble axe de tangage : support de caméra et moteur, capteur.

(Voir le dossier technique fourni avec le système et particulièrement les documents DTNC1000001A - Présentation\_accéléromètre\_gyroscope.pdf et DTNC1000012A - F1\_3\_Description du système.pdf)

Quel est le type de capteur utilisé, sur quel ensemble est-il fixé, quelles grandeurs mesure-t-il pour en déduire la mesure de l'angle de tangage ?

- Q3- Quel est le gain supposé du capteur sur ce modèle ? Justifier.
- Q4- Quel est le type de moteur utilisé ?Y a-t-il présence d'un réducteur de vitesse ?
- *Q5- Mettre en couleur les blocs qui figureront dans la boucle ouverte.*

# 4 <u>IDENTIFICATION FRÉQUENTIELLE DE LA BOUCLE OUVERTE DE L'AXE DE TANGAGE.</u>

#### 4.1 Identification

L'objectif de cette partie est de déterminer expérimentalement, à l'aide d'une étude fréquentielle la fonction de transfert en **boucle ouverte** relative à chaque axe de la nacelle afin de conforter ou affiner le modèle construit plus haut.



Pour la suite du TP il vous sera demandé d'agir uniquement sur l'axe de tangage, il est donc nécessaire de choisir « Aucun » comme type d' « Entrée » pour l'axe de roulis.

On se propose de construire expérimentalement le diagramme de Bode de la commande en tangage de la nacelle en boucle ouverte.

Mesure n°2: Pour toute la suite, nous allons régler la valeur du gain proportionnel Kp (voir l'écran du logiciel de pilotage en mode boucle ouverte) de telle façon que le gain de la Boucle Ouverte soit égal à 1.



Q6- Montrer par un essai sur la nacelle en **boucle ouverte** que la valeur de Kp d'environ 1700 permet au système d'avoir un gain de 1 pour la boucle ouverte.

Régler alors les coefficients du correcteur permettant d'avoir un gain statique de 1 en Boucle Ouverte avec Ki = 0, Kd = 0.

Mesure n°3: Pour tracer les diagrammes de Bode, effectuer les trois relevés proposés dans le fichier joint en imposant une entrée sinusoïdale d'amplitude 5°.


Pour chaque mesure, la durée du relevé sera fixée à 10 fois la période.

Importer les résultats. Afficher les courbes de commande et de réponse.

Q7 - Analyser le fichier Excel fourni dans le dossier « RESSOURCES » pour comprendre comment sont tracés les deux diagrammes.

Remplir le fichier Excel fourni, en mesurant l'amplitude et la phase.


Tracer le diagramme de BODE du système en tangage en boucle ouverte.



Q8 - Identifier la fonction de transfert du système en boucle ouverte.

Aidez-vous du tracé théorique pour valider votre résultat : un modèle du second ordre est préparé sous Excel, il suffit de renseigner les valeurs de K, z et wn dans le tableau fourni dans le fichier.

#### 4.2 Diagnostic des écarts



Comparer les courbes réponses issues de la mesure et celles théoriques correspondant au modèle choisi (asymptotes, pentes, valeurs,...), diagnostiquer, évaluer les écarts, remplir le tableau des écarts ci-dessous et conclure sur la validité du modèle mis en place.



# Tableaux des écarts

Objectif	Valider un modèle de la boucle ouverte de l'axe de tangage de la				
	Nacelle de drone asservi en position.				
Paramètre représentatif	Position en sortie		Flexibilité (cahier des charges)		plus ou moins 5%
Caractérisation écart		Allure, ordre de grandeurs			
		Valeur			

•

		Plan d'action	Action à réaliser
Modélisation	Modèle de connaissance (issu de principes)	Ajouter une loi relative à un phénomène physique non pris en compte Faire varier la valeur d'un paramètre dans la simulation	Néant
	Modèle de comportement (issu de mesures)	Remettre en cause les mesures (tableau suivant) Remettre en cause la modélisation des valeurs mesurées	
	Modèle de produit	Remettre en cause la modélisation de certaines interactions (liaisons,) entre composants (ensembles de pièces,)  Décomposer certains ensembles pour analyser d'autres interactions  Remettre en cause les valeurs de paramètres	Néant
	Modèle de l' environnement	(constructeur : inertie, masse, coefficients Ki,)  Remettre en cause la frontière d'étude et inclure d'autres composants  Remettre en cause la modélisation des interactions avec l'extérieur	Néant
	Solveur	Choisir un solveur adapté (complexité, type d'étude : mécanique, automatique, RDM,)	Néant
	Domaine de validité	Remettre en cause toutes les hypothèses (linéaires, continus, invariants)	
Mesure	Mesure	Analyser la documentation du capteur et de la chaine de mesure pour estimer l'incertitude de mesure.  Analyser la position du capteur dans la chaine de mesure  Réaliser l'étalonnage de la chaine de mesure  Analyser le traitement de la mesure : influence de la valeur de la fréquence d'échantillonnage, de la présence de filtres, de  Analyser l'affichage : influence de la mise en place de moyennes, du nombre de points affichés, de l'échelle,	



DOSS	SIER PEDAGO	OGIQUE Identification fréquentielle BO	Sujet	Page 6/7
	Environnement recréé	Imaginer et mettre en œuvre une solution permettant de recréer au mieux les éventuelles interactions extérieures manquantes	Néant	
	Produit du laboratoire	Vérifier si la présence de capteurs a dégradé certaines performances du système  Analyser le produit et conclure sur la réalité industrielle des solutions technologiques	Néant	
	Protocole	Adapter la manipulation au type de modélisation réalisée Réaliser plusieurs mesures		
	Operateur	<b>Répertorier et remédier</b> aux erreurs de manipulation, de lecture, d'interprétation,		

Conclusion		

Q9 - Déterminer graphiquement le gain en BO : Kbolim permettant au système d'être en limite de stabilité. Quelle est la marge de phase maxi possible ?

Q10- Finalement, le système Nacelle piloté en boucle ouverte permet après réglage du gain proportionnel en boucle ouverte à la valeur 1, de faire se déplacer l'axe de tangage (respectivement de roulis) de la valeur souhaitée imposée en entrée (ou consigne).

Montrer à l'aide d'une manipulation simple l'énorme inconvénient de piloter en Boucle Ouverte.

Q11- Comparer les méthodes d'identification temporelle et fréquentielle.



# 5 CONCLUSIONS

Q12 - Préciser en quelques lignes les démarches et éléments importants abordés dans ce TP.

Synthèse : Entourer sur le schéma du document réponse joint la ou les activités principales que vous avez réalisées dans cette séance de TP.

