



La simulation du comportement des produits industriels

2017-2018



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité

Représentativité des résultats

Mesurer pour progresser

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

Pourquoi simuler?



L'objet de la simulation est d'ANTICIPER le comportement d'un produit



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes


Domaine de validité

Représentativité des résultats

Mesurer pour progresser

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation



La simulation permet de valider des critères de Fonctions de Service



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité


Représentativité des résultats

Mesurer pour progresser

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation





La démarche de mesure permet d'obtenir une mesure cohérente



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité


Représentativité des résultats

Mesurer pour progresser

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

La réponse attendue



Il faut un objectif à la mesure.

La grandeur à mesurer doit être identifiée.

Avoir une grandeur objectif pour mesurer



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité

Représentativité des résultats


Mesurer pour progresser

2

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

Le phénomène physique



Identifier le phénomène physique mis en œuvre.

Avoir un objectif pour mesurer



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité

Représentativité des résultats


Mesurer pour progresser

3

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

Le capteur



Choisir un capteur et son conditionneur.

Choisir un capteur capable de mesurer la grandeur



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité


Représentativité des résultats

Mesurer pour progresser

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

L'implantation du capteur



4

L'implantation du capteur au produit doit avoir une influence minimale sur la réponse.

Implanter le capteur



L'excitation

Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes


Domaine de validité

Représentativité des résultats

Mesurer pour progresser

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation



Choisir une excitation qui permettra de solliciter le phénomène physique (et si possible uniquement ce phénomène).

Choisir l'excitation associée au phénomène physique



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité

Représentativité des résultats


Mesurer pour progresser

6

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

La réponse



La mise en forme de la réponse doit permettre de l'utiliser

Mettre en forme la réponse permet son utilisation



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité

Représentativité des résultats


Mesurer pour progresser

n

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

Le domaine de validation



La construction du domaine de validité permet de pouvoir utiliser la réponse. Le domaine de validité est la « somme » des approximations réalisées aux cours des 6 étapes précédentes.

Construire le domaine de validité de la mesure



Objectifs de la simulation

Méthodologie en 7 étapes

Domaine de validité

Représentativité des résultats

Mesurer pour progresser

Diagnostiquer un écart

Exemples de simulation

Méthode pour diagnostiquer

- 1. Identifier la réponse attendue du système,
- 2. Observer le phénomène physique mis en jeu,
- 3. Choisir un capteur et un conditionneur,
- 4. Implanter le capteur sur le produit,
- 5. Exciter le produit,
- **6.** Visualiser la réponse,
- 7. Valider le domaine de validité de la mesure.

La méthode permet de structurer la mesure