Waveform Show

當狀態在 ap_idle (state=0)時先將 tap parameter 存進 RAM 中,在 testbench 中將值讀出並檢查值是否正確。



當所有的 parameters 都 program 好之後,testbench 會發送 ap_start 訊號,當 fir module 接收到此訊號後便會將 module 內部設定的 ap_start_sig升起,且 狀 態 會 從 idle(state=0) 轉 為 start(state=1) ,之 後 ss_tdata (samples_triangular_wave)會寫進 RAM 中。此時 ctrl module 可以根據 data_addr 和 tap_adder 的選擇,在 RAM 中讀出對應的值並做 convolution,得到結果之後將 sm_tvalid 拉為 1。



當傳送到最後一筆資料(ss_tlast=1)且對方也接收到最後一筆後(sm_tlast=1),即會變成 ap_done 狀態(state=3)。

