

INDICADORES CERRO MORO







CLASIFICACIÓN DE EVENTOS	junio	2022
CTP	1	2
PRIMEROS AUXILIOS	1	5
ATENCIÓN MÉDICA SIMPLE (AMS)	1	29
CUASI ACCIDENTE	2	27
CUASI ACCIDENTE AMBIENTAL	0	6
DAÑO MATERIAL	4	31
IMPACTO AMBIENTAL	0	8
TRATAMIENTO MÉDICO (MT)	0	5
TOTAL	9	113


Mes	2022	2023
enero	6	11
febrero	12	6
marzo	6	6
abril	8	17
mayo	14	11
junio	9	13
julio	9	
agosto	12	
septiembre	7	
octubre	10	
noviembre	13	
diciembre	7	
Total	113	64


INDICADORES CERRO MORO



EMPRESA	2022	2023
EIVIPRESA	▼ 2022	2025
Estelar Resources S.A	50	28
BURGWARDT	14	6
ENAEX	13	16
MD PERFORACIONES EXPLORACIONES	9	
MD PERFORACIONES UG	9	7
COOKINS	4	4
MINCARGO	3	
PATAGONIA	3	
AJ Perforaciones	1	1
BRINKS	1	
MATA NEGRA	1	
Nick Tecnología	1	
Patagonia Drilling SRL	1	
RODEM S.A.	1	
SERVICE MINERA	1	
TRANSLAPER	1	
GEOPETROL		1
YPF		1
Total	113	64

SECTOR	2022	2023
EXPLORACIONES	14	4
GERENCIA GENERAL	6	1
HSEC	7	1
MANTENIMIENTO MINA	8	3
MINA	54	44
PLANTA	14	6
RECURSOS HUMANOS	9	4
SERVICIOS TECNICOS	1	1
Total	113	64









Dedos

24.10%

Mano

21.08%

Piernas

12.65%

Pies

10.84%

Cara y/o cuello

9.04%

Brazos

7.23%

Ojos

6.02%

Hombro

2.41%

Tronco

2.41%


Cráneo


1.20%

Genitales

1.20%

Partes múltiples







INDICADORES CERRO MORO




Gerencia		CLASIFICACIÓN DE EVENTOS	marzo 🗸	2022 ~
All	\	CTP	0	2
		PRIMEROS AUXILIOS	0	5
Área		ATENCIÓN MÉDICA SIMPLE (AMS)	1	29
All		CUASI ACCIDENTE	4	27
		CUASI ACCIDENTE AMBIENTAL	0	6
		DAÑO MATERIAL	1	31
		IMPACTO AMBIENTAL	0	8
		TRATAMIENTO MÉDICO (MT)	0	5
		TOTAL	6	113

EMPRESA	2023
AJ Perforaciones	1
GEOPETROL	1
YPF	1
COOKINS	4
BURGWARDT	6
MD PERFORACIONES UG	7
ENAEX	16
Estelar Resources S.A	28
Total	64









SEGUIMIENTO DE EVENTOS





SEGUIMIENTO DE EVENTOS









DETALLE DE INCIDENTES

CÓDIGO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	ESTADO
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico en Rompad	Realizando alimentación de trituradora primaria el operario de la cargadora detecta un objeto extraño y detiene la tarea. Da aviso al supervisor Planta, Jefe de Mina y Personal de Enaex. El objeto se trataba de un booster con detonadora electrónico en su interior	ENAEX	100 %
INC-606	Impacto en Casilla de Piletas Sedimentadoras- EFW	El operador de SAM se encontraba realizando la tarea delimpieza de la pileta sedimentadora 1 con el equipo scoop,cuando impacta a la casilla ubicada cerca del sector, ésta últimase gira arrancada de su base.	Estelar Resources S.A	100 %
INC-608	Falla de iniciacion Drift -62 Sur Far West	Luego de dar inicio a la mecha del Drift -62 Sur. El personal aguarda la detonación. Al no percibir la detonación, aguardan 30 min e ingresan a chequear el frente, encontrado la mecha quemada y los fuller sin detonar.	ENAEX	100 %

DETALLE DE PLANES DE ACCIÓN

CÓDIGO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA TÉRMINO	RESUELTA
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico en Rompad	Colocar 1 APD y detonador electrónico por taladro de cámaras con presencia de roca alterada o con fallas.	Juan Olguin (juan.olguin@yamana.c om)	3/18/2022	SI
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico en Rompad	Contar con apoyo de profesional que se encargue de hacer seguimiento del carguío de cámaras.	Juan Olguin (juan.olguin@yamana.c om)	3/18/2022	SI
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico en Rompad	Enviar un colaborador al rompad durante el proceso de alimentacion de planta con pilas que hayan presentado hallazgos durante el carquío o de voladuras de slot.	Sergio Angel (sergio.angel@enaex.co m)	4/7/2022	SI
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico en Rompad	Indicar en procedimiento de carguío de cámaras y slot evitar forcejear el cable del detonador cuando la prima se queda atrapada en un pozo.	Sergio Angel (sergio.angel@enaex.co m)	4/7/2022	SI
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico en Rompad	Indicar la ubicación optima del detonador y APD dentro del taladro realizando estudio de VOD para verificar a que longitud la energía comienza a disminuir.	Luis Leiton (luis.leiton@enaex.com)	4/1/2022	SI
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico en Rompad	Mejorar los registros de hallazgos y anotaciones de protocolos para asegurar la trazabilidad de las filas voladas de las camaras.	Nestor Pettachi (nestor.pettachi@enaex .com)	4/7/2022	SI
INC-604	Hallazgo de booster y detonador electronico	Realizar estudio de campo cercano para analizar barden crítico.	Matias Marcial (matias.marcial@enaex.	6/30/2022	SI