

Exemple :

Pour un système mécanique, on a les données suivantes :

- le coût moyen de l'investissement est de 10 000 \$;
- la somme de la croissance annuelle du coût d'exploitation est de 400 \$;
- la somme de la croissance du coût de la maintenance est de 200 \$.

Calculer la période optimale de remplacement.

Solution

On utilise l'équation suivante pour calculer la période optimale de remplacement :

$$t^* = \left[\frac{2 C_I}{i_{ce} + i_{cm}} \right]^{0,5} = \left[\frac{2 \cdot 10\,000}{400 + 200} \right]^{0,5} = 5,8 \text{ ans}$$
