

Brandkonsult Mitt AB

Uppdrag 26-114

Bankgatan 15, 852 31 Sundsvall

Datum: 2026-08-20

Riskutredning – hantering av brandfarlig vara, Tunadals Industrilack AB

1. Uppdrag och underlag

Brandkonsult Mitt AB har på uppdrag av Tunadals Industrilack AB utrett riskerna med den hantering av brandfarlig vara som ansökan om tillstånd avser, enligt 7 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Underlag har varit platsbesök 2026-08-12, verksamhetens produktblad och säkerhetsdatablad samt ritningar.

2. Hanterade varor

Gasol för truckar, svetsning och hårdugn (sammanlagt 692 liter), lackförtunning och lack i kategori 2 (860 liter) och lacknafta i kategori 3 (600 liter). Mängderna överstiger gränserna för tillståndsplikt i MSBFS 2013:3.

3. Riskidentifiering

Händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Åtgärd
Gasolläckage vid byte av flaska i gasolskåp	Låg	Brand eller explosion vid fasad	Skyddsavstånd och ventilerat skåp
Spill av lackförtunning vid omtappning	Medel	Pölbrand i blandningsrum	Invallning och spilltråg
Antändning av ångor i sprutbox	Låg	Brand i sprutbox	Klassning av explosionsfarlig miljö och Ex-klassad utrustning
Brand i verkstad som sprider sig till brandcell B2	Låg	Brand i förråd	Brandcell EI 60 och självstängande dörr

4. Skyddsavstånd

Gasolskåpet (F1) placeras 8 meter från byggnad med fönster, vilket uppfyller skyddsavstånden i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning Förvaring av brandfarlig gas i lös behållare. Gasolcentralen (F2) är utförd som egen brandcell i fasaden och kräver därför inget skyddsavstånd till den egna byggnaden.

5. Explosionsfarlig miljö

Sprutbox och blandningsrum är klassade enligt SS-EN IEC 60079-10-1, se klassningsplan K-01. All elektrisk utrustning i zon 1 och zon 2 ska vara lämplig för zonen.

6. Slutsats

Med de åtgärder som anges ovan bedöms hanteringen kunna ske med godtagbar risk. Tillsynsvägledning finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Linnea Sjölander

Brandingenjör, Brandkonsult Mitt AB