

Sundsvalls kommun

Kommunstyrelsekontoret – Fastighetsavdelningen
851 85 Sundsvall

Datum: 2025-10-15
Diarienummer: KS-2025-00944

Riktlinje för tillgänglighet i kommunens publika lokaler – målvärden vid inventering

1. Syfte och avgränsning

Riktlinjen anger de målvärden fastighetsavdelningen använder när kommunens publika lokaler inventeras, till exempel bibliotek, medborgarkontor, idrottshallar och kulturhus. Inventeringar görs enligt en rullande plan och när synpunkter eller felanmälningar om tillgänglighet kommer in via Lämna synpunkt. Resultatet är en bristlista som läggs in som arbetsordrar i underhållssystemet.

Målvärdena är kommunens egna och i flera fall högre ställda än minimikraven i bygglagstiftningen. Bristlistan redovisar därför avvikelser från kommunens målvärden. Den ska inte ange att en lokal uppfyller eller bryter mot lagkrav, BBR eller andra föreskrifter och inte beskriva lokalen som godkänd eller underkänd. Sådana bedömningar görs av byggnadsnämnden.

2. Bedömningsregler

- Varje observation jämförs med det målvärde som har samma kontrollpunkt. En observation utan målvärde i riktlinjen bedöms inte och tas inte med i bristlistan.
- Ett måtvärde som ligger exakt på målvärdet uppfyller målvärdet.
- Avrunda aldrig måtvärden före jämförelsen. 0,79 m är mindre än 0,80 m.
- Kontrollera enheten. Inventeringsverktyget kan ange bredd i m eller cm och lutning som förhållande (1:20) eller i procent. 1:20 motsvarar 5 % och 1:12 motsvarar 8,3 %; en brantare ramp har högre procenttal.
- Saknas måtvärde (null, tomt eller ej mätt) bedöms kontrollpunkten som Ej verifierad. Den tas med i bristlistan som Ej verifierad, aldrig som brist eller som uppfylld.
- Varje observation redovisas för sig med sitt id, även när flera observationer gäller samma kontrollpunkt.

3. Målvärden

Kod entré och dörrar	Kontrollpunkt	Målvärde	Prioritet vid brist
MV-1.1	Fri passagebredd i dörr	Minst 0,80 m	Prio 1
MV-1.2	Rampens lutning	Högst 1:20 (5 %)	Prio 1
MV-1.3	Tröskel eller nivåskillnad vid entré	Högst 25 mm	Prio 1
MV-1.4	Manöverdon för dörröppnare, höjd över mark	0,80–1,10 m	Prio 2
MV-1.5	Kontrastmarkering på glasdörrar och glaspartier	Finns, två markeringsband	Prio 2

Kod toalett	Kontrollpunkt	Målvärde	Prioritet vid brist
MV-2.1	Fri vändyta i tillgänglig toalett, diameter	Minst 1,50 m	Prio 1
MV-2.2	Stödhandtag på båda sidor om toalettstolen, uppfällbara	Finns	Prio 1
MV-2.3	Larm som kan nås från golvet	Finns och nås från golvet	Prio 2

Kod angöring och parkering	Kontrollpunkt	Målvärde	Prioritet vid brist
MV-3.1	Gångavstånd från parkering för rörelsehindrade till entré	Högst 25 m	Prio 2
MV-3.2	Bredd på parkeringsplats för rörelsehindrade	Minst 5,0 m	Prio 2

Kod hiss och orientering	Kontrollpunkt	Målvärde	Prioritet vid brist
MV-4.1	Hisskorgens invändiga mått (bredd x djup)	Minst 1,10 x 1,40 m	Prio 1
MV-4.2	Teckenhöjd på informationsskyltar	Minst 15 mm	Prio 3
MV-4.3	Hörslinga i reception eller informationsdisk	Finns	Prio 3

4. Prioritering

Prio 1: hinder som stänger ute personer som använder rullstol eller rollator; åtgärdas inom sex månader. Prio 2: hinder som gör lokalen svår att använda; åtgärdas inom tolv månader. Prio 3: åtgärdas i samband med nästa planerade underhåll. Ej verifierad kontrollpunkt ska kontrolleras vid nästa besök och har ingen prioritet.

5. Bristlistan

Bristlistan innehåller bara brister och ej verifierade kontrollpunkter, inte det som uppfyller målvärdena. För varje post anges observationens id, lokal, kontrollpunkt, målvärdets kod, uppmätt värde med enhet, målvärde och prioritet. Prioritet skrivs Prio 1, Prio 2 eller Prio 3. Kostnader och åtgärdsförslag tas fram av förvaltaren och ska inte hittas på i bristlistan.

Jenny Forsgren
Avdelningschef, fastighetsavdelningen