Pilz Makine Emniyeti Hizmetleri



Makine Duruş Performansı Ölçümü ve ESPE Kontrol Raporu

Proje No : **C24.017**

Hat / Bölge Adı : GPF Line

Makine Adı : Simple Leak Test

Sn. Burak Ateş

Industrial Program Leader

Faurecia Polifleks Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Müşteri Bilgileri : Atatürk (OSB) Mah. Asım Kibar OSB 1. Cad.

No: 6/1 41310

İzmit / Kocaeli / Türkiye

0537 525 98 45

burak.ates@forvia.com

Batuhan Emek

Danışmanlık Sorumlusu

Pilz Emniyet Otomasyon Ürün. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Hazırlayan / Ölçümü Yapan

Kayışdağı Mah. Dudullu Yolu Cd.

Mecnun Sk. No: 7 Duru Plaza

Ataşehir / İstanbul 0531 658 00 03 b.emek@pilz.com.tr

Ölçüm Tarihi : 27.06.2024

Bir Sonraki Ölçüm Tarihi : 27.06.2025



Simple Leak Test

1. Ölçüm Yapılan Bölgenin Görseli



2. Tehlikeli harekete emniyet ekipmanının koruma alanı dışından erişim var mı?

	Evet	Hayır	A çıklama
Alt Kısım		V	
Üst Kısım		V	
Sağ Yan		V	
Sol Yan		V	
Diğer		V	
			ı uyarınca; emniyet ekipmanı koruma alanı dışından imi engelleyecek önlemler alınmalıdır.

Notlar

3. Makinede kullanılan ekipmanın emniyet mesafesi uygunluk durumu:

UYGUNSUZ

Sahada yapılan ölçümün detaylarını (4.1, 4.2, 4.3) ve sonucunu (5) inceleyiniz.



4.1. Emniyet Ekipmanı Bilgileri

Ekipman Kategorisi		Marka	Model	
	lşık Perdesi	DataLogic	SAFEasy	

Koruma Yüksekliği (mm)	Çözünürlük (mm)	Tipi	Koruma Alanına Yaklaşım Yönü	
1200	30	El Koruma	Dikey	

4.2. Yapılan ESPE Ölçümleri

	Tehlikeli Hareket	Mevcut Emniyet Mesafesi	Durma Zamanı [ms] (STT)	Durma Mesafesi [mm] (STD)	
Maks	Makinenin fikstür hareketleri	230 mm	124	76	
Min			112	75	

4.3. Emniyet Mesafesinin Hesaplanması:

$$S = (2000 \times T) + 8 \times (d-14)$$

$$S = (K \times T) + C$$

$$C = 8 \times (d - 14)$$

- C Tehlikeli bölgeye yaklaşım mesafesi
- d Koruyucu cihaz çözünürlüğü (ışık perdesi)
- S Emniyet Mesafesi
- K İnsan Uzuvlarının standartlarca belirtilen hızı (Sabit = 2000*)
- T Makine durma süresi

*EN ISO 13855 standardı gereği ölçüm sonucu, emniyetli mesafe 500 mm üzerinde ise; emniyetli mesafe hesaplama formülünde bulunan K=2000mm/s sabiti, K=1600mm/s alınıp tekrar hesaplama yapılması gerekmektedir.

S = 376 mm

DURUM
UYGUNSUZ

PILZ Türkiye Makine Duruş Performansı Ölçümü ve ESPE Kontrol Raporu



5. Sonuç

Simple Leak Test, operatörün müdahale yaptığı bölge Işık Perdesi tarafından korunmaktadır. Bu bölgede bulunan ilk tehlikeli hareket; Makinenin fikstür hareketleri olarak tespit edilmiştir. Bu hareket ile Işık Perdesi arası 230 mm olarak ölçülmüştür.

Saha çalışması sırasında, ölçüm cihazı ile elde edilen verilerle olması gereken minimum emniyetli mesafe 376 mm olarak hesaplanmıştır.

<u>Işık Perdesi, EN ISO 13855 standardına göre uygunluğunun sağlanabilmesi için</u> tehlikeli hareketten 376 mm mesafeye çekilmelidir.

Raporun 1.2 bölümünde bulunan ESPE ölçümünde makine durma süresi en kötü performans değeri referans alınmıştır. Bu duruma binaen değerler incelendiğinde, kötü bir performansta duruş sağlandığı görülmüştür.Makinenin fikstür hareketleri ait duruş performansının iyileştirilmesi gerekmektedir.

PILZ Türkiye Tel: 0216 577 55 50