C22.239 AMCOR FLEXIBLES - CR1-Chrome Plating 1

Rapor Versiyonu: 1



Raporu Hazırlayan

PILZ MAKİNE EMNİYET OTOMASYON

Duru Plaza, Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi,

Mecnun Sokağı D: No:7, 34755 Ataşehir / İstanbul





AMCOR FLEXIBLES Bilgileri

Emre Resuloğlu Tepeoren Koyu Eski Izmit Yolu Uzeri, Tuzla, 34959 0 216 581 7175 emre.resuloglu@amcor.com

Pilz Bilgileri

Demet Bayraktar
PILZ MAKİNE EMNİYET OTOMASYON
Duru Plaza, Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi,
Mecnun Sokağı D: No:7, 34755 Ataşehir / İstanbul
+90 549 407 60 01
d.bayraktar@pilz.com.tr

Bu belge ve içeriği Pilz © PSTS v2.4.0: 10 tarafından korunmaktadır. Müşteri bu belgeyi yalnızca kendi iç kullanımı için kopyalama ve kullanma hakkına sahiptir.



İÇİNDEKİLER

1	Belge Bilgileri	1
2	Revizyon Listesi	1
3	Genel Bilgiler	2
3.	.1 Proje Bilgileri	2
3.:	.2 Giriş	3
3.		
3.	.4 Metodoloji	5
3.	·	
4	Tesis Tanımı	8
5	Tesis Loto Politikası	g
6	Makine Bilgileri	
6.	•	
6.	.2 Bulgular	
7	Sonuç	
8	Detaylı Sonuç	
EK1	Terminoloji	
EK 2	? Kısaltmalar	21
	B Mevzuat Referansları	
EK 4	Normatif Referanslar	23
	iM LISTESI m 1 Tesis Genel Görünümü	8
TABL	LO DİZİNİ	
Tablo	o 1 Belge Bilgileri	1
Tablo	o 2 Revizyon Listesi	1
Tablo	o 3 Tesis bilgileri	2
Tablo	o 4 AMCOR FLEXI. Personeli	2
Tablo	o 5 İncelenen Dokümanlar	7
Tablo	o 6 Değerlendirilen Ekipmanlar	11
Tablo	o 7 Makine Özeti	15
Tablo	o 8 Uygunsuz Enerji Kaynakları Özeti	15
RESİ	İM LİSTESİ	
Sekil	I 1 I OTO Analizi	5



1 Belge Bilgileri

BELGE BİLGİLERİ

Proje Adı: C22.239 AMCOR FLEXIBLES - CR1 Master Chrome Plating

Belge Numarası: C22.239

Versiyon: 1

Tarih: 06.12.2023

	İsim	İmza	Tarih
Baş Yazar:	Demet Bayraktar	DBA	02.05.2023
İnceleme Yapan:	Savaş Şahan	SŞA	02.05.2023

Müşteri Yetkilisi:	Emre Resuloğlu		
--------------------	----------------	--	--

Tablo 1 Belge Bilgileri

2 Revizyon Listesi

Revizyon	Tanım	Değiştiren	Tarih
Α	Başlangıç Taslağı	Demet Bayraktar	02.05.2023
В	Şirket İçi İnceleme	Savaş Şahan	02.05.2023
0	Müşteri İncelemesine Sunum	Demet Bayraktar	05.05.2023
0A	Müşteri Geri Bildirimi	Emre Resuloğlu	03.08.2023
1	Müşteriye Sunum	Demet Bayraktar	06.12.2023

Tablo 2 Revizyon Listesi



3 Genel Bilgiler

3.1 Proje Bilgileri

TESIS BILGILERI	
Tesis Adı:	AMCOR FLEXIBLES
Adres:	Tepeoren Koyu Eski Izmit Yolu Uzeri, Tuzla, 34959

Tablo 3 Tesis bilgileri

AMCOR FLEXI. PERSONELİ	
İsim:	Görev / İş Ünvanı:
Emre Resuloğlu	İSG Müdürü

Tablo 4 AMCOR FLEXI. Personeli



3.2 Giriş

Pilz genel merkezi Almanya da bulunan ve 31 bağlı iştiraki ile dünya çapında çeşitli endüstriler için emniyet hizmet ve çözümleri sunan uluslararası bir şirkettir. Pilz 65 yıldır birçok endüstride makine üreticileri ve son kullanıcılar için danışmanlık ve emniyet konseptleri geliştirmektedir.

Pilz, makine emniyeti alanındaki bunca yıllık tecrübesine dayanarak, makinenin emniyetli çalışmasını, ayarlanmasını ve korunmasını sağlamaya yönelik gereklilikleri anlayabilmektedir. Makine çalışırken veya ayarlanırken çalışanları korumak için emniyet tedbirleri alınmış dahi olsa, bakım esnasında çalışanların güvenliği genellikle tehlikeli enerji kaynaklarının güvenlir bir metot ile kontrol altına alınması ile sağlanır.

Pilz bu tehlikeli enerji kaynaklarının kontrol altına alınması için bir yaklaşım geliştirdi. Bu yaklaşım OSHA Tehlikeli Enerjilerin Kontrolü Standardı (29 CFR 1910.147) 'nın ve İş Ekipmanlarının Kullanımı Direktifi (2009/42/EC)'nin tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

Makine Emniyeti Uzmanı mühendislerimiz, elektriksel, mekanik, pnömatik, hidrolik ve tüm diğer enerji kaynaklarının saptanması ve tüm tehlikeli enerji kaynaklarının makineden emniyetli bir şekilde izole edildiği tespit etme yeterliliğine sahiptir. Pilz emniyet uzmanları aynı zamanda mevcut Kilitleme/Etiketleme (Lockout/Tagout - LOTO) politika ve prosedürlerini değerlendirmek ve bunların yeterli olup olmadığını tespit etme yeterliliğine sahiptir. Pilz gerektiğinde yeni prosedürler ve politikalar oluşturmaya haizdir.

Değerlendirilen makine kaynaklı riske maruz kalan personelin emniyeti, müşteri için yürütülen aktivitelerden çıkarılacak en çok önemsenen sonuçtur. Mevzuat ve ilgili standartlar ile uyum her rapor için temel oluşturacaktır. Bu rapor, Pilz'in mevcut görüşünü detaylı olarak sunan bir rehber belge olarak tasarlanmış olup, herhangi bir yasal geçerliliği yoktur ve yasal mevzuata alternatif olarak kullanılmamalıdır. Ancak, Pilz imalat ve diğer endüstrilerdeki emniyet tasarımı ve uygulamasında uzun yıllara dayanan pratik tecrübeye sahiptir ve hazırlanan rapor Pilz' in engin bilgisinin bir eseridir.



3.3 Motivasyon

AMCOR FLEXIBLES San. A.Ş. (İstanbul) fabrikasında kurulu "CR 1" için Kilitleme – Etiketleme (LOTO) Analizi ve Prosedürü hazırlanması ve raporlama hizmeti verilmesi planlanmıştır. Söz konusu makinelerde bakım personelinin tehlikeli enerjilerden korunması için 2006/42/AT Makine Direktifi ve ilgili standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır.




3.4 Metodoloji

İlk olarak mevcut belgeler, özellikle de tesisin veya makinanın LOTO politikaları ve prosedürleri Pilz mühendisi tarafından incelenir. Bu belgelerin yasal gereklilikleri veya müşterinin taleplerini karşılayıp karşılamadığının analizi yapılır. Belgeler incelenirken şu konuların üzerinde durulacaktır:

- a) Tehlikeli enerjilerin kontrolünü kapsamına alan açık bir politika var mı?
- b) Açık LOTO prosedürleri uygulanıyor mu?
- c) Prosedürler takip ediliyor mu?
- d) LOTO'yu yürüten personel bunu yapmaya yetkin mi

Pilz mühendisi politika ve prosedürlerin ekipman üzerinde uygulanmasını sağlamak için şirket çalışanlarıyla ve özellikle de bakım ekibiyle görüşür.



Şekil 1 LOTO Analizi

Daha sonra Pilz mühendisi her bir makinenin detaylı analizini yapar. Öncelikle makine üzerindeki enerji kaynakları belirlenir ve sonra tehlikeli enerjinin izole edilmesi ve/veya depolanmış enerjinin boşaltılmasına gerek olup olmadığına veya bunun mümkün olmadığı yerlerde hareketli parçalardan nasıl korunabileceğini güvence altına almak için makine incelenir.



İncelenecek enerji kaynakları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda belirtilmiştir:

- Elektrik
- Pnömatik
- Su

Pilz' in bu yaklaşımı, tehlikeli tüm enerji kaynaklarının herhangi bir çalışmaya başlanmadan önce tanımlanmasını ve izole edilebilmesini güvence altına almasını sağlar.

Analizde belirtilen tavsiyeler yapıldıktan sonra rapor tamamlanmış olur. Pilz her makine için detaylı grafik prosedürler oluşturur. LOTO prosedürü Kilitleme/Etiketleme talimatları ile tüm tehlikeli enerji kaynaklarının kontrolünün sağlandığını güvence altına almak için adım adım detaylandırılır. Tüm enerji kaynaklarının izole edilmesinin gerek olmadığı çalışmalarda alternatif prosedürler geliştirilir. Bu prosedürler raporun ayrı bir bölümü olarak sunulur.



3.5 Rapor Limitleri

Bu LOTO Analiz raporu 02.05.2023 tarihinde, AMCOR FLEXIBLES tesisinde, saha çalışması sırasında toplanan bilgiler baz alınarak hazırlanmıştır.

Bilgiler aşağıdaki şekilde toplanmıştır:

1. Makine operatörleri ile görüşme

Değerlendirmenin doğruluğunu güvence altına alabilmek için, sağlanan bilginin doğru ve güvenlinir olması gerekmektedir. Pilz doğru olmayan, kesin olmayan ya da eksik bilgilerle yapılan yorum ve yargılarda sorumluluk kabul etmez.

Aşağıda, değerlendirme sürecinde incelenen teknik belgelerin bazılarına yer verilmiştir.

İNCELENEN DOKÜMANLAR				
N°	Belge Adı	Tipi	Hazırlanma Tarihi	
M.D	AMCOR LOTO Prosedürü	LOTO Prosedürü	M.D	

Tablo 5 İncelenen Dokümanlar

Prosedürlerin çalışanlar tarafında kasti şekilde ihmal edilmesi durumu bu raporda dikkate alınmamıştır. Bu rapor ancak doğru cihaz, ekipman, prosedür ve eğitimler olduğu sürece çalışanları ekipmanı doğru şekilde izole etmesi konusunda aydınlatacaktır.

LOTO analizi yapılırken, incelenen makineye ait mutlak kritik bilgilerin temini her zaman mümkün olmayabilir, bu yüzden raporda analiz edilen bilgilerin dikkate alınması gereklidir. Aşağıda incelenen her makine için temini mümkün kritik bilgilerin listesi verilmiştir:

Enerji Kaynağı Çizimleri	Elektrik, Pnömatik veya Hidrolik çizimler gibi teknik bilgi toplamak mümkün değildi.
Uygun Bakım Operatörleri:	Bakım personeli ilgili makine konusunda eksiksiz bilgiye sahip değildi, aynı zamanda genellikle bu makineleri izole etmiyorlar ancak bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bilgiye nereden alacaklarını biliyorlar.
İzolasyon Cihazlarının Çalışması:	Tüm izolasyon cihazlarını çalıştırmak mümkün olmadı. Bu dokümanda izolasyon cihazlarının durumu ile ilgili yapılan iddialar görsel inceleme ve yetkili personellerle yapılan görüşmelere dayanmaktadır.



4 Tesis Tanımı

Bakır silindir üstüne istenilen kalınlıkta krom kaplama makinesi



Resim 1 Tesis Genel Görünümü



5 Tesis Loto Politikası

Tesiste tehlikeli enerjiden korunma için oluşturulmuş bir LOTO Politikası bulunmaktadır. Politika Pilz incelemesi için sunulmuştur. Politikanın incelenmesi ve Politikanın uygulanması konusunda tesis yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrası aşağıdakilere karar verilmiştir.

1. Politika ve Prosedürlerin İncelenmesi ile Gelen Sorular			Hayır	M.D
1.1	Tesiste LOTO politikası mevcut mu?	V		
1.2	Politika Pilz'e sunuldu mu?	V		
1.3	Politikalar hangi görevlerde LOTO uyglulanması gerektiğini belirtiyor mu?	V		
1.4	Politika göreve başlanmadan önce hangi enerji kaynağının izole edilmesi gerektiğini belirtiyor mu?	Ø		
1.5	Tüm tehlikeli enerjinin kilitlenmesi politika tarafından kapsanıyor mu?	V		
1.6	Tehlikeli enerjinin etiketlenmesi politika tarafından kapsanıyor mu?	V		
1.7	Makine izolasyonun kimin tarafından yapılacağı politikada belirtiliyor mu, örn. Durdurma ve kilitleri takma?	V		
1.8	Makine izolasyonun kimin tarafından yapılacağı politikada belirtiliyor mu?	V		
1.9	Makine izolasyon talebi için oluşturulmuş yazılı bir form var mı?	V		
1.10	Politika birden fazla kontaktörün nasıl izole edileceğini açıklıyor mu?		V	
1.11	Politika LOTO prosedürlerinden muaf tutulmuş bir ekipmanın açıklamasını içeriyor mu (örn. Tek enerji makineleri)?	V		
1.12	Personel LOTO Prosedürleri eğitimi almış mı?	V		
1.13	Hangi eğitimin ne sıklıkla tekrarlanacağı belirtilmiş mi?	V		
1.14	Politika vardiya değişimleri ile ilgili aksiyonları içeriyor mu?	V		
1.15	Politika grup LOTO procedurlerine atıfta bulunuyor mu?	V		
1.16	Politika gerekli inceleme/güncelleme sıklığını belirtiyor mu? (inceleme sıklığını yorumda belirtin)	V		
				T
2. Prose	dürlerin İncelenmesi ile Oluşan Sorular	Evet	Hayır	M.D
2.1	LOTO prosedürleri mevcut mu?	V		
2.2	Birbirinden farklı makineleri kapsıyor mu?		\square	
2.3	Makine gruplarını kapsıyorlar mı?		\square	
2.4	Prosedürler aşağıdakileri içeriyor mu:			
2.4.1	Kilitleme yetkilendirmesi nasıl talep edilir?	V		
2.4.2	Makineyi durdurma yetkisi kimdedir?	V		
2.4.3	Tehlikeli enerjiler nasıl kilitlenir ve etiketlenir?	V		
2.4.4	Gücün kesildiği nasıl doğrulanır?	V		
2.4.5	Makine nasıl yeniden işletime sokulur?	V		
2.5	Prosedürler periyodik olarak incelenip güncelleniyor mu? (sıklığı yorumda belirtin)	$\overline{\mathbf{A}}$		



3. Çalış	3. Çalışanlarla yapılan görüşme sonrası çıkan sorular			M.D
3.1	Politika bakım personeli için mevcut mu?	Ø		
3.2	Politika bakım personeli tarafından biliniyor mu?	V		
3.3	Personel makinenin nasıl kilitleneceğini biliyor mu?	Ø		
3.4	Personel LOTO ekipmanlarını nereden temin edeceğini biliyor mu?	Ø		
3.5	Personel LOTO konusunda eğitim aldı mı?	V		
3.6	Eğitim tekrarlanıyor mu? (tekrarlanma sıklığını yorumlara yazın)	\square		
3.7	Personel makineye ait bilgilere nereden ulaşılacağını biliyor mu?	Ø		



6 Makine Bilgileri

6.1 Değerlendirilen Ekipmanlar

Bu raporda detayları bulunan makineler AMCOR FLEXIBLES tarafından seçilmiştir ve LOTO Analizi bu makineler üzerinde yapılmıştır.

Ref	Makine Adı	Lokasyon	Kabul Edilebilirlik
1	C22.239 AMCOR FLEXIBLES CR1	Pre Pres	Hayır

Tablo 6 Değerlendirilen Ekipmanlar

6.2 Bulgular

Aşağıdaki tablolar kapsamdaki makinelerin LOTO Analizi sırasındaki durumlarını içerir.



GENEL MAKINE BILGILERI		Referans No 1
Makine Adı	CR1	
Lokasyon	Pre Pres	THE THE PARTY OF T
Üretim Hattı	Hayır	
Üretici	M.D	
Seri Numarası	M.D	
Ekiman Tipi	Kaplama Makinesi	
Üretim Tarihi	M.D	The state of the s
Makine Tanımı	Bakır silindir üstüne istenilen kalınlıkta krom kaplama makinesi	

MAKİNE ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynağı Adı	İzolasyon Cihaz Tipi	Çalıştırılabilir	Kilitlenebilir	Tahliye Cihazı	
E-1 Ana Elektrik	Elektrik İzolasyon Cihazı	Evet	Evet	Gerekli Değil	
P-1 Ana Hava	Pnömatik Küresel Vana	Hayır	Evet	Gerekli	
O-1 Ana Su	Küresel Vana	Hayır	Evet	Gerekli	

Gerekli Kilitleme Ekipmanı 3 Kilitler, 3 Etiketler, 2 Valf Kitleri, Multimetre, Basınç Göstergesi

YORUMLAR

Mevcut, P1 vanasının tahliye yapabilen vana olmadıkları gözlemlenmiştir. Tesisat içinde ve hava tankı içerisinde kalan birikmiş enerjinin beklenmeyen başlatmalara sebebiyet vereceği öngörülmektedir. Bu durumda, LOTO uygunluğunun sağlanması adına mevcut vananın, tahliye yapabilen ve kilitlenebilen bir vana ile değiştirilmesi gerekmektedir. Hava tankında yapılacak çalışmalar için tankın altına, ilave bir tahliye vanası konmalıdır. Vana kapatıldıktan sonra, tahliye işlemi gerçekleşmeli ve süreklilik sağlanmalıdır.

Mevcut P1 vanası yerden yüksekliği uygun değildir.

Mevcut O1 vanası yerden yüksekliği uygun değildir.

Suyun tahliyesi drenaj hattına yapılacaktır.



İZOLASYON NOKTALARI				
Makine Adı	C22.239 AMCOR FLEXI. CR1	Seri Numarası	M.D	
Ekiman Tipi	Kaplama Makinesi	İnceleme Tarihi	02.05.2023	










Enerji Kaynağı Adı	İzolasyon Cihaz Tipi		İzolasyon Cihaz Konumu
E-1 Ana Elektrik	Elektrik İzolasyon Cihazı	E-1	Ana Elektrik Panosu
P-1 Ana Hava	Pnömatik Küresel Vana	P-1	Makine Arkası
P-1d Ana Hava Tahliye	Gerekli	P-1d	Makine Arkası
O-1 Ana Su	Küresel Vana	0-1	Makine Arkası
O-1d Ana Su Drenaj	Gerekli	O-1d	Makine Arkası



PROSEDÜRLER	PROSEDÜRLER					
Prosedür 1.1						
Mevcut Prosedür	Mevcut Prosedür					
-Tüm yetkili veya etkilenen operatörlere ve bakım personeline uygun kilitleme eğitimi verilmektedirÇalışma yapacak yüklenici firmalar kendi kilitleme etiketleme malzemelerini kullanması gerekmektedirLOTO Saha çalışması bittikten sonra kontrol listesi kullanılarak ekipman kontrol edilmelidirKilitlemenin vardiyalar arasında değişim sırasında aktarılması için belgelendirilmesi gerekli -Tesisin kilitleme prosedürlerini en az üç yılda bir periyodik olarak gözden geçirme ve revize etme süreci gerekliAcil durum cihazlarına loto uygulanmamalıdırLOTO Talimatı 3 yılda bir revize edilmelidirKişiye özel loto kilidi olmalıdırBir personele ait loto kilidini başka bir personel kaldırmamalıdırYüklenici firmalar LOTO Prosedürüne uyması gerekmektedir.		-Tesis,Kilitleme Etiketleme programını koordine etmesi için bir kişi atanması gerekmektedir. -Makinede yapılacak tüm bakım, temizlik vb. işlemleri.				
Kullanılan Cihaz(lar)						
Tavsiyeler						
Mevcut, P1 vanası tal						
Yeni Ekipman Gerek						







7 Sonuç

Amcor İstanbul fabrikasında yapılan Kilitleme-Etiketleme (LOTO) saha çalışması 09.03.2023 tarihlerinde Pilz tarafından gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre hali hazırda düzenlenmiş bir LOTO prosedürü bulunmayan makinelerde, enerjinin doğru kapatılamaması ve beklenmeyen başlatmaların yaşanabilmesi nedeniyle ciddi tehlikeler bulunmaktadır. Mevcut çalışma şeklinde makinelerin ana enerjisi kesilmemekte, ana hava hattı kilitlenip etiketlenmemektedir.

Bakım prosedürlerinin bazıları makineler hakkında detaylı bilgiler içermemekte ve kilitleme etiketleme prosedürleri oluşturulması için yeterli olmadığı öngörülmektedir. Amcor İstanbul lokasyonunda prosedür raporunda kullanılabilecek formatta herhangi bir bakım prosedürü temin edilememiş olup, raporlar saha çalışmasında bildirilen bakım adımları eklenerek hazırlanmıştır.

Bakım adımları konusunda Amcor Şirketler Grubu İstanbul fabrikasındaki ilgili departmanının kendi analiz ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Pilz Türkiye Danışmanlık Departmanı ARALIK 2023



8 Detaylı Sonuç

Ref	Makine Adı	Uygunluk	İzolatör Mevcut	İzolatör Çalıştırıla bilir	İzolatör Kilitleneb ilir	Enerji Tahliye Edilebilir	Prosedürler Kabul Edilebilir
1	C22.239 AMCOR FLEXI. CR1	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır

Tablo 7 Makine Özeti

Ref	Makine Adı	Enerji Kaynağı Adı	Uygunluk	İzolatör Mevcut	İzolatör Çalıştırıla bilir	İzolatör Kilitleneb ilir	Enerji Tahliye Edilebilir
1	C22.239 AMCOR FLEXI. CR1	E-1 Ana Elektrik	Evet	Evet	Evet	Evet	M.D
		P-1 Ana Hava	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır
		O-1 Ana Su	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır

Tablo 8 Uygunsuz Enerji Kaynakları Özeti



EK1 Terminoloji

Makine:

Belirli bir uygulama, materyalin işlenmesi, taşınması veya ambalajlanması amaçlarıyla bir araya gelen, en azından biri makine aktüatörleri tarafından tahrik edilen parçaların bir araya gelmesi ile meydana gelen sistemlerdir.

Güvenilirlik:

Bir makine veya bileşeninin veya ekipmanının, gereksinim duyulan işlevleri belirtilen şartlar ve belirtilen zaman aralığında hatasız bir şekilde gerçekleştirme kabiliyetidir.

Makine emniyeti:

Makinenin taşınması, kurulumu, ayarlanması, bakımı, sökülmesi ve imha edilmesi sırasında işlevini önceden belirlenmiş ve kullanım kılavuzunda yazan şekilde herhangi bir sakatlığa veya sağlık kaybına sebebiyet vermeden yerine getirme kabiliyetidir.

Tehlike:

Muhtemel bir yaralanma veya bunların sağlık üzerinde oluşturabileceği hasar kaynağı.

Tehlikeli durum:

Kişinin tehlike veya tehlikelere maruz kaldığı durumlardır.

Risk:

Tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek olan sağlığa yönelik yaralanma veya hasarın olasılık ve derecesinin birleşimi.

Risk Analizi:

Uygun emniyet önlemlerinin alınabilmesi için, tehlikeli durumda oluşabilecek kaza sonucu yaralanmanın şiddetini ve olasılığını öngörme işlemidir.

Hasar:

Fiziksel sakatlık veya sağlığa zarar

Tehlike bölgesi:

Bir kişinin içerisinde ve/veya makina çevresinde sağlığına veya güvenliğine karşı bir riske maruz kalabileceği herhangi bir bölge.

Tehlikeye maruz kalan kişi:

Kısmen veya tamamen bir tehlike bölgesinde bulunan kişi.

Operatör:

Makinaları kuran, çalıştıran, ayarlayan, bakımını yapan, temizleyen, tamir eden veya hareket ettiren kişi veya kişiler.

Ön Tehlike Analizi:

ÖTA; Belirlenmiş sistem / alt sistem / bileşenin çalışma yaşamının tüm adımlarında kazaya yol açabilecek tüm tehlikelerin, tehlikeli olayların ve tehlikeli durumların tanımlanmasını amaçlayan tümevarımsal bir yöntemdir.

Performans Seviyesi:

Öngörülemeyen koşullar altında kumanda sisteminin emniyet ile ilgili kısımlarının emniyet işlevlerini yerine getirme becerilerinin belirlenmesi için kullanılan Ayrık Seviye.



Emniyet Bileşeni:

Yanlızca emniyet işlevini yerine getirmek amacıyla pazara sunulan, arızasında veya yanlış çalışmasında maruz kalan kişilerin emniyetini veya sağlığını tehlikeye atacak bileşenlerdir.

Uyarı cihazları:

Farkındalık yaratacak görsel/işitsel (örn. sinyaller, işaretler, ışıklar, kornalar). Farketme ve doğru şekilde tepki vermekte disiplin ve eğitim önemlidir. Görme veya işitme engeli olan personelde yarattığı etki şüphelidir.

Prosedürler ve eğitimler:

Resmi veya gayrı resmi eğitim, denetim listeleri, belgelendirme veya tecrübe gereksinimleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı.

Artık Risk:

Emniyet önlemleri alındığı halde kalan risk.

Koruyucu Tedbir:

Doğal emniyet tasarım önlemleri ile azaltılamayan risklerden veya ortadan kaldırılamayan tehlikelerden korunmak için koruyucu kullanarak alınan korunma önlemleri.

Emniyet işlevi:

Makinenin; arızalanması durumunda risklerde ani bir artış oluşabilecek işlevleridir.

Arıza:

Bir ürünün gereken işlevi yerine getirebilme becerisinin kaybolmasıdır.

Acil Durum:

En kısa süre içerisinde sona erdirilmesi gereken tehlikeli durum.

Makine kontrol sistemi:

Giriş verisini; örnek olarak, bir süreç, diğer makine elemanları, operatör veya harici kumanda ekipmanından alan ve bunları işleyerek makinenin istenen şekilde davranmasını sağlayacak çıkış(lar) üreten sistemlerdir.

Emniyet ile ilgili elektrik kumanda sistemi (SRECS):

Arızası durumunda risk veya risklerde anında bir artış olabilecek makine kumanda sisteminin elektrik, elektronik veya programlanabilir elektronik kısımlarıdır.

Kumanda sisteminin emniyet ile ilgili kısımları (SRP/CS):

Kumanda sisteminin, emniyetle ilgili giriş sinyallerine yanıt vererek emniyetle ilgili çıkışlar üreten kısmı.

Hata Teşhis Fonksiyonu:

Kumanda sistemindeki hataların tespit edilmesini sağlayan ve hata tespit edildiğinde önceden tanımlanmış bir çıkış bilgisi veren fonksiyon.

Emniyet Bütünlüğü:

Emniyet İle İlgili Elektrik Kumanda Sistemi veya onun alt sisteminin belirtilmiş şartlarda gerekli emniyet işlevlerini yeterli bir şekilde yerine getirme olasılığıdır

Görev:

Makinenin kullanım ömrü sırasında yapılan her türlü spesifik faaliyet.

Öngörülebilir yanlış kullanım:

Makinenin üretici ve kullanıcı tarafından istenmeyen, ancak insan davranışları sonucu oluşabilen öngörülebilir kullanımı.



Kumanda sistemlerinin emniyeti:

Kumanda sisteminin emniyet ile ilgili kısımlarının belirli sürede belirli kategori veya performans seviyesinde emniyet işlevlerini yerine getirme kabiliyetidir.

Tehlikeli makine işlevi:

Makinenin, çalışması esnasında tehlike yaratan her işlevi.

Yeterli risk azaltımı:

Mevcut durum dikkate alındığında en azından yasal şartları sağlayan risk azaltımı.

Koruyucu Tedbir:

Risk azaltımını gerçekleştirmek amacıyla alınan tedbir.

Doğal Emniyet Tasarım Önlemleri

Tehlikeyi ortadan kaldıran veya tehlikenin risklerini; koruma ekipmanları kullanmadan makinenin tasarımını ve çalışma prensibini değiştirerek azaltan koruma önlemleridir.



EK 2 Kısaltmalar

M.D: Mevcut Değil, Uygunabilir Değil

Kab. Edilemez: Kabul Edilemez

BPCS: Genel Proses Kontrol Sistemi SRS: Emniyet Gereklilik Şartnamesi İşlevsel Tasarım Şartnamesi HAZOP: Tehlike ve İşlerlik Çalışması EMC: Elektromanyetik Uyumluluk

CCF: Ortak Çıkış Noktasından Kaynaklanan Hata

PFD: Talep Sırasında Hata Olma Olasılığı

MTBF: Hatalar Arası Ortalama Süre MTTF: İki Arıza Arası Geçen Süre

MTTR: Arıza Süresi PHA: Ön Tehlike Analizi PL: Performans Seviyesi SIF: Emniyet Cihazlı Fonksiyon Emniyet Bütünlüğü Seviyesi SIL: SIS: Emniyet Cihazlı Sistem Güvenlik Kesintileri Payı SFF: DC: Teşhis Edebilme Derecesi

I/O: Giriş/Çıkış
FB: Fonksiyon Bloğu

PFHD: Saat Başına tehlikeli Hata Olasılığı SRCF: Emniyetle İlgili Kontrol Fonksiyonu

SYS: Sistem

URS: Kullanıcı Gereksinimi Belirlenmesi

SRP/CS: Kumanda Sisteminin emniyetle ilgili kısımları SRECS: Emniyet ile ilgili elektrik kumanda sistemleri



EK 3 Mevzuat Referansları

Referans	AB Mevzuatı
2006/42/EC:	Makine Emniyeti
2009/104/EC:	İş Ekipmanlarının Kullanımı Direktifi

Tablo 9 AB Mevzuat referansları



EK 4 Normatif Referanslar

Referans	Standartlar başlığı			
EN ISO 12100: 2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction			
EN 60204-1: 2018	Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements			
EN ISO 4414: 2010	Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components			
EN ISO 14118: 2018	Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up			

Tablo 10 Atıfta Bulunulan Referanslar



EK 4 Normatif Referanslar

Referans	Standartlar başlığı
EN ISO 14118: 2018	Safety of Machinery - Prevention of Unexpected Start-up (ISO 14118:2017)
EN ISO 14119: 2013	Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection (ISO 14119:2013)

Tablo 11 Atıfta Bulunulan Referanslar