

## LAUDO TÉCNICO

Este documento visa esclarecer que os estabilizadores a seguir, da Secretaria Municipal de Assistência Social, se encontram obsoletos e/ou irrecuperáveis.

Além disto, outro fato é que os mesmos, em sua maioria, possuem o padrão de tomada antigo (tipo B) para conexão dos equipamentos.

Segue abaixo a lista com as especificações dos estabilizadores a serem descartados:

Descrição Nº Patrimônio