UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA DE MÉTODOS I



SOLUCION HOJA DE TRABAJO 5

1. En Union Steel un operador debe dar servicio a cuatro fresadoras que tienen un tiempo fuera de servicio esperado de 25%. El operador percibe un salario de \$120 al día laborando en jornada diurna. A Union Steel le cuesta \$35.00 cada hora que una fresadora está operando y esta procesa 30 piezas la hora. ¿Es rentable contratar a otro operador para que las fresas operen el mayor tiempo posible?

		con 1 operario	
maquinas		maquinas	Horas
fuera de		no	maquina
servicio	probabilidad	atendidas	perdidas
0	0.3164	0	0
1	0.4219	0	0
2	0.2109	1	1.6875
3	0.0469	2	0.75
4	0.0039	3	0.09375
			2.4375

Horas naquina
naguina
•
erdidas
0
0
0
0.375
0.0625
0.375

con 2 operarios

Dia= 29.5625 hr Dia= 31.625 hr

Produccion diaria = 886.875 und P diaria = 948.75 und \blacksquare 110.8594 und/hr


TEC = Q 2.35 TEC = Q 3.204

2. Se quieren producir 375 unidades diarias de un producto en nuestras instalaciones, en las que se trabaja 8 horas al día. Se quiere realizar el balanceo de la línea de montaje, utilizando como regla principal el asignar la tarea, dentro de las posibles candidatas, que tenga una mayor duración.

Calcular la eficiencia de la solución propuesta.

Las tareas que deben realizarse, con su tiempo de realización en segundos. La precedencia entre tareas es la siguiente

ASIGNADA	TIEMPO	TAREAS PRECEDENTE S
Α	30	-
В	20	Α
С	42	Α
D	35	В
E	22	С
F	20	С
G	38	D,E,F



Determinación del tiempo de ciclo

C = tiempo de producción diaria/producción diaria

C = 8 horas x 60 min x 60 s / 375 unidades = 76.8 s

Número mínimo de estaciones de trabajo

Ne = Tiempo de realización de tareas / tiempo de ciclo

Ne = 180 / 76.8 = 2.34 = 3 estaciones de trabajo

Asignar tareas

Regla de asignación: asignar la tarea de mayor duración

Una tarea puede ser candidata cuando sus tareas precedentes ya hayan sido asignadas y su tiempo de realización sea menor o igual que el tiempo no asignado en la estación de trabajo.

ESTACION DE TRABAJO	CANDIDATAS	ASIGNADA	TIEMPO	TIEMPO NO ASIGNADO
1	Α	Α	30	76.8-30 = 46.8
1	В, С	С	42	46.8 - 42 = 4.8
	B,E,F	Е	22	76.8 - 22 = 54.8
2	B, F	В	20	54.8 - 20 = 34.8
	D, F	F	20	34.8 - 20= 14.8
3	D	D	35	76.8 - 35 = 41.8
3	G	G	38	41.8 - 38 = 3.8

Análisis de la solución

Se necesitan 3 estaciones de trabajo que es el número mínimo Hay una distribución desigual del tiempo no asignado Eficiencia = T / (Nr x C)

Eficiencia = 207 / (3 x 76.8) = 0.8984 = 89.84%

Esto implica que se desperdicia 10.16% del tiempo

ESTACION DE TRABAJO	TIEMPO NO ASIGNADO
1	4.8
2	14.8
3	3.8

- 3. En Toyland, S.A. se fabrica un juguete que requiere cinco pasos, es necesario producir un mínimo de 675 unidades en la jornada nocturna. Los tiempos de operación medidos son los siguientes:
 - A. 3.27 minutos
 - B. 1.27 minutos
 - C. 4.09 minutos
 - D. 4.43 minutos
 - E. 2.55 minutos
 - a. ¿Cuántos operadores se requerirán para un nivel de eficiencia de 95%?

Tiempo total de ciclo: 15.61 minutos

$$R = 675 = 1.875$$

E 95% =
$$\underline{29.26875}$$
 = 30.809 \approx 31 operarios 0.95

b. ¿Cuántos operadores se deben utilizar en cada una de las cinco operaciones?

Producción meta: 675 unidades en jornada nocturna Minutos estándar para la operación = 360/675 = 0.53

Operación	Minutos Estandar (SM)	Minutos Estándar Minutos/ unidad	Número de operadore s
0 '/ 4	2.27	-	
Operación 1	3.27	6.131	6
Operación 2	1.27	2.381	3
Operación 3	4.09	7.669	8
Operación 4	4.43	8.306	9
Operación 5	2.55	4.781	5
TOTALES	15.61		31

Operación
mas lenta =
SM / No op.
0.545
0.423
0.511
0.492
0.510

- c. ¿Se logra la meta de producción una vez balanceada la línea?
 - ➤ EN GENERAL:

31 trabajadores x 60 min = 119.15 piezas/hora = 714.9 diarias 15.61 minutos estándar

*Teóricamente llegan a la meta.

> ANALIZANDO LA OPERACIÓN MÁS LENTA:

<u>6 trabajadores x 60 min</u> = 110.09 piezas/hora = 660.55 diarias 3.27 minutos estándar

Se ve que debido a la línea 1 que fue señalada como la más lenta NO SE LLEGA A LA META por 15 piezas

> AGREGANDO UN TRABAJADOR MAS EN LA OPERACIÓN 1:

<u>7 trabajadores x 60 min</u> = 128.44 piezas/hora = 770.64 3.27 minutos estándar

Matemáticamente La línea requerirá de 32 trabajadores. Pero sería más lógico pagar algunas horas extra para fabricar las 15 unidades faltantes para alcanzar la meta.