## RESOLUCION

HOJA DE TRABAJO 4 HOMBRE-MAQUINA

El tiempo de maquinado por pieza es de 0.164 horas y el tiempo de carga de la máquina es de 0.038 horas. Con un salario del operador de \$12.80/hora y un costo de máquina de \$14/hora, calcule el número óptimo de máquinas que produzca el costo más bajo por unidad de producción.

$$n_{1} \leq \frac{l+m}{l+w} \qquad \text{TEC}_{n_{1}} = \frac{K_{1}(l+m) + n_{1}K_{2}(l+m)}{n_{1}} \qquad \text{TEC}_{n_{2}} = \frac{(K_{1})(n_{2})(l+w) + (K_{2})(n_{2})(l+w)}{n_{2}} \\ = \frac{(l+m)(K_{1}+n_{1}K_{2})}{n_{1}} \qquad = (l+w)(K_{1}+n_{2}K_{2})$$

m = 0.164 horas

l = 0.038 horas

K1 = \$12.80 /hora

K2 = \$14 /hora

 $n1 \le (0.038 + 0.164)/0.038 = 5.315$ 

TEC1 = (0.038 + 0.164)(12.80 + 5\*14)/5 = \$3.35

 $TEC_2 = (0.038 + 0))(12.80 + 6*14) = $3.68$ 

# Se puede analizar algunos escenarios para validar que el modelo tiende a la solución óptima

m = 0.164 hora l = 0.038 hora K1 = \$12.80

K2 = \$14.00

w = 0

 $n_1 = 5.316$ 

 $n_1 = 5$ 

 $n_2 = 6$ 

 $TEC n_1 = $3.35$ 

TEC  $n_2 = $3.68$ 

m = 0.164 hora I = 0.038 hora

K1 = \$12.80

K2 = \$14.00

w = 0

 $n_1 = 5.316$ 

 $n_1 = 5$ 

 $n_2 = 7$ 

 $TEC \, N1 = \$ \, 3.35$ 

TEC N2 = \$ 4.21

m = 0.164 hora

hora

K1 = \$12.80

I = 0.038

K2 = \$14.00

W = 0

 $n_1 = 5.316$ 

 $n_1 = 4$ 

 $n_2 = 5$ 

 $TEC \, N1 = \$ \, 3.47$ 

TEC  $n_2 =$  3.15

Un operador debe dar servicio a tres máquinas que tienen un tiempo fuera de servicio esperado de 40%. Cuando está trabajando, cada máquina puede producir 60 unidades/hora. Al operador se le paga \$10.00/hora y una máquina cuesta \$60.00/hora. ¿Vale la pena contratar a otro operador para que mantenga a las máquinas en operación?

maquinas fuera de servicio m 0,1,2,3

total de maquinas n 3

probabilidad fuera de servicio p 0.4

probabilidad en operación q o.6

numero de operarios k 1

numero de operarios l 2

sueldo operador \$10.00

costo maquina \$60.00

No. de unidades por hora 60

El enunciado no indica la jornada, se asume jornada diurna

Horas máquina disponibles  $3 \times 8 = 24$ 

		con 1 operario			
maquinas		maquinas	Horas		
fuera de	probabilidad	no	maquina		
servicio		atendidas	perdidas		
0	0.216	0	0		
1	0.432	0	0		
2	0.288	1	2.304		
3	0.064	2	1.024		
			3.328		

con 2 operarios			
maquinas	Horas		
no	maquina		
atendidas	perdidas		
0	0		
0	0		
0	0		
1	0.512		
	0.512		

Horas productivas x dia = 20.672 Hrs productivas x dia = 23.488 horas

Produccion diaria = 1240.32 unidades P diaria = 1409.28 unidades 
$$=$$
 155.04 unid/hora  $=$  176.16 unid/hora TEC = Q 1.23 TEC = Q 1.14

El analista en la Dorben Company desea asignar un número de equipos similares a un operador con base en la minimización del costo por unidad de producción. Un estudio detallado de los equipos revela lo siguiente:

- Tiempo estándar de la carga de la máquina = 3.4 minutos
- Tiempo estándar de la descarga de la máquina = 2.6 minutos
- Tiempo de recorrido entre las dos máquinas = 0.6 minutos
- Tiempo de operación de la máquina 15 min
- Salario del operador = \$12.00/hora
- Tarifa de la máquina (ociosa y trabajando) = \$18.00/hora

¿Cuántas máquinas deben asignarse a cada operador?

$$n_1 \le \frac{l+m}{l+w}$$

$$TEC_{n_1} = \frac{K_1(l+m) + n_1K_2(l+m)}{n_1}$$

$$= \frac{(l+m)(K_1 + n_1K_2)}{n_1}$$

$$TEC_{n_2} = \frac{(K_1)(n_2)(l+w) + (K_2)(n_2)(n_2)(l+w)}{n_2}$$
$$= (l+w)(K_1 + n_2K_2)$$

I+m= 0.350 horas

K1 = \$12.00

K2= \$18.00

w= 0.01 horas (0.06 min)

n1= 3.18 maquinas

n1= 3 maquinas

n2= 4 maquinas

TEC n1 = \$7.700 por unidad

TEC n2 = \$9.24 por unidad

$$n_1 \le (0.1 + 0.25)/(0.1 + 0.01) = 3.18$$
  $n_1 = 1.18$   $n_2 = 1.18$   $n_2 = 1.18$   $n_3 = 1.18$   $n_4 = 1.18$ 

TEC1 = (0.1 + 0.25)(12 + 3\*18)/3 = \$7.70

$$TEC_2 = (0.1 + 0.01)(12 + 4*18) = $9.24$$

Un estudio revela que un grupo de tres máquinas semiautomáticas asignadas a un operador trabajan de forma independiente 80% del tiempo. El tiempo de servicio del operador a intervalos irregulares promedia 20% del tiempo en estas tres máquinas. ¿Cuál sería la pérdida en horas máquina estimada por día de 8 horas debida a la pérdida de un operador?

maquinas fuera de servicio m 0,1,2,3 total, de máquinas n probabilidad fuera de servicio p 0.2 probabilidad en operación q 8.0 numero de operarios k numero de operarios l 2 jornada diurna 8 Horas máquina disponibles 24

Con dos operarios se pierde o.064 horas máquina diarias

Con un operario se pierde o.896 horas máquina diarias

Al haber sólo un operario se pierde o.832 horas máquina adicionales

		con 1 operario		
maquinas		maquinas	Horas	
fuera de		no	maquina	
servicio	probabilidad	atendidas	perdidas	
0	0.512	0	0	
1	0.384	0	0	
2	0.096	1	0.768	
3	0.008	2	0.128	
			0.896	

con 2 operarios				
maquinas	Horas			
no	maquina			
atendidas	perdidas			
0	0			
0	0			
0	0			
1	0.064			
	0.064			

Dia= 23.104 horas

Dia= 23.936 horas

El operario de una fábrica de lápices tiene asignados 35 dispositivos que colocan el borrador al lápiz terminado. Un estudio de tiempos determinó que el tiempo promedio de operación de la máquina es de 225 minutos y el tiempo promedio estándar de servicio por paquete, es de 5 minutos.

Usando la fórmula de Wright calcule:

- a) La interferencia con la máquina, expresado como un porcentaje del tiempo promedio de atención del operador.
- b) El tiempo de interferencia con la máquina expresado en minutos

Usando el método de Ashcroft calcule:

- c) El tiempo total del ciclo
- d) El tiempo de interferencia con la máquina expresado en minutos

#### Usando la fórmula de Wright calcule:

a) La interferencia con la máquina, expresado como un porcentaje del tiempo promedio de atención del operador.

TIEMPO DE OPERACIÓN DE MAQUINA m=225

TIEMPO DE SERVICIOS DE MAQUINA I = 5

NÚMERO DE MÁQUINAS N = 35

RELACIÓN m/l X= 45

INTERFERENCIA COMO % DEL TIEMPO MEDIO DE SERVICIO

$$I = 50 \left\{ \sqrt{[(1+X-N)^2+2N]} - (1+X-N) \right\}$$

$$I = 1.41\%$$

b) El tiempo de interferencia con la máquina expresado en minutos

TIEMPO DE INTERFERENCIA CON LA MÁQUINA Ti = 1.41% \* 5 = 7.1

Usando el método de Ashcroft calcule:

- c) El tiempo total del ciclo
- d) El tiempo de interferencia con la máquina expresado en minutos

TIEMPO DE OPERACIÓN DE MAQUINA m = 225

TIEMPO DE SERVICIOS DE MAQUINA I = 5

**RELACIÓN I/m** k= 0.022222222

NÚMERO DE MÁQUINAS n = 35

BUSCARE EN LA TABLA CON k y n LA INTERFERENCIA

TIEMPO DE OPERACIÓN DE MAQUINA i=3.1

TIEMPO TOTAL DEL CICLO m+ l + i c= 237

TIEMPO DE INTERFERENCIA DE ASHCROFT Ti= 7.4

	(a)		(b)			(2)		(b)	
B	i	m	i	m	п	i	m	i	m
	- (1	t - 0.01				k -	0.02 (co	ıL)	
1 10 20 30 40 50 60 70 80 85	0.0 0.1 0.1 0.2	99.0 99.0 98.9 98.8	0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.3 1.8 2.7 3.4	99.0 98.9 98.8 98.6 98.4 98.1 97.8 97.2 96.3 95.7	10 15 20 25 30 35- 40 45 50 51	0.2 0.4 0.6 0.8 1.2	97.8 97.7 97.5 97.2 96.9	0.4 0.7 1.1 1.6 2.2 3.1 6.1 8.7 9.3	97.6 97.4 97.0 96.5 95.9 95.0 93.8 92.0 89.5 88.9

