


LABORATORIO 10 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN



1. Si se necesita una pantalla, una Placa Base y un Empaque, determine el porcentaje de TVs que se perdieron en los desechos antes de la fase de Control de Calidad. Para calcular el porcentaje utilice la fórmula: TVs a desecho/TVs terminadas.





Desecho pantallas: 52 Desecho placas: 76 Desecho empaques: 65

Total de Tv´s perdidas antes del control de calidad: 76 televisiones % de Tv´s perdidas antes del control de calidad: 76/731 = $\frac{10.4 \%}{10.4 \%}$

2. La cantidad de TVs que se entregan por hora

Total de salidas (empaque) / 200 horas de modelación = $731 / 200 = \frac{3.65 \text{ televisiones}}{\text{por hora}}$

3. ¿Qué cantidad de materia prima inicia el proceso y no sale del sistema? (no incluya las salidas a desechos)

Pantallas =
$$727 - 718 = 9$$

Placas =
$$763 - 742 = 21$$

Empaques =
$$756 - 731 = 25$$