






VISTA DA CIRCULAÇÃO
ESC. 1:20


DETALHE FIXAÇÃO




OPÇÃO 1
FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA
ESC. 1:2.5



OPÇÃO 2
FIXAÇÃO C/ GRAPA
ESC. 1:2.5



PLANTA GR-02 COM GS-03
ESC. 1:20



PLANTA GR-02 COM GS-04
ESC. 1:20

GR-02

Grade de
proteção/
guichê

Revisão 2
Data 31/10/16

Página
1/2

Código de listagem

06.03.035



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

GR-02

Grade de proteção/ guichê

Revisão 2
Data 31/10/16

Página
2/2

Código de listagem

06.03.035



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Barras chatas de aço de 1/2" x 1/8".
- **Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, todos os perfis deverão ser galvanizados.

Acessórios

- Fixação - opção 1:
 - Espaçador em tubo de aço galvanizado de Ø=1/2", espesura 2,25mm;
 - Parafusos galvanizados e buchas de nylon (Fischer S8).
- Fixação - opção 2: Grapas em barra chata de aço 1/2"x1/8".

Acabamentos

- Pintura com tinta esmalte sobre base antioxidante, conforme especificado em projeto.
- **Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, pintura com tinta esmalte sobre fundo para galvanizados, conforme especificado em projeto.

APLICAÇÃO

- Para proteção do guichê da secretaria (GS-03 e GS-04), conforme especificado em projeto.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes das barras.
- Antes da aplicação da base antioxidante, ou do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- A grade pode ser instalada com grapa ou com parafuso e bucha, conforme o substrato onde será fixada.
- **Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, além das barras e grapas previamente galvanizadas, os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha GS-03 Guichê de secretaria/ janela de abrir

Ficha GS-04 Guichê de secretaria/ janela de correr

Catálogo de Serviços

Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.18 Fundo para metais
Ficha S14.17 Galvanização
Ficha S14.21 Tinta esmalte à base de água
Ficha S14.23 Fundos para metais e madeira à base de água

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar bitolas das barras conforme especificação.
- Verificar esquadro e espaçamento homogêneo entre barras horizontais e entre barras verticais.
- Verificar a ausência de rebarbas nas barras e saliências excessivas nas soldas.
- Verificar o uso de parafusos galvanizados.
- Verificar execução da pintura sobre base antioxidante.
- **Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181):
 - Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todas as barras; ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio;
- Verificar execução da pintura, sobre fundo para galvanizados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Grade completa, incluindo elementos de fixação.
- **Obs.:** A pintura será paga em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada e instalada.