

DESCRIÇÃO

• Acabamento final para dar proteção contra intempéries, umidade, sujeira e desgastes às paredes, conservação de elementos metálicos evitando a corrosão e conservação de elementos de madeira, evitando a absorção de água e de umidade, proporcionando também o embelezamento das superfícies.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- As tintas, vernizes e fundos especificados devem ser do tipo “preparado e pronto para o uso”, em embalagem original e intacta, recomendando-se apenas o emprego de solvente adequado; é proibida a adição de secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho (a menos em caiação e pintura látex, quando especificamente indicado em projeto).
- Antes do uso de qualquer tinta, o conteúdo deve ser agitado muito bem para a homogeneização de seus componentes, operação que deve ser repetida durante os trabalhos.
- Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, deve ser feita a mistura prévia de toda a quantidade, em recipiente maior, para uniformização de cor, viscosidade e facilidade de aplicação.
- As superfícies de alvenaria a serem pintadas devem estar secas (a menos se houver especificação em contrário, para pintura à base de cimento ou resina), limpas, retocadas e lixadas, sem partes soltas, mofo, ferrugem, óleo, graxa, poeira ou outra impureza, preparada para receber uma demão de fundo.
- Aplicar o fundo específico para cada material a ser pintado, obedecendo as instruções e diluições fornecidas pelo fabricante.
- Nos rebocos já pintados, deve-se proceder à limpeza com detergente ou solvente, lixamento das tintas brilhantes e remoção do pó; as pinturas em más condições devem ser removidas e a superfície deve receber tratamento de reboco novo.
- As superfícies com mofo devem ser tratadas com solução germicida, cloro ou água sanitária e lavadas.
- As superfícies de madeira devem receber os seguintes cuidados:
 - A madeira deve estar seca; os nós devem ser selados com verniz apropriado e as imperfeições corrigidas com massa de ponçar; preparada para receber uma demão de fundo ou seladora;
 - As superfícies devem ser lixadas e niveladas;
 - Nos forros de madeira, aplicar massa corrida à base de óleo para regularização da superfície, após o lixamento;
 - Nas esquadrias de madeira, verificar a especificação do projeto quanto à necessidade de aplicação de massa corrida.
- As superfícies já pintadas, em más condições, devem ter toda a pintura antiga removida com banho de soda cáustica e/ou lixamento.
- Em pinturas de caixilhos, limpar os rebites e outras peças de movimentação para evitar o travamento.
- As superfícies de metal devem ser preparadas com lixamento ou jato de areia e lavagem do pó com removedor, eliminando-se toda a ferrugem; os vestígios de óleo ou graxa devem ser eliminados com solvente, aplicando-se a seguir 1 demão do primer antiferruginoso especificado.
- Em todos os casos, devem ser seguidas as recomendações dos fabricantes, desde o aparelhamento das superfícies.
- Evitar os escorrimientos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos metálicos, etc.).

- Os respingos nas superfícies que não puderem ser protegidas devem ser limpos imediatamente.

FICHAS DA ETAPA

Ficha	S14.01	Caiação
Ficha	S14.02	Massa corrida/acrílica
Ficha	S14.03	Massa corrida/óleo
Ficha	S14.04	Massa corrida/PVA
Ficha	S14.05	Silicone
Ficha	S14.06	Tinta acrílica
Ficha	S14.07	Tinta acrílica para piso
Ficha	S14.08	Tinta alumínio
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético
Ficha	S14.10	Tinta grafite
Ficha	S14.11	Tinta látex/PVA
Ficha	S14.12	Tinta a óleo
Ficha	S14.13	Tinta mineral impermeável
Ficha	S14.14	Verniz acrílico
Ficha	S14.15	Verniz sintético
Ficha	S14.16	Resina poliuretânica
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.18	Fundos para metais
Ficha	S14.19	Fundos para madeira
Ficha	S14.20	Fundos para alvenaria, reboco, concreto e gesso

Serviços

S14

Pintura

Revisão 1
Data 20/07/02

Página
1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário