




Anexo 7 - Exemplo de utilização


PEXTRON
URPE 6104
A
F - 50 / 51 - 50N / 51N - 51GS
RELÉ DE SOBRE-CORRENTE TRIFÁSICO
8
2360
1
9
AMP.
A B C N
P
2
10
TRIP
11
BPS
I partida
3
12
EDR
Curva
E
4
13
STB
D.T.
5
18
RX
14
HABL
I def.
T def.
R
6
15
TX
17
TC
16
I inst.
7
PROGR
NEUTRO
FASE


A2
A1
M
Q
Q
COMUNICAÇÃO SERIAL
X1A
X2A
X1B
X2B
X1C
X2C
X1D
X2D
A
B
C
D
MULTIPLEXADOR
CONVERSOR A/D
AUTO CHECK
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
E²PROM
DRIVER DE SAÍDA
TECLADO E DISPLAY LED'S SINALIZAÇÃO
XB1-BLOQUEIO 50N/51N
XB2-BLOQUEIO 50
XB3-BLOQUEIO 51
XB4-REGISTRO CORRENTE
XB7- ESTADO DISJUNTOR
XBC-COMUM
AUTO CHECK
50-50N 51-51N
50-50N 51-51N
50-50N 51-51N
50-50N 51-51N
COMUM (C)
94
11
14
21
24
91