

بطاقة أداء السلامة بمنطقة (تبوك)

اسم كبير المهندسين: م حسان الحلبي


شهر : (يونيو)

التاريخ: 03/07/2025




100

إحصائيات حوادث الوفيات و الإصابات بالمنطقة:




عدد ملاحظات السلامة المرصودة SOR




5


إحصائيات التحويلات المرورية ومناطق العمل لآخر اسبوع:



حالة وحدات التعداد المروري:




تقييم شبكة الطرق بالمنطقة:



31


عدد أوامر العمل التي تم مراجعتها :



عدد الطرق التي تتطلب تخفيض سرعة :



عدد المنحنيات:



العاجلة:

أولوية التدخل حسب توصيات IRAP

عدد المدراس:





اهم تحديثات الشهر:

- اهم إنجازات الشهر:
- مراجعه اولية لمخططات تحويلات البحر الاحمر للمرحلة الرابعة.
- المتابعة والتوجيه لرفع جودة السلامة بالتحويلات.
- رصد عدد 40 ملاحظات سلامة واعداد التقارير اللازمة.
- تجديد تصاريح العمل المنتهية بالتنسيق مع ادارة الصيانة .
- رصد 3 ممارسات خاطئة وإصدار تقارير إيقاف ممارسة خاطئة.
- نقل المعرفة لمهندس المرور المنضم حديثاً لشركة العايد
- الوقوف على فتح وإزالة التحويلات المرورية
- عمل جولة ميدانية لطريق المدينة السريع (جار اعداد تقرير الجولة)
- مراجعة مخططات اللوحات لمشروع استكمال ازدواج تبوك – حقل
- جولة ميدانية لطريق بدا - النشيفة

مستهدفات الشهر القادم:

- تكثيف الجولات الميدانية على شبكة الطرق
- الترتيب مع إدارة السلامة بالفرع لعمل ورشة عمل لتوعية المقاولين بمواصفات
- تأمين مواقع العمل
- مراجعة مخططات الاعمال التكميلية لربط طريق المدينة السريع بطريق المعظم

تفاصيل إضافية:

000012020150	12020150	Tabok to Madina Road
	Sensor No. 1	
000012030052	12030052	Duba to Jordan Road
000012040800	12040800	Duba - Tabuk Road
000012058780	12058780	Tabuk - Sharma Road.
000012058781	12058781	Sharma - Tabuk Road