Séance n°7

Date: Lundi 17 février 2020

Tout début de cette séance, je reçois tous les codes écrit par nous trois, et les mettre ensemble.

Mais avant tout ça, je rencontre une problème. Quand je pousse le Joystick vers Y+, la carte Esplora se sonne, vers Y-, l'LED s'allume. Dans les codes, nous n'avons pas du tout écrit les parties concernées sur les voix et l'affichage des LED. Ci-après, j'essaie appuyer le button Reset à plusieurs tentatives, mais le situation ne change pas. À cause de, pendant la première séance que nous manipulons la carte Esplora, mes camarades définissent la carte comme ça, mais je ne connais pas du tout, pourquoi même Reset ne réussit pas à effacer les mémoires de la carte. Donc je décide de réécris les code en effaçant les parties inutiles. La carte fonctionne comme d'habitude.

Après l'ajustement des codes différents, je rencontre un autre problème. Les deux Bluetooth, ils peuvent connectées automatiquement, mais comment ils communiquent entre eux-même au neveux du code? C'est-à-dire comment rédiger les codes qui permettre le HC-05 peut envoyer ce que nous voulons, et le HC-06 peut recevoir ce qu'il se revoie? Il reste à résoudre pendant la vacance ou la séance prochaine?

Mon but pour la vacance est de vérifier et examiner le bras articulé, d'essayer de trouver et résoudre les problèmes existants éventuellement.