



Marcelina Marcano

Inspeccion de Plomeria

Fecha: 13 de septiembre 2023 Numero de Contacto:+507 6394-1301

Informe de servicio realizado

El día Miércoles 13 de septiembre se realizó el servicio de inspección de filtración, le presentamos un resumen de detalles del servicio












Marcelina Marcano

Inspeccion

Queremos informarle sobre la fuente de la filtración que está experimentando en su apartamento. Después de una cuidadosa inspección, hemos determinado que la filtración proviene del apartamento situado directamente encima del suyo.

La causa específica de esta filtración es el sistema de plomería del inodoro en ese apartamento. Parece que hay una fuga en la tubería que conduce desde el inodoro, lo que está resultando en la filtración de agua hacia su unidad.















Marcelina Marcano

Inspeccion

La fuga en la tubería de desagüe del inodoro puede deberse a varios factores, como desgaste natural, o instalación defectuosa.

Impacto de la Filtración

- 1. Daños en la losa debido a la infiltración de agua.
- 2. Posible crecimiento de humedad en áreas afectadas.







