
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
worst-engine PICP
safety threshold 75%
metrological budget 15%
FD001
FD002
FD003
FD004
0
25
50
75
100
125
150
175
200
width increase ΔW (%)