Correlaciones generalizadas para gases correlaciones de Pitzer para el factor de compresibilidad La correlación de Lee y Kesler proporciona resultados confiables para gases que no son polares o ligeramente polares (err < 3%); para los gases polares, puede aumentar el error (Van ness, p. 101).

Presión y temperatura pesudo crítca La temperatura psudocrítica se define como:

$$T_c' = \sum_i x_i T_{c_i}. \tag{1}$$